1.- MEMORIA INFORMATIVA.-

1.1.- ORIGENES Y EVOLUCION HISTORICA.-

Villa con ayuntamiento en la provincia de Badajoz, Audiencia Territorial de Cáceres, Diocesis de Plasencia.

Hay que evocar los grandes linajes de Trujillo:

En el año de 1.180, Alfonso VIII arrebataba a los moros la ciudad de Trujillo, era intención del monarca/ conquistar la Diocesis que pensaba establecer en Plasencia en cuyo perímetro se encuentra el territorio donde/ hoy se halla Orellana de la Sierra.

En 1.196, Abén Juceph vence en la batalla de Alarcos, y es conquistado por los musulmanes el territorio/ de la citada Diocesis. El 25 de Enero de 1.232, es reconquistado Trujillo por los cristianos. Se ordenó la constitución del Concejo de Trujillo y correspondió el 50 por ciento de estos cargos a la familia de los Altamiranos, el otro 50 por ciento fue repartido por partes iguales entre las familias Acaños y Bejaranos. Al ocurrir en Badajoz la matanza de los Bejaranos, escaparon dos hermanos. Uno de ellos Don Diego Garcia Bejarano, casó/ con doña Leonor Núñez Vargas. Hijo de este matrimonio - fué Alvar Garcia Bejarano, que levanto su casa en Orellana de la Sierra, y dejó su apellido de Bejarano para '- llamarse Orellana. Consiguio del Rey Enrique II, una vez ganada la lucha a los Gollines el privilegio de población para Orellana la Nueva,que así se llamó, el día 18 de Octubre de 1.375.

1.2.- SITUACION GEOGRAFICA.-

Se encuentra situada al Noreste de la provincia - de Badajoz, junto a la carretera local que la une con - Navalvillar de Pela. Dicta de la capital 144 Km.

La posición geográfica de la villa de Orellana de la Sierra responde a los siguientes coordenadas:

Altura..... 403 mts.

La superficie del término esde 17,00 Km2. Limita al norte y este con el término de Navalvillar de Pela,/ al sur con el de Esparragosa de Lares y al Oeste con el de Orellana la Vieja.

El núcleo urbano está concentrato en el territorio municipal. Pertenece al partido judicial de Herrera del Duque que tiene una extensión de 2.745 Km2.

El término municipal no cuenta con ferrocarril, la línea más proxima es la de Villanueva de la Serena.

1.3.- CLIMATOLOGIA.-

El clima de Orellana de la Sierra, no corresponde exactamente a las caracteristicas del clima extremño, - ya que es un clima de tipo mediterraneo modificado por/ las influencias oceanica y continental. Dada su altura/ sobre el nivel del mar de 403 mts., las variaciones climatológicas son más acusadas. El clima templado influenciado un poco por el pantana de "Orellana" del rio Guadiana. La pluviometria media en la última decada es de/ 600 - 700 litros/m2. anuales. Reinan los vientos este, sur y oeste.

1.4.- EL ENTORNO COMARCAL.-

1.4.1.- Localización.-

En la comarca denominada la "Siberia Extremeña" se encuentra situada la villa de Orellana de la Sierra, concretamente en la parte suroeste.

La Siberia se encuentra al Noeste de la provincia de Badajoz. Tiene una superficie de 3.047 Km2, pertenece a las estribaciones del sistema montañosa de Montes de Toledo.

Esta comarca está constituida por los 24 municipios siguientes:

Acedera, Baterno, Capilla, Casas de Don Pedro, Castil-- blanco, Esparragosa del Caudillo, Fuenlabrada de los / Montes, Garbayuela, Garlitos, Helechosa de los Montes,/ Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, Orellana de la/ Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Puebla de Alcocer Risco, Sancti-Spiritu, Siruela, Talarrubias, Ramurejo,/ Valdecaballeros, Villarta de los Montes y Zarza Capilla, estos términos municipales estan atravesados por la cuenca del rio Guadiana, Zujar y Guadamez.

1.4.2.- Ecología y pasisaje.-

Biotopo: Desde los remotos tiempos de finales del paleozoico, la zona ha permanecido emergida. Carece de materiales mesozoicos ó secundarios.

Ecosistema: Corresponde a la comarca natural de la Siberia, que está dividida en dos zonas por/ el rio Guadiana: Al norte un paisaje de pizarrales y rañas, con sierras arrasadas, cubierta de jaras y al sur un terreno más accidentado, prolongación de la sierra de Almadén.

1.4.3.- La población.-

La comarca comprende 24 términos municipales, - que engloban una población de 38.706 habitantes, con una densidad de 13 hab/Km2. La población esta concentrada / en los núcleos de población,principalmente en Herrera - del Duque, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro y O- rellana la Sierra.

1.4.4.- Agricultura.-

Es una comarca con terrenos primarios y muy accidentados que hace que la agricultura tenga escasas posibilidades y si mucha el pastoreo y los recursos forestales.

Predomina la superficie no labrada, en la que - pasta una ganaderia ovina poco densa, pero de importancia relativa.

El sistema de explotación agricola es a base de aparceria.

1.4.5.- Industria y mineria.-

La comarca carece de industrias, aúnque tiene - algunas de transformación de productos ganaderos y agricolas, el grado es muy bajo.

En Talarrubias existe una fábrica de golosinas.

Con motivo de la instalación de la central nu-- clear de Valdecaballeros, la comarca está presintiendo/ su influencia. No existen minas conocidas en la comarca que tengan influencia en la misma.

1.4.6.- Comercio y servicio.-

La comarca tiene una infraestructura comercial muy deficiente. El autoabastecimiento de materias primas es escaso, siendo necesario los suministros desde/ Villanueva de la Serena, Mérida, Badajoz, Ciudad Real/ y Toledo.

Servicio.-

En general este sector carece de todas clases/ de servicio, sería necesario la creación de centros sanitarios, escolares, asistenciales, recreativos, etc.

Banca.-

Se observa en esta comarca, que hay una desproporcionada abundancia de bancos y cajas de ahorros, en proporción a el número de habitantes.

Hostelería.-

En general este servicio en toda la comarca es muy deficiente.

Sanidad.-

En toda la comarca, existe una asistencia sanitaria convencional y deficiente.

1.4.7.- Red de comunicaciones.-

Las vias de acceso a la comarca son:

Por carretera; Los dos ejes estructurales principales de la comarca son:

a) La carretera nacional 430 de Mérida a Ciudad Real y Valencia, que afecta en nuestro territorio a Torrefresneda, Santa Amalia, Valdivia, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, Herrera del Duque y Fuenlabrada de los Montes.

b) Desde Herrera del Duque se puede salir tambien hacia Madrid a través de Talavera de la Reina. La Siberia no tiene ferrocarril, el más próximo es el de la comarca de la Serena, la línea Badajoz-Madrid por Ciudad Real.

1.5.- ESTRUCTURA DEMOGRAFICA.-

1.5.1.- Localización de la población y densidad.-

La población está localizada principalmente en la villa.

Censo de 1.981.-

POBLACION DE NUCLEO		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGUALR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
ORELLANA LA SIERRA	VILLA	594	100
EN DISEMINADO	---	---	---
TOTAL TERMINO MUNICIPAL		594	100 %

SUPERFICIE TERMINOEN KM2.	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB/ Km2.
17	594	34,94

La densidad de población en el término municipal es de 34,94 hab/Km2. Es muy baja, ya que la media nacional es de 67 hab/Km2.

1.5.2.- Evolución intercensal de la población.-

La evolución de la población de hecho en el término municipal, según los censos oficiales, vienen/ reflejados en el siguiente cuadro:

AÑOS	POBLACION DE HECHO	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN EL PERIODO	% MEDIA ANUAL
1.920				
1.930	1.059			
1.940	1.388	329	31,06	3,10
1.950	1.368	- 20	- 1,44	- 0,14
1.960	1.216	- 152	- 11,11	- 1,11
1.965	833	- 383	- 31,49	- 6,29
1.970	793	- 40	- 4,80	- 0,96
1.975	673	- 120	- 15,13	- 3,02
1.980	664	- 9	- 1,33	- 0,26
1.981	594	- 70	- 10,54	-10,54
TOTALES		465	- 44,78	-19,22


Como se aprecia en el cuadro, la población tubo un aumento en el perfodo de los años 30 al 40 y a partir de este empezo a descender, hasta el año de 1.981.

Censo de 1.981.-

RESIDENTES	AUSENTES (a)	V	4	7
		M	3	
	PRESENTES (b)	V	282	587
		M	305	
	TRANSEUNTES (c)	V	---	---
		M	---	
POBLACION DE DERECHO (a+b)		V	286	594
		M	308	
POBLACION DE HECHO (c + b)		V	282	587
		M	305	
NUMERO DE FAMILIAS				182

La composición familiar es de 3,22 personas, que está muy por debajo de la nacional que es de 4,37 personas.

DINAMICA DE LA POBLACION



1.5.3.- Estructura de la población según sexo y estado civil.-

Para el ano 1.981, existen los siguientes datos.

	VARONES	MUJERES
TOTAL	286	308

1.5.4.- Movimiento natural de la población.-

Censo de 1.981.-

MOTALIDAD	7
NATALIDAD	8
CRECIMIENTO VEGETAT.	1

Los datos que se tienen no son representativos, puesto que la natalidad producida en el término no es - la realmente, ya que una gran proporción se desplazan a núcleos urbanos que cuentan con Residencias Sanitarias, ó clínicas, éscapandose de los datos municipales estos/ casos.

1.5.5.- Movimiento migratorio.-

No hay datos de los movimientos migratorios.

SE DESCONOCE					

1.5.6.- Estructura de la población activa.-

SECTOR PRIMARIO (AGRICOLA)	42	85%
SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL)	2	0,5%
SECTOR TERCIARIO (ADMINISTRATIVO)	6	1%
TOTAL POBLACION ACTIVA	50	100%

La población laboral activa en 1.981 asciende a 50 personas que represente un 8,5 % sobre la población/ de hecho.

1.5.7.- Población, vivienda y familia.-

Censo de 1.981.-

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN FORMA DE UTILIZACION	OCUPADAS	PRINCIPALES TODO EL AÑO	172
		SECUNDARIOS, ESTACIONAL	---
		VACANTA	93
		OTRAS	---

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN TIPO DE EDIFICIO.	EN EDIFICIO DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES.	DE UNA VIVIENDA	SIN OTRA UTILIZACION	--
			CON OTRA UTILIZACION NO AGRARIA	2
		DE UNA O MAS VIVIENDAS CON UTILIZACION AGRARIA		263
		VIVIENDAS CON UTILIZACION NO AGRARIA		---
TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES				265

De estos datos se deducen:

a) En 1.981 existe un superavit de viviendas explicables por la gran pérdida de población experimentada por el municipio en la década anterior.

b) Que las viviendas que aparecen como superavit y que fueron abandonadas, se encuentran en la actualidad/ en condiciones malas para ser utilizadas.

1.6.- ESTRUCTURA ECONOMICA.-

1.6.1.- Estructura de la poblacion.-

Por los resultados procentuales de la poblacion activa, vemos que la mayoria de la parte de los trabajadores se dedican a la agricultura y ganadera (sector primario), con un indice muy bajo de mecanizacion.

1.6.2.- Indicadores economicos.-

En el cuadro anexo se exponen una serie de datos estadisticos expresivos para medir el nivel economico de la poblacion.

ORELLANA DE LA SIERRA	DENSIDAD HAB/KM2.	Nº DE TELEFONOS	Nº DE CAMIONES	Nº DE VEHICULOS	ENTIDADES BANCARIAS	CORRESPONSALIA BANCOS	CAJAS DE AHORRO	PRESP.MUNICIPAL EN 1000pts-81	POBLACION DE HECHO	GASOLINERAS.
TOTAL	3494	30	-	54	-	2	-	-	594	-
POR 1000 HABITANTES	-	50,50	-	9090	-	3,36	-	-	-	-

1.6.3.- Agricultura y ganaderia.-

El censo agrario del Instituto Nacional de Estadistica de 1.981, arroja los siguientes datos:

1) Explotaciones agrarias clasificadas según superficie total.

de 0,5 a 1 has.....	12
de 1 a 5 has.....	35
de 5 a 20 has.....	50
de 20 a 100 has.....	2
de más de 100 has.....	--

Superficie censada según tenencia y parcelación.

Has. en propiedad.....	851
has. en arrendamiento..	213
has. en aparceria.....	---
has. en otros.....	---
Superficie total.....	1.064,-has.

2) Superficie geografica..... 1.700,-
" censada..... 910
" " labrada... 755
" " no labrada 155

3) Censo ganadero:

Tipo de ganado

Lanar.....	1.270 cabezas
vacuno.....	10 "
cabrio.....	---
caballar.....	63 "
asnal.....	72 "

1.6.4.- Industria y minería.-

En Orellana de la Sierra no existen grandes industrias, las únicas existentes en el pueblo son las siguientes:

- 2 almazaras que solamente se abren en cada campaña.
- 1 molino de pienso.
- 1 panadería.
- 1 carpintería mecanizada.

No existen ninguna clase de minas en todo el término municipal.

1.6.5.- Comercio.-

Orellana de la Sierra tiene una cobertura comercial limitada casí exclusivamente de los artículos de consumo diario; las compras más importantes se realizan en otras poblaciones de la comarca.

No existe mercado de abasto, unicamente tres tiendas de comestibles.

1.6.6.- Presupuestos y propiedades municipales.-

El presupuesto municipal durante los últimos años ha sido el siguiente:

AÑOS	PESETAS
1.970	530.870,-
1.971	530.870,-
1.972	555.435,-
1.973	555.435,-
1.974	725.010,-
1.975	784.931,-
1.976	784.931,-
1.977	1.161.935,-
1.978	1.339.064,-
1.979	1.345.064,-
1.980	Se desconoce
1.981	" "

Siendo en 1.981 la repercusión por habitantes de ------

Las propiedades municipales son:

Casco urbano: - Ayuntamiento, C/ Iglesia, 2 - 60 m2
- Grupo escolar, C/ Romero Cuerda, 2
- Bloque 4 viviendas C/ Romero Cuerda, 2

Término municipal:

- Terreno Braguetada 2,38 has.
- " Camino del chorero, 0,4 has.
- " Camino de las viñas, 0,4 has.
- " Canalizo de 1,90,42 has.
- " Casiruela de 2,86,62 has.
- " al sitio chorero de 0,11,90 has.
- " " " (") de 0,15,87 has.
- " " " Fronton y valle de los aceb uches de 9,69,30 has.
- " Ladera de 0,07,93 has.
- " Laguna Quebrada de 0,11,65 has.
- " " " de 0,03,88 has.
- " Mochuelos de 0,07,76 has.
- " " de 0,69,87 has.
- " Monroy de 0,06,06 has.
- " Ocal de 35,70,16 has.
- " Olivon de 1,93,91 has.
- " Pedazo de la escopeta de 0,72,72 has.
- " Pilar largo de 0,46,58 has.
- " Pizarrales de 0,03,92 has.
- " Valdemedinas de 0,03,88 has.
- " " de 0,48,74 has.
- " " de 0,08,12 has.
- " " de 0,04,04 has.
- Un cementerio municipal de 1.149 m2., en la carretera de Navalvillar de Pela.
- Campo de futbol y Pista Polideportiva.

1.7.- LA EDIFICACION.-

1.7.1.- Morfologia actual del casco urbano.-

El núcleo de población primitivo de la actual villa parece ser el formado junto a la Iglesia dedicada al Espiritú Santo, y el perimetro de las calles Real, C/ El Cristo y C/ Huerta.

La edificación es sencilla con fachadas blanqueadas de gran belleza, en calles irregulares en zona primitiva.

Las calles en general son amplias y rectas, aúnque excepcionalmente existen estrangulamientos, los cuales se afectan por nuevas alineaciones.

1.7.2.- Tipologia, materiales y plantas.-

El tipo de edificacion dominante es el de manzanas cerradas con patios interiores y cerrados. Predomina la doble y triple crujia con fachadas anteriores a la calles y posteriores al patio posterior.

Los materiales constructivos tipicos es la mamposteria con mortero de cal y adobe, fábrica de làdrillos macizos de tejar, forjado de rollizos y teja curva con paredes encaladas. El número de plantas es de baja y buhardilla y planta baja y u a planta alta.

1.7.3.- Edificaciones de valor estético y artistico.-

En conjunto la villa tiene atractivos a conservar, por ello es conveniente y se recogen en las Ordenanzas el conservar la estética general de la construcción en el casco.

Como monumentos artisticos sólo disponemos de la vieja casa de Alvar Garcia Bejarano, funador del pueblo, "El Palacio", como le llaman, y la Iglesia parroquial de la misma época a la que alguien le coloco un horrible pegote moderno. Son dignas de mencionar tambien las pinturas prheistoricas que existen en una finca cercana.

1.8.- LOS SERVICIOS URBANOS.-

1.8.1.- Red de abastecimiento de agua.-

La captación se realiza de el manatial de Ocal, que alimenta a unos depositos de 106 m3., el cual distribuye a toda la población, con tuberia de fibrocemento de presión de distintos diámetros.

La mayoria de las calles del casco urbano, como puede apreciarse en los planos que se acompañan, tiene - red de distribución de agua, estando su instalación en - general en buen estado.

1.8.2.- Red de saneamiento.-

El saneamiento esta realizado con tuberia de hormigón centrifugado de distintos diámetros.

La instalación se encuentra en buen estado y la - mayoria de las calles tienen este servicio, como se puede apreciar en los planos que se acompañan.

El vertido de aguas residuales se realiza al arroyo de la Pileta.

Carece de depuradora de aguas fecales.

1.8.3.- Red electrica.-

La red de suministro de energia electrica, corresponde a la compañia Iberduero. Siendo la instalación en general deficiente.

De los transformadores que se obserban en plano de información, se distribuye a toda la población.

1.8.4.- Alumbrado público.-

El pueblo con una iluminación insuficiente ya que el alumbrado de las calles se encuentra en mal estado y - los puntos de iluminación estan muy separados. El alumbrado es por incandescencia.

1.8.5.- Red viaria y pavimentación.-

Todas las calles estan pavimentadas. El tipo de - pavimentación empleado es de hormigón en masa.

Los accesos de las carreteras de Orellana la Vieja y Navalvillar de Pela son de asfalto. El estado de estas/ carreteras es bueno.

1.8.6.- Otos servicios.-

a) Teléfonos:

Orellana de la Sierra, posée servicio de teléfono, la central está en la C/ Eras y el número de abonados es de 30.

b) Correos y telégrafos.-

Existe oficina local de correos, en la calle - Nueva nº 12, está instalada.
No hay servicio de telégrafos.

c) Vertido de basuras.-

Existe cinco lugares destinados a este fín pero no tienen tratamiento alguno.
- 1 Ctra. Navalvillar de Pela, a 100 mts.
-2- La Machalina de 100 mts.
-3- La ladera, 100 mts.
-4- El Olivón, 100 mts.
-5- Las Viñas, 100 mts.

1.9.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.-

EQUIPO ADMINISTRATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
AYUNTAMIENTO	C/ La Iglesia, 2	---
JUZGADO	C/ La Iglesia, 2	---
CUARTEL GUARDIA CIVIL	Orellana la Vieja	---
CAMARA AGRARIA	C/ La Ilgesia, 2	---
INST.NACIONAL PREVISION	NO	---

EQUIPO CULTURAL	SITUACION	SUPERFICIE
BIBLIOTECA	En el Ayuntamiento	---
CASA DE CULTURA	NO	---
CENTRO SOCIAL JUVENIL	NO	---
TELE-CLUBS	NO	---

EQUIPO ESCOLAR			
TIPO DE ENSEÑANZA	PUESTOS ESCOLARES	PROFESORES	SUPERFICIE
PREESCOLAR	NO	---	---
E.G.B.	40	2	---
B.U.P.	NO	---	---
PROFESIONAL	NO	---	---

EQUIPO RELIGIOSO	SITUACION	SUPERFICIE
IGLESIA PARROQUIAL DE ESPIRITU SANTO	---	---

EQUIPO ASISTENCIAL	SITUACION	SUPERFICIE
GUARDERIA	NO	---
ASILO HOGAR	NO	---
ASILO ANCIANOS	NO	---
HOGAR PENSIONISTA	C/ Romero Cuerda	---

EQUIPO SANITARIO	SITUACION	SUPERFICIE
CLINICAS	NO	---
CENTRO DE HIGIENE	En construcción	---
CENTRO DE URGENCIA	NO	---
FARMACIA	NO	---
MEDICO	SI	---
VETERINARIO	NO	---
A.T.S.	NO	---

EQUIPO COMERCIAL	EXISTENCIA	NUMERO
MERCADO DE ABASTOS	NO	---
COMESTIBLE EN GENERAL	SI	3
TEXTILES	NO	---
MADERA, PAPEL Y ART. GRAFICAS	NO	---
PIEL, CALZADO Y CAUCHO	NO	---
QUIMICA (DROGUERIA)	NO	---
ESTANCOS	SI	1
BANCOS	NO	---
CORRESPONSALIA BANCOS	SI	2
CAJAS DE AHORRO	NO	---
GASOLINERA	NO	---
PENSIONES	NO	---
HOTEL	NO	---

EQUIPO RECREATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
CASINO DE SOCIOS	NO	---
CINES	NO	---
TEATROS	NO	---
DISCOTECA	NO	---
PLAZA DE TOROS	NO	---

EQUIPO DEPORTIZO Y Z.VERDES	SITUACION	SUPERFICIE
POLIDEPORTIVO		
CAMPO DE FUTBOL	SI	8.400 m2.
PISCINA MUNICIPAL	NO	---
CAMPO DE FERIAS	NO	---
OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS	NO	---
PARQUES Y JARDINES	Parque Infantil	1.000 m2.
PLAZAS AJARDINADAS	NO	---

EQUIPOS VARIOS	SITUACION	SUPERFICIE
PARQUE DE BOMBEROS	NO	---
VERTEDERO DE BASURAS	SI	---
CEMENTERIO	SI	---
SILO DE CEREALES	NO	---

EQUIPO DE TRANSPORTE	SITUACION	SUPERFICIE
ESTACION DE FERROCARRIL	NO	---
ESTACION DE SERVICIO	NO	---
PARADA DE AUTOBUS	NO	---
PARADA DE TAXIS	NO	---
CAMIONES	NO	---
LINEA DE AUTOBUS	SI	---
Nº DE VEHICULOS	SI (54)	---

2.- ANALISIS DE LA INFORMACION.-

2.1.- DEMOGRAFIA.-

En la dinamica de la población se aprecia claramente un movimiento desde 1.920 con un ascenso y descenso hasta - 1.940, donde a partir de él se produce un brusco descenso sobre todo en la decada de 1.950 a 1.981.

Ha tenido y aún continua teniendo una fuerte emigración/ del personal laboral.

2.2.- ECONOMIA.-

El nivel ecónomico de la población es bajo y lo demuestra el poco número de entidades bancarias. La industrialización es muy baja y la ocupación principal de la población es el medio rural.

2.3.- EDIFICACION.-


Hay que hacer notar el interes de los edificios apuntados en el capitulo anterior cuyo valores es necesario conservar y proteger.

Se considera preciso respetar dentro del casco la estética tradicional de la edificación, para lo cual se arbitraran en esta Delimitación de Suelo unas ordenanzas al respecto que incidan sobre los materiales y terminación de los edificios.

2.4.- SERVICIOS URBANOS.-

El núcleo de población posée un 90 % de las calles pavimentadas. La iluminación es insuficiente al estar los puntos de luces a mucha separación, dan poca iluminación. Es necesario la terminación de las calles que estan por pavimentar, así como la instalación de una planta depuradora/ de aguas fecales.

Badajoz, Octubre de 1.982



Fdo: EL ARQUITECTO.