1.- MEMORIA INFORMATIVA.

1.1.-ORIGENES Y EVOLUCION HISTORICA

Villa con Ayuntamiento en la provincia de Badajoz, Audiencia territorial de Cáceres y Diocesis de Toledo.

Risco, es una de los pueblos de la comarca de "La Siberia" que fué señorio del poderoso maestre de Alcantara, Don Gutierrez de Sotomayor, recaido luego en los Duques de Osuna.

Este pueblecito existia ya en el siglo XVI, aúnque/ núnca tuvo personalidad suficiente para escinirse de la jurisdición del estado. Estos son los unicos datos históricos que se conocen de Risco.

1.2.-SITUACION GEOGRAFICA.

Se encuentra situado al Noresto de la provincia de Badajoz, junto a la carretera local que une Sancti-Spiritu y Garlitos. Dicta de la capital de la provincia 197 Km.

La posición geográfica del lugar de Risco responde a las siguientes coordenadas:

Altitud..... 515 mts.

La superficie del término es de 40.32 Km2. Limita / al norte con el término de Siruela, al sur con el término de Peñalsordo, al este con el término de Garlitos y al -- Oeste con el de Sancti-Spiritu.

Pertenece al partido judicial de Herrera del Duque que tiene una extensión de 2.745 Km2. El término municipal no cuenta con ferrocarril; la linea más próxima está en - Cabeza del Buey.

1.3.-CLIMATOLOGIA.

El clima de Risco, no corresponde exactamente a las caracteristicas del clima extremeño, que es un clima de tipo/ mediterraneo, modificado por las influencias oceánicas y continental. Dada su altura sobre el nivel del mar las variaciones climatológicas son más acusadas.

No se tienen datos concretos para calcular la temperatura media anual, aúnque se observa que en los meses de invierno son bastante bajas y en verano excesivamente altas.

La pluviometria media en la última década es de 600 a 700 litros/m2. anuales.

1.4.-EL ENTORNO COMARCAL.

1.4.1.- Localización

En la comarca denominada "La Siberia Extremeña", se encuentra situada la villa de Risco, -- concretamente en la parte sur. La Siberia se encuentra al Noroeste de la provincia de Badajoz; / tiene una superficie de 3.047 Km2., pertenece a - las estribaciones del sistema montañosa de Montes de Toledo.

Esta comarca está constituida por los 24 - municipios siguientes:

Acedera, Baterno, Capilla, Casas de Don Pedro, -- Castilblanco, Esparragosa del Caudillo, Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Garlitos, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Navalvillar de/ Pela, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, - Peñalsordo, Puebla de Alcocer, Risco, Sancti-Spiritu, Siruela, Talarrubias, Ramurejo, Valdecaballeros, Villarta de los Montes y Zarza Capilla, - estos términos municipales están atravesados por/ la cuenca del Guadiana, Zujar y Guadamez.

1.4.2.- Ecologia y paisaje

Biotopo.- Desde los remotos tiempos de finales del paleozóico, la zona ha permanecido emergida. Carece de materiales mesozoicos o secundarios.

Ecosistema.- Corresponde a la comarca natural de / la Siberia, que está dividida en dos zonas por el rio Guadiana: al norte un paisaje de pizarrales y rañas, con sierras arrasadas cubierta de jaras, al sur un terreno más accidentado, prolongación de la sierra de Almaden.

1.4.3.- La población

La comarca comprende 24 términos municipales que engloban una población de 38.706 habitantes, - con una densidad de 13 hab/km2. La población está/ concentrada en los núcleos de población, principalmente en Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, - Casas de Don Pedro.

1.4.4.- Agricultura

Es una comarca con terrenos primarios y muy/ accidentados que hace que la agricultura tenga escasas posibilidades y si bastante el pastoreo y los recursos forestales.

Predomina la superficie no labrada, en la -- que pasta una ganaderia ovina poco densa, pero de importancia relativa.

El sistema de explotación agrícola es a base de aprocería.

1.4.5.- Industria y Mineria

La comarca carece de industria, aúnque tiene alguna industria de transformación de productos ganaderos y agricolas, siendo el grado muy bajo.

En Talarrubias existe una fábrica de golosinas.

Con motivo de la instalación de la central - nuclear de Valdecaballeros, la comarca está presintiendo su influencia.

No existen minas conocidas en la comarca que tengan influencia en la misma.

1.4.6.- Comercio y servicios

La comarca tiene una infraestrucura comercial muy deficiente. El autoabastecimiento de materias/ primas, es escaso, siendo necesario los suministros desde Villanueva de la Serena, Mérida, Badajoz, -- Ciudad Real y Talavera de la Reina.

Servicios.- En general este sector carece de toda clase de servicio, sería necesario la creación de/ centros sanitarios, escolares, asistenciales, re-- creativos, etc.

Banca.- Se observa en ésta comarca, que hay una -- desproporcionada abundancia de bancos y cajas de - ahorro en proporción a las habitantes.

Hostelería.- En general, éste servicio en toda la/ comarca es muy deficiente.

Sanidad.- En toda la comarca, existe una asisten-- cia sanitaria convencional y deficiente.

1.4.7.- Red de comunicaciones

Las vias de acceso a la comarca son:

Por carretera: Los dos ejes estructurales principalmente de la comarca son,

a) La carretera nacional 430 de Mérida a Ciudad -- Real y Valencia, que afecta en nuestro territorio a Torrefresneda, Santa Amalia, Valdivia, Navalvillar/ de Pela, Casas de Don Pedro, Herrera del Duque y -- Fuenlabrada de los Montes.

Desde Herrera del Duque se puede salir tambien hacia Madrid, através de Talavera de la Reina.

La Siberia no tiene ferrocarril, el más proximo es el de la comarca de la Serena, la linea Badajoz-Madrid por Ciudad Real.

1.5.-ESTRUCTURA DEOMOGRAFICA.

1.5.1.- Localización de la población y densidad

La población esta localizada principalmente en la villa.

CENSO DE 1.981 :

POBLACION DE NUCLEO		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGULAR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
RISCO	VILLA	306	100 %
EN DISEMINADO	----	---	-----
TOTAL TERMINO MUNICIPAL		306	100 %

SUPERFICIE TERMINO EN KM.2	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB/KM2.
40,32	306	7,58

La densidad de población en el término municipal es muy baja, siendo de 7,58 hab./km2 y la media nacional es de 67 hab/km2.

1.5.2.- Evolución intercensal de la población

La evolución de la población de hecho en el / término municipal, según los censos oficiales, --- vienen reflejados en el siguiente cuadro:

AÑOS	POBLACION DE HECHO	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN EL PERIODO	% MEDIA ANUAL
1.920				
1.930	416			
1.940	500	84	20,19	2,01
1.950	478	- 22	- 4,40	- 0,44
1.960	518	40	8,36	0,83
1.965	438	- 80	- 15,44	- 3,08
1.970	350	- 88	- 20,09	- 4,01
1.975	329	- 21	- 6,00	- 1,20
1.980	-			
1.981	306	- 23	- 6,99	- 1,16
TOTALES		- 110	- 0,26%	- 0,05%


Como se aprecia en el cuadro, la población en el período del año 30 al 40 tuvo un pequeño aumento descendiendo en el del 40 al 50 para volver a aumentar en el período del 50 al 60 y luego comienza a/ descender hasta el año 1.981.

En el censo de 1.981, arroja los siguientes / datos referidos al término municipal

RESIDENTES	AUSENTES (a)	V	6	12
		M	6	
	PRESENTES (b)	V	145	294
		M	149	
	TRANSEUNTES(c)	V	-	-
		M	-	
POBLACION DE DERECHO (a + b)		V	151	306
		M	155	
POBLACION DE HECHO (b + c)		V	145	294
		M	149	
NUMERO DE FAMILIAS				111

La composición familiar es de 2,64 personas, que esta muy por debajo de la nacional que es de 4,37 personas.

DINAMICA DE LA POBLACION



1.5.3.- Estructura de la población según sexo y estado civil

Para el año 1.981 existen los siguientes datos.

	VARONES	MUJERES
SOLTEROS O VIUDOS	---	---
CASADOS	---	---
T O T A L	152	154

1.5.4.- Movimiento natural de la población

Censo de 1.981

MORTALIDAD	2
NATALIDAD	1
CRECIMIENTO VEGETATIVO	- 1

Los datos que se tienen no son representativos, puesto que la natalidad producida en el término no es la realmente, ya que una gran porporción se desplazan a núcleos urbános que cuentan con Residencias Sanitarias ó clinicas. Escapandose de los datos municipales estos casos.

1.5.5.- Movimiento migratorio

No existen datos de los movimientos migratorios.

1.5.6.- Estructura de la población activa.

SECTOR PRIMARIO (AGRICOLA)	35	99,5%
SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL)	--	0 %
SECTOR TERCIARIO (ADMINISTRATIVO)	1	0,5%
TOTAL POBLACION ACTIVA	56	100 %

La población laboral activa en 1.981, asciende a 56 personas que representa un 18,5 % sobre la po-- blación de hecho.

1.5.7.- Población, vivienda y familia.

Censo de 1.981.-

VIVIENDAS FAMILIA-- RES, SE-- GUN FORMA DE UTILI- ZACION.	OCUPADAS	PRINCIPALES TODO AÑO	101
		SECUNDARIOS, ESTACIONAL	---
	VACANTES		32
	OTRAS		---

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN TIPO DE EDIFICIO	EN EDIFICIO DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES	SIN OTRA UTILIZACION	4
		CON OTRA UTILIZACION	--
		DE UNA O MAS VIVIENDAS CON UTILIZACION AGRARIA	129
		VIVIENDAS CON UTILIZACION NO AGRARIA	--
TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES			133

1.6.- ESTRUCTURA ECONOMICA

1.6.1.- Estructura de la población.

Por los resultados procentuales de la población activa, vemos que la mayor parte de los trabajadores se dedican a la agricultura (sector primario), principalmente a la ganadería y cultivo de la tierra, con un indice bajo de mecanización.

1.6.2.- Indicadores económicos.

En el cuadro anexo, se exponen una serie de datos estadisticos expresivos para medir el nivel económico de la población.

R I S C O	DENSIDAD HAB/KM2.	Nº DE TELEFONOS	Nº DE CAMIONES	Nº DE VEHICULOS	ENTIDADES BANCARIAS	CORRESPONSALIA DE BANCOS	CAJAS DE AHORROS	PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN 1000 EN 1.981	POBLACION DE HECHO	GASOLINERAS
T O T A L	7,5	8	-	8	-	1	-	1099	306	-
POR 1.000 HABITANT.	--	26	-	26	-	3,2	-	3594	-	-

1.6.3.- Agricultura y ganaderia.

El censo agrario del Instituto Nacional de Estadistica de 1.981, arroja los siguientes datos

1) Explotaciones agrarias clasificadas según superficie total.

Sin tierras.....	15
de 0,5 a 1 has	15
de 1 a 5 has	6
de 5 a 20 has	41
de 20 a 100 has	8
más de 100 has	2
TOTAL	87

2) Superficie censada según tenencia y parcelación.

Has. en propiedad.....	1.883
" en arrendamiento...	864
" en aparceria.....	925
" en otros	---
SUPERFICIE TOTAL.....	3.672

Número de parcela según tamaño.:

Menos de 1 Has.....	309
de 1 a 5 Has	665
de 5 a más Has	103
TOTAL.....	1.077

(+)Superficie geografica...	4.032	
Superficie censada.....	3.672	
Superficie labrada.....	3.186	Censada.
Superficie no labrada...	486	

(+) Ver censo agrario pag.

1.6.4.- Industria y mineria.

No existe ninguna clase de industria de mineria en todo el término municipal.

1.6.5.- Comercio.

Risco, tiene una cobertura comercial limitada, casí exclusivamente de los articulos de consumo diario. Las compras más importantes se realizan en otras poblaciones de la comarca.

1.6.6.- Presupuestos y propiedades municipales.

El presupuesto municipal durante los últimos años ha sido el siguiente:

	PESETAS
1.970	
1.971	139.874,-
1.972	142.696,-
1.973	142.696,-
1.974	203.061,-
1.975	250.193,-
1.976	250.193,-
1.977	408.409,-
1.978	590.316,-
1.979	590.316,-
1.980	937.914,-
1.981	1.099.979,-

Siendo la repercusión de 3.594,70 pts/hab. en 1.981.

Las propiedades municipales son:

Casco urbano

- Casa consistorial en calle Queipo de Llano, 5
- Edificio para cooperativa en calle José Antonio,1
- Basurero (corral del concejo)
- Vivienda maestros en crta. de Garlitos
- Grupos escolares.

1.7.- LA EDIFICACION.

1.7.1.- Morfologia actual del casco urbano

El núcleo de población primitiva de la actual villa parece ser el formado junto a la iglesia de - San Blas y el perimetro de las calles Gral. Queipo de Llano y General Franco.

La edificación es sencilla con fachadas blanqueadas de gran belleza, en calles irregulares en - en zona primitiva.

1.7.2.- Tipología, materiales y plantas.

El tipo de edificación dominante es el de manzanas cerradas con patios interiores y cerrados. -- Predominan la doble y triple crujia con fachadas anteriores a la calle y posteriores al patio.

Los materiales constructivos típicos son la - mamposteria con mortero de cal y adobe, fábrica de/ ladrillos macizos de tejar, forjados de rollizos y teja curva con paredes encaladas.

El número de plantas es de baja y buhardilla/ y planta baja y una planta alta.

1.7.3.- Edificaciones de valor estetico y artistico.

En conjunto la villa tiene atractivos a conservar, por ello es conveniente y se recogen en las Ordenanzas, el conservar la estética general de la construcción en el casco. El edificio más representativo y esteticamente más notable es la Iglesia de San Blas.

1.8.- SERVICIOS URBANOS

1.8.1.- Red de abastecimiento de aguas.

La captación de aguas se realiza del manantial de la huerta de S. Blas, a 1,200 Km., y de aqui a dos depositos de 80 m3. cada uno, por gravedad, distribuyendose a toda la población.

La tuberia es de fibrocemento,

1.8.2.- Red de saneamiento.

El vertido de la red se realiza a un arroyo, según se puede apreciar en los planos correspondientes. La red se encuentra en buen estado, y esta realizada con tuberia de hormigón centrifugado, desconociendose los diámetros. Esta red vierte en un lugar que cuyo nombre se desconoce.

Carece de depuradora de aguas residuales.

1.8.3.- Red electrica.

La red de suministro de energia electrica, corresponde a la Cía. Iberduero. La instalación en general es deficiente.
De los transformadores que se obserban en planos de información, se distribuye a toda la población.

1.8.4.- Alumbrado público.

El pueblo cuenta con una iluminación insuficiente, ya que el alumbrado de las calles se encuentra / en mal estado y los puntos de iluminación estan muy/ separados.

1.8.5.- Red viario y pavimentación.

La mayor parte de las calles están pavimentadas, y el resto estan tratando de repararlas. El tipo de pavimentación empleado es de hormigón en masa.

El asceso de la carretera de Sancti-Spiritú es de asfalto.

1.8.6.- Otros servicios.

a) Teléfonos

Risco posée servicio semi-automatico de teléfono. El número de abonados es de 8,-

b) Correos y telégrafos

Existe oficina local de Correos dependiente de la de Talarrubias. No hay servicio de telégrafos.

c) Vertido de basuras

Existe un lugar a 200 mts. del pueblo destinado a este fín.

1.9.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.-

EQUIPO ADMINISTRATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
AYUNTAMIENTO	Queipo de Llano	-
JUZGADO	" " "	-
CUARTEL GUARDIA CIVIL	Sancti-Spiritu	-
CAMARA AGRARIA	Queipo de Llano	-
INST. NACIONAL PREVISION	-	-

EQUIPO CULTURAL	SITUACION	SUPERFICIE
BIBLIOTECA	NO	---
CASA DE CULTURA	NO	---
CENTRO SOCIAL JUVENIL	NO	---
TELE-CUBS	NO	---

EQUIPO ESCOLAR			
TIPO ENSEÑANZA	PUESTOS ESCOLARES	PROFESORES	SUPERFICIE
PREESCOLAR	10	1	---
E.G.B.	12(1º,2º,3º)	1	---
B.U.P.	---	--	---
PROFESIONAL	---	--	---

EQUIPO COMERCIAL	EXISTENCIA	NUMERO
MERCADO DE ABASTOS	NO	-
COMESTIBLE EN GENERAL	SI	3
TEXTILES	NO	-
MADERA, PAPEL Y ART. GRAF.	NO	-
PIEL, CALZADO Y CAUCHO	NO	-
QUIMICAS (DROGUERIAS)	NO	-
ESTANCOS	NO	-
BANCOS	NO	-
CORRESPONSALIA BANCOS	SI	1
CAJAS DE AHORRO	No	-
GASOLINERA	NO	-
PENSIONES	NO	-
HOTEL	NO	-

EQUIPO RECREATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
CASINO DE SOCIOS	NO	-
CINES	NO	-
TEATROS	NO	-
DISCOTECA	NO	-
PLAZA DE TOROS	NO	-

EQUIPO DEPORTIVO Y ZONAS VERDES.		
.	SITUACION	SUPERFICIE
POLIDEPORTIVO	NO	--
CAMPO DE FUTBOL	NO	--
PISCINA MUNICIPAL	En construcción	--
CAMPO DE FERIAS	NO	--
OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS	NO	--
PARQUES Y JARDINES	NO	--
PLAZAS AJARDINADAS	NO	--

EQUIPOS VARIOS	SITUACION	SUPERFICIE
PARQUE DE BOMBEROS	NO	--
VERTEDERO DE BASURAS	SI	--
CEMENTERIO	SI	--
SILO DE CEREALES	NO	--

EQUIPO DE TRANSPORTES	SITUACION	EXISTENCIA
ESTACION DE FERROCARRIL	NO	--
ESTACION DE SERVICIO	NO	--
PARADA DE AUTOBUS	NO	--
PARADA DE TAXIS	NO	--
CAMIONES	NO	--
LINEA DE AUTOBUSES	SI	1
Nº DE VEHICULOS	SI	8

EQUIPO RELIGIOSO	SITUACION	SUPERFICIE
IGLESIA SAN BLAS.	Plz. España	--
ERMITA, Ntra. Sra. de La Cabeza	C/ Ermita.	--

EQUIPO ASISTENCIAL	SITUACION	SUPERFICIE
GUARDERIA	NO	--
ASILO HOGAR	NO	--
ASILO ANCIANOS	NO	--
HOGAR PENSIONISTA	NO	--

EQUIPO SANITARIO	SITUACION	SUPERFICIE
CLINICAS	NO	--
CENTRO DE HIGIENE	Pendiente const.	--
CENTRO DE URGENCIA	NO	--
FARMACIA	NO	--
MEDICO	Consulta en - Sancti-Spiritu	--
VETERINARIO	" "	--
A.T.S.	NO	--

2.- ANALISIS DE LA INFORMACION

2.1.- DEMOGRAFIA

En la dinámica de la población se aprecia claramente un movimiento desde 1.920 con un ascenso y descenso hasta 1.960 donde a partir de él se produce un brusco descenso / sobre todo en la década de 1.965 a 1.975. Ha tenido y aún continua una fuerte emigración del personal laboral.

2.2.- ECONOMIA

El nivel ecónomico de la población es bajo y lo de-- muestra el poco número de entidades bancarias. La industrialización es muy baja y la ocupación principal de la población es el medio rural.

2.3.- EDIFICACION

Hay que hacer notar el interés de los edificios apuntados en el capitulo anterior cuyos valores es necesario - conservar y proteger.

Se considera preciso respetar dentro del casco la estética tradicional de la edificación, para lo cual se arbitraran en esta Delimitación de Suelo unas ordenanzas al -- respecto que incidan sobre los materiales y terminación de los edificios.

2.4.- SERVICIOS URBANOS

El núcleo de población posée un 90 % de las calles pavimentadas. La iluminación es insuficiente al estar los puntos de luz a gran distancia entre sí, dan poca iluminación.

Es necesario la terminación de las calles que estan por pavimentar, como la instalación de una planta depuradora de aguas fecales.

Badajoz, Octubre de 1.982

EL ARQUITECTO: