1.- MEMORIA INFORMATIVA

Villa con ayuntamiento en la provincia de Badajoz, partido judicial de Herrera del Duque, Audiencia territorial de Cáceres, diócesis de Toledo.

Era este pueblo aldea de Siruela, y se redimio en 1.742.El Conde de Cerbellán cobraba las alcabalas y lamitad del diezmo.

Situado a la falda de un cerro, con vertientes Sur y Norte.

Tamurejo es un pueblo que no tiene historial de clase alguna. Las fiestas se celebran los días 7,8 y 9 del mes de agosto, siendo estas San Pantaleón.

1.2.- SITUACION GEOGRAFICA

En la provincia de Badajoz, y situade al Noroeste de la capital, se encuentra la villa de Tamurejo, junto a la carretera local que une la comarcal 413 de Puebla de Alcocer a Fuenlabrada de los Montes con la 503 de Agudo a Almaden en la provincia de Ciudad Real. Dicta de la capital 203 Km.

La posición geográfica de la villa de Tamurejo, responde a las siguientes coordenadas.:

Altitud..... 462 mts.

La superficie del Término es de 29,31 Km2. Limita al norte con el término de Fuenlabrada de los Montes, sur con el de Baterno, este con el de Agudo en la provincia de Ciudad Real y por el oeste con los de Garbayuela y Siruela.

El núcleo urbano está desplazado por todo el territorio municipal. Pertenece al Partido Judicial de Herrera del -- Duque que tiene una extensión de 2.745 Km2.

El término municipal no cuenta con ferrocarril, la línea más proxima es la de Villanueva de la Serena.

1.3.- CLIMATOLOGIA.-

El clima de Tamurejo, no responde exactamente a las caracteristicas del clima extremeño, que es un clima de - tipo Mediterraneo, modificado por las influencias oceánicas y continental. Dada su altura sobre el nivel del mar de 462 mts. las variaciones climatológicas con más acusadas. Es de clima templado. Reinan los vientos norte y sur.

Las precipitaciones son relativamente elevadas (600 -800 mm).

La temperatura media anual oscila entre los 14º y 15º como se puede apreciar son altas, mientras que las invernales son bastantes bajas.

1.4.- EL ENTORNO COMARCAL.-

1.4.1.- Localización.-

En la comarca denominada la "Siberia Extremeña", - se encuentra situada la villa de Tamurejo; concretamente - en la parte sur. La Siberia Extremeña se encuentra al Noroeste de la provincia de Badajoz. Tiene una superficie de - 3.047 Km2.

Esta zona está constituida por los 24 municipios siguientes: Acedera, Baterno, Capilla, Casas de Don Pedro, - Castilblanco, Esparragosa del Caudillo, Fuenlabrada de los Montes, Herrera del Duque, Nalvalvillar de Pela, Orellana la Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Puebla de Alcocer Risco, Sancti-Spiritu, Siruela, Talafrubia, Tamurejo, Valdecaballeros, Villarta de los Montes y Zarza Capilla.

1.4.2.- Ecología y paisaje.-

Biotopo.- Desde los remotos tiempos de finales del Paleozico, la zona ha permanecido emergida. Carece de materiales mesozoicos o secundarios.

Ecosistema.- Corresponde a la comarca natural de "La Siberia Extremeña", que esta dividida en dos, por el rio Guadiana: Al norte un paisaje de pizarrales y rañas, con sierras arrasadas, cubierto de jaras, al sur un territorio más accidentado, prolongación de la sierra de Almaden.

El antiguo matorral va siendo sustituido por las repoblaciones de pinos y eucaliptos. Abunda la caza mayor, y los pantanos que la atraviesan han sido repoblados de varias especies de peces.

1.4.3.- La población

La comarca comprende 24 términos municipales que engloban una población de 38.706 habitantes, con una densidad de 13 hab/Km2. La población esta concentrada en los núcleos de población principalmente en Herrera del Duque, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro y Orellana de la Sierra.

1.4.4.- Agricultura.

Es una comarca con terrenos primarios y muy accidentados que hace que la agricultura tenga escasa posibilidades y si mucha al pastoreo y los recursos forestales.

Predomina la superficie no labrada, en la que pasta una ganaderia ovina poco densa, pero de importancian ralativa.

1.4.5.- Industria y mineria.

La comarca carece de industrias, aúnque existen algunas de transformación de productos ganaderos y agricolas, el grado es muy bajo. En Talarrubias existe una fábrica de golosinas. No existen minas conocidas en la comarca.

1.4.6.- Comercio y Servicio.-

La comarca tiene una infraestructura comercial muy deficiente. El autoabastecimiento de materias primas es escaso, siendo necesario los suministros desde Villanueva , Mérida y Badajoz.

Servicio.-

En general este sector carece de toda clase de servicio seria necesario la creación de centros sanitarios, escolares, asistenciales, recreativos, etc.

Banca.-

Se observa en esta comarca, que hay una desproporcionada abundancia de bancos y Cajas de Ahorro en proporción a los habitantes.

Hosteleria.-

En general este servicio en toda la comarca es muy - deficiente.

Sanidad.-

En toda la comarca, existe una asistencia sanitaria convencional y deficiente.

1.4.7.- Red de Comunicación

Las vias de acceso a la comarca son:

Por carretera: Los dos ejes estructurales principales de la comarca son: La carretera nacional 430 de Mérida a Ciudad Real y Valencia, que afecta en nuestro territorio a Torresfresneda, Santa Amalia, Valdivia, Navalvillar de Pela, Casas de Don Pedro, Herrera del Duque y Fuenlabrada/ de los Montes.

Desde Herrera del Duque se puede salir tambien hacia Madrid a traves de Talavera de la Reina. La Siberia no tiene ferrocarril; el más próximo el de la comarca de la Serena, la línea Badajoz-Madrid por Ciudad Real.

1.5.- ESTRUCTURA DEMOGRAFICA.-

1.5.1.- Localización de la población y densidad.

Censo de 1.981.-

POBLACION DE NUCLEOS		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGULAR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
TAMUREJO	VILLA	360	100
EN DISEMINADO	--	-	-
TOTAL TERMINO MUNICIPAL		360	100

SUPERFICIE TERMINO EN KM2.	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB/KM2.
29,31	360	12,28

La densidad de población en el término municipal es muy baja, siendo de 12,28 hab/km2. y la media nacional es de 67 hab/km2.

1.5.2.- Evolución intercensal de la población.-

La evolución de la población de hecho en el término municipal según los censos oficiales, vienen reflejados en el siguiente cuadro.:


AÑOS	POBLACION DE HECHO	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN EL PERIODO	% MEDIA ANUAL
1.920				
1.930	855			
1.940	916	61	7,13	0,71
1.950	1.002	86	9,38	0,93
1.960	1.002	--	9,38	0,93
1.965	912	- 90	- 8,98	- 1,79
1.970	624	- 288	- 31,57	- 6,31
1.975	514	- 110	- 17,62	- 3,52
1.980	428	- 86	- 16,73	- 3,34
1.981	360	- 68	- 15,88	-15,88
	TOTALES	- 495	- 0,57	- 0,01

Como se aprecia en el cuadro la población ha ~~h~~ido - creciendo hasta el año 50, habiendose producido desde éste año, un fuerte descenso.

RESIDENTES	AUSENTES (a)	V	31	36
		M	5	
	PRESENTES (b)	V	150	324
		M	174	
	TRANSEUNTES (c)	V	-	-
		M	-	
POBLACION DE DERECHO (a + b)		V	181	360
		M	179	
POBLACION DE HECHO (b + c)		V	150	324
		M	174	
NUMERO DE FAMILIAS				143

La composición familiar es de 2,26 personas que está muy por debajo de la nacional que es de 4,37 personas.

DINAMICA DE LA POBLACION



1.53.- Estructura de la población según sexo y estado civil

Para el año 1.981 existen los siguientes datos:

	VARONES	MUJERES
SOLTEROS ó VIUDOS	Se desconoce	
CASADOS	"	"
TOTAL	190	170

1.5.4.- Movimiento natural de la población.-

Censo de 1.981

MORTALIDAD	3
NATALIDAD	1
CRECIMIENTO VEGETATIVO	- 2

Los datos que se tienen no son representativos, puesto que la natalidad producida en el término no es la realmente ya que una gran proporción se desplazan a núcleos urbanos que cuentan con Residencia Sanitaria ó clinicas, escapandose de los datos municipales estos casos.

1.5.5.- Movimiento migratorio.-

Los datos de los movimientos migratorios son los - que se representan en el cuadro diguiente.

MOVIMIENTO MIGRATORIO AÑO	1.960	1.965	1.970	1.975	1.981
EMIGRACION					252
INMIGRACION					---

1.5.6.- Estructura de la población activa.-

SECTOR PRIMARIO (AGRICOLA)	40	98 %
SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL)	1	1 %
SECTOR TERCIARIO (ADMINISTRATIVO)	1	1 %
TOTAL POBLACION ACTIVA	42	100 %

La población laboral activa en 1.981, asciende a 42 personas que representan un 11,5 % de la población de hecho.

1.5.7.- Población, vivienda y familia.-

Censo de 1.981.-

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN FORMA DE UTILIZACION	OCUPADAS	PRINCIPALES TODO EL AÑO	110
		SECUNDARIOS, ESTACIONAL	42
		VACANTA	---
		OTRAS	69

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN TIPO DE EDIFICIO.	EN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS FAMILIARES.	DE UNA VIVIENDA	SIN OTRA UTILIZACION	40
			CON OTRA UTILIZACION NO AGRARIA	10
		DE UNA O MAS VIVIENDAS CON UTILIZACION AGRARIA		102
		VIVIENDAS CON UTILIZACION NO AGRAR.		--
TOTAL DE VIVIENDAS FAMILIARES				221

Como se deduce: Que en 1.981 existe un deficit de viviendas principalmente destinadas a unos nuevos matrimonios y emigrantes ya acostumbrados a otro tipo de viviendas.

1.6.- ESTRUCTURA ECONOMICA.-

1.6.1.- Estructura de la población.-

Por los resultados procentuales de la población - activa, vemos que la mayor parte de los trabajadores se - dedican a la agricultura (sector primario) principalmente a la ganaderia y cultivo de la tierra, con un índice bajo de mecanización.

1.6.2.- Indicadores económicos.-

En el cuadro anexo, se exponen una serie de datos estadisticos expresivos para medir el nivel económico de la población.

TAMUREJO	DENSIDAD HAB/KM2.	Nº DE TELEFONOS	Nº DE CAMIONES	Nº DE VEHICULOS	ENTIDADES BANCARIAS	CORRESPONSALIA BANCOS	CAJAS DE AHORROS	PRESUP. MUNICP. EN 1000pts. en 1981	POBLACION DE HECHO	GASOLINERAS
TOTAL	12,2	34	1	25	-	2	-	1500	360	-
POR 1000 HABITANTES	-	94	2,7	69	-	5,5	-	4166	--	-

1.6.3.- Agricultura y ganadería.-

El censo agrario del Instituto Nacional de Estadística de 1.981 arroja los siguientes datos:

1) Explotaciones agrarias clasificadas según superficie - total.

Sin tierras.....	
de 0,5 a 1 has.....	10
de 1 a 5 has.	10
de 5 a 20 has	30
de 20 a 100 has.....	10
TOTAL.....	60 Has.

Superficie censada según tenencia y parcelación.-

Has. en propiedad.....	931
Has. en arrendamiento.	2.000
Has. en aparcelaria...	-----
Has. en otros.....	-----
SUPERFICIE TOTAL.....	2.931

Número de parcelas según tamaño:

Menos de 1 Ha.	2.368
de 1 a 5 Has	596
de 5 a más Has	68
TOTAL.....	3.032

Superficie geográfica.	2.931
Superficie censada....	2.931
Superficie labrada....	200
Superficie no labrada.	2.731

1.6.4.- Industria y minéria.-

No existe ninguna clase de industrias ni de mine ria en todo el término municipal.

1.6.5.- Comercio.-

Tamurejo tiene una cobertura comercial limitada, casi exclusivamente de los articulos de consumo diario , las compras más importantes se realizan en otras pobla-- ciones de la comarca. No existe mercado de abasto público.

1.6.6.- Presupuesto y propiedades municipales.-

El presupuesto municipal durante los últimos años ha sido el siguiente.

AÑOS	PESETAS
1.970.....	
1.971.....	
1.972.....	525.577,-
1.973.....	525.577,-
1.974.....	921.476,-
1.975.....	984.534,-
1.976.....	1.088.758,-
1.977.....	1.271.434,-
1.978.....	1.271.434,-
1.979.....	1.271.434,-
1.980.....	2.143.036,-
1.981.....	1.500.000,-

Siendo en 1.981 la repercusión por habitante de 4.166,66pts

La propiedades municipales son:
Casco urbano..: Ayuntamiento y Centro sanitario.
Término municipal: Finca Hejido de 16 Has.

1.7.- LA EDIFICACION

1.7.1.- Morfologia actual del casco urbano.-

El núcleo de población primitivo de la actual villa parece ser el formado junto a la iglesia de Santo Toribio que está en la plaza de España y el perímetro de las calles Generalisimo Franco, calle Hernan Cortes y calle General Mola.

La edificación es sencilla con fachadas blanqueadas de gran belleza, en calles irregulares en zona primitiva.

Las calles en general son amplias y rectas, aúnque excepcionalmente existen estrangulamientos, los cuales - se afectan por nuevas alineaciones.

1.7.2.- Tipologia, materiales y plantas.-

El tipo de edificación dominante es el de manzanas cerradas con patios interiores y cerrados. Predomina la doble y triple crujia con fachadas anteriores a la calle y posteriores al patio posterior.

Los materiales constructivos típicos es la mamposteria con mortero de cal y adobe, fábrica de ladrillos - macizos de tejar, forjados de rollizos y teja curva con paredes encaladas.

El número de plantas es de baja y buhardilla y planta baja y una planta alta.

1.7.3.- Edificaciones de valor estético y artistico.-

En conjunto la villa tiene atractivos a conservar, por ello es conveniente y se recogen en las Ordenanzas, el conservar la estética general de la construcción en el casco.

No existe en este pueblo ningún edificio de valor - estético y artistico.

1.8.- SERVICIOS URBANOS.-

1.8.1.- Red de abastecimiento de agua.-

La captación de aguas, se realiza de un pozo de 120 m. de profundidad, y esta a su vez es elevada a un deposito de 125 m3., que luego distribuye a toda la población.

El estado de la red es bueno y está realizado - con tuberia de fibrocemento de presión.

1.8.2.- Red de saneamiento.-

La mayoria de las calles del casco urbano de Tamurejo tienen red de saneamiento, y el vertido se realiza a una zona denominada la Noria.

La red se encuentra en buen estado y esta realizada con tuberia de hormigón centrifugado.

Carece de depuradora de aguas residuales.

1.8.3.- Red electrica.-

La red de suministro de energia electrica, corresponde a la Cía. Ibierduero. La instalación en general - es deficiente.

De los transformadores que se observan en plano de información, se distribuye a toda la población.

1.8.4.- Alumbrado público.-

El pueblo cuenta con una iluminación suficiente, ya que tiene un alumbrado público múy bueno a base de -- lamparas de vapor de mercurio en toda la localidad.

1.8.5.- Red viaria y pavimentación.-

La mayor parte de las calles estan asfaltadas - tienen una buena pavimentación.

Los accesos de las carreteras a Siruela, Garba-- yuela y Agudo estan asfaltadas.

1.8.6.- Otros servicios.-

a) Teléfonos:

Tamurejo posée servicio automático de teléfo- no. El múmero de abonado es de 34.

b) Correos y telégrafos:

Existe un peón repartidor que hace tambien el servicio en Baterno, con domicilio en calle - Victoria. No hay servicio de telégrafos.

c) Vertido de basuras.-

No existe ningún lugar destinado concretamente a este fín.

1.9.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.-

EQUIPO ADMINISTRATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
AYUNTAMIENTO	C/ La Ronda, 1	400 m2.
JUZGADO	C/ La Ronda, 1	400 m2.
CUARTEL GUARDIA CIVIL	-- Siruela	--
CAMARA AGRARIA	C/ Generalisimo	--
INST. NACIONAL PREVIS.	----	--

EQUIPO CULTURAL	SITUACION	SUPERFICIE
BIBLIOTECA	NO	--
CASA DE CULTURA	NO	--
CENTRO SOCIAL-JUVENIL	NO	--
TELE-CULB	Plz. de los Caidos	40 m2.

EQUIPO ESCOLAR			
TIPO DE ENSEÑANZA	PUESTOS ESCOLARES	PROFESORES	SUPERFICIE
PREESCOLAR	NO	---	---
E.G.B.	24	1	100 m2
B.U.P.	--	---	---
PROFESIONAL	--	---	---

EQUIPO RELIGIOSO	SITUACION	SUPERFICIE
Iglesia Santo Toribio	Plaza de España	---

EQUIPO ASISTENCIAL	SITUACION	SUPERFICE
GUARDERIA	NO	---
ASILO HOGAR	NO	---
ASILO ANCIANOS	NO	---
HOGAR PENSIONISTA	NO	---

EQUIPO SANITARIO	SITUACION	SUPERFICIE
CLINICAS	NO	---
CENTRO DE HIGIENE	NO	---
CENTRO DE URGENCIA	NO	---
FARMACIA	Botiquin	---
MEDICO	SI	---
VETERINARIO	NO	---
A.T.S.	NO	---

EQUIPO COMERCIAL	EXISTENCIA	NUMERO
MERCADO DE ABASTOS	NO	--
COMESTIBLE EN GENERAL	SI	2
TEXTILES	NO	--
MADERA, PAPEL Y ART. GRAFICAS	NO	--
PIEL, CALZADO Y CAUCHO	NO	--
QUIMICAS (DROGUERIA)	NO	--
ESTANCOS	SI	1
BANCOS	NO	--
CORRESPONSALIA BANCOS	SI	2
CAJAS DE AHORROS	SI	1
GASOLINERA	NO	--
PENSIONES	NO	--
HOTEL	NO	--

EQUIPO RECREATIVO	SITUACION	SUPERFICIE
CASINO DE SOCIOS	NO	--
CINES	NO	--
TEATROS	NO	--
DISCOTECA	NO	--
PLAZA DE TOROS	NO	--

EQUIPO DEPORTIVO Y ZONAS VERTES	SITUACION	SUPERFICIE
POLIDEPORTIVO	NO	--
CAMPO DE FUTBOL	NO	--
PISCINA MUNICIPAL	NO	--
CAMPO DE FERIAS	NO	--
OTROS ESPACIOS DEPORTIVOS	NO	--
PARQUES Y JARDINES	NO	--
PLAZAS AJARDINADAS	NO	--

EQUIPOS VARIOS	SITUACION	SUPERFICIE
PARQUE DE BOMBEROS	NO	--
VERTEDERO DE BASURAS	NO	--
CEMENTERIO	SI	900 m2.
SILO DE CEREALES	NO	--

EQUIPO DE TRANSPORTES	SITUACION	EXISTENCIA
ESTACION DE FERROCARRIL	NO	--
ESTACION DE SERVICIO	NO	--
PARADA DE AUTOBUS	NO	--
PARADA DE TAXIS	SI	1
CAMIONES	SI	1
LINEA DE AUTOBUSES	SI	3
Nº DE VEHICULOS	SI	25

2.- ANALISIS DE LA INFORMACION

2.1.- DEMOGRAFIA.-

En la dinámica de la población se parecia claramente un movimiento desde 1.920 con una ascenso y un descenso -- hasta 1.950, donde a partir de él se produce un brusco descenso sobre todo en la década de 1.960 a 1.981.

Ha tenido y aún continua una fuerte emigración del - personal laboral.

2.2.- ECONOMIA.-

El nivel ecónomico de la población es bajo y lo de-- muestra el poco número de entidades bancarias. La industrialización es muy baja y la ocupación principal de la población es el medio rural.

2.3.- EDIFICACION.-

Hay que hacer notar el interes de los edificios apuntados en el capitulo canterior cuyos valores es necesario/ conservar y proteger.

Se considera preciso respetar dentro del casco la estética tradicional de la edificación, para lo cual se arbitraran en este Delimitación de Suelo unas ordenanzas al -- respecto que incidan sobre los materiales y terminación de los edificios.

2.4.- SERVICIOS URBANOS.-

El núcleo de población posée un 90% de las calles pavimentadas. La iluminación es insuficiente al estar los puntos de luces a mucha separación, dan poca iluminación. Es - necesario la terminación de las calles que estan por pavimentar, asi como la instalación de una planta depuradora de aguas fecales.

Badajoz, Octubre de 1.982

EL ARQUITECTO: