Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura CACERES - Consejería O.P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES - Consejería O.P. Urbanismo

MEMORIA INFORMATIVA

1.- MARCO FISICO TERRITORIAL.-

1.1.- Situación.-

El núcleo de Campillo de Deleitosa se ubica en el sector oriental de la provincia Cacereña a 39º, 42'10" N. y 1º, 53' O. dentro de la comarca natural de Villuercas, en la subzona del Valle del Arroyo Colmenar, sector occidental de los Ibores, a 40 Kms. de Navalmoral de la Mata, centro comarcal jurídico-administrativo de rango inferior y a 130 Kms. de la capital de la provincia, el centro de servicios de rango superior.

El pueblo se sitúa en la vertiente de umbría del arroyo Colmenar sobre el extremo septentrional de la Sierra de las Villuercas en proximidad inmediata a la garganta de Descuerna-Cabras a 520 ms. de altitud como un entorno accidentado por un paisaje articulado de cerros y valles. Se encuentra resguardado del viento sur por un accidente serrano de 700 ms. de altitud y ventilado al N. y NO.

Su término municipal de diminutas proporciones superficiales, 27 Km2. colinda con los vecinos de Mesas de Ibor por el N. (48,32) y Valdecañas de Tajo (19,36 Km2); E. Fresnedoso de Ibor (55,56 Km2) S. Robledollano (62,49 Km2) y Deleitosa (145,98 Km2) de quien toma el apelativo por haber sido anejo suyo hasta mediados del siglo XVII, y O. Higuera (40,83 Km2). Como puede deducirse por la superficie barrida por los términos limítrofes nos encontramos en un marco serrano con un marcado carácter depresivo en lo económico y demográfico que se manifiesta en el bajo nivel de ocupación, 9 Hab. por Km2., próximo al umbral de desertización humana, común a toda la comarca de Villuercas.

La superficie del casco urbano guarda íntima relación con el tamaño del término con tan sólo 2 Has. para albergar a los 200 habitantes censados en 1.981, lo que supone un bajísimo nivel de habitación.

1.2.- Morfolitología y Edafología.-

El espacio serrano sobre el que se asienta Campillo forma parte del conjunto natural de Villaercas, caracterizado por las ásperas formas del sistema de anticlinarios y sinclinarios alternantes cuarcítico-pizarrosos de los montes de Toledo extremeños que conforman el mejor ejemplo peninsular de relieve apalachense.

El Valle del arroyo Colmenar es de fondo plano y estructuralmente corresponde a un pliegue anticlinal desventrado, unidad que

Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION DEFINITIVA Junta de Extremadura CACERES

se prolonga por el valle del río Ibor, conformando un paisaje alomado en el que se encaja la red fluvial. El término se ve por tanto accidentado por las quebradas montuosas con enormes depósitos de cantos de cuarcita poco rodados que se desprenden de las altas sierras por efectos de la gelifracción y alteraciones mecánicas de las fuertes pendientes: rañas.

Geológicamente nos encontramos con afloramientos de pizarras y grauwacas precámbricas correspondientes al núcleo anticlinal, tapizadas por espesos depósitos de ladera activos. La dirección armoricana NW-SE domina en los pliegues sinclinales afectando a las pizarras y cuarcitas ordovícicas y silúricas. El fondo del valle aparede ocupado por filadios y cuarcitas. (MAPA GEOLOGICO: 1:200.000 HOJA 52 C.S.I.C.).

Los suelos resultantes a partir de esta roca madre se clasifican dentro de la tipología de tierra parda subhúmeda en cotas altas y en zonas bajas tierra parda meridional, compuestos de suelos policíclicos rojos y pardo-amarillentos sobre rañas con elevado poder de retención de agua y drenaje interno bueno, muy afectados por los agentes erosivos y por el cultivo en las zonas que el relieve lo permite. La vocación más extendida es la forestal de monte alto de encinar ahuecado.

La variedad más extendida la constituyen los suelos pardo meridionales sobre pizarras en fase delgada. El proceso edáfico, intenso, favorace la emigración de la arcilla, la rubefacción y la acidez. (MAPA DE SUELOS DE LA PROVINCIA DE CACERES E: 1:250.000. C.S.I.C.).

1.3.- Clima, Vegetación e Hidrología.-

La topografía elevada, contribuye a la modificación de la variedad climática templada mediterránea de la zona, caracterizada por veranos secos y suaves inviernos, según la clasificación de KOPPEN, que se transforma por efecto de un medio más fresco y húmedo hasta convertirse en un clima de transición entre el continental de la meseta y el atlántico: subatlántico.

La temperatura media anual del observatorio de Guadalupe a 650 ms. de altitud, es de 15ºC. con máximas absolutas de 37º en Agosto y mínima de -5ºC. en Diciembre. Los montes de Toledo actúan como un islote húmedo de excepción dentro de la España seca. De esta forma Campillo recoge en años normales precipitaciones superiores a los 900 mm. con máximas de Noviembre y mínimos de Julio, en función de los principales centros de acción que afectan a la zona: circulación del oeste con vientos del O.-N.O. y lluvias pro

vocadas por las borrascas suratlánticas del golfo de Cádiz.

La vegetación del sector corresponde al QUERCUS FAGINEA excep tuando las zonas más abrigadas que ocupan las especies de la alianza OLEO-CERATONION, que a su vez dejan paso en los lugares más umbrosos y húmedos al QUERCUS PYRENAICA. En las áreas de montaña la vegetación climax se comporta de manera diferente según pisos altitudinales y exposición a umbrias y solana. El proceso intenso de deforestación de las especies madereras más codiciadas ha - determinado su desplazamiento por sucedáneos arbóreos de repoblación: eucaliptos y pinos, con los impactos medio-ambientales consiguientes de ruptura del ecosistema, incremento de la erosión y esquilme del suelo y de la fauna. El monte bajo está compuesto de sotobosque espeso de chaparros, jaras y lavándulas. Unas 1.800 H. se dedican a pastos permanentes para el ganado y la repoblación - de eucaliptus globulus comprende 800 Has. En las partes bajas del valle en contacto con los arroyos se desarrolla un arbolado com-- puesto por fresnos, alisos y matorral espinoso de tamujas.

La hidrología de la zona representa un papel fundamental, por su diseño y estructura. La red hidrográfica se caracteriza por series de cortos sistemas fluviales afluentes del Tajo con diseño - en bayoneta condicionados por la red de fracturas. Cruzan el término una garganta denominada Descuernacabras y los arroyos Castillo, Rociquera, Castaño y otros menores.

Las fuertes pendientes producen un relieve con escasa capacidad de retención de agua a la que contribuyen la permeabilidad de los planos de disyunción de las diaclasas cuarcíticas, mientras - que las pizarras pueden retener el agua por su mayor impermeabilidad. Los arroyuelos bajan tan precipitados, por razón de la escabrosidad de su cauce que apenas pueden retener agua en el estío; pese a ello tradicionalmente sirvierón para el consumo del vecindario y para riego de huertos de frutales y verduras.

Por lo tanto esta activa escorrentía superficial como drenaje muy favorable impide la existencia de zonas encharcadas pudiendo formarse mantos acuíferos pequeños, relacionados con acumulaciones locales de coluviones (MUÑOZ JIMENEZ: LOS MONTES DE TOLEDO. OVIEDO)

2.- ESTRUCTURA POBLACIONAL.-

La evolución cuantitativa del crecimiento real de Campillo - de Deleitosa desde comienzos de siglo arroja el balance siguiente

CRECIMIENTO REAL DE LA POBLACION DE CAMPILLO DE DELEITOSA.

Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres - APROBACION DEFINITIVA CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres - Junta de Extremadura CACERES

CENSOS	POBLACION DE HECHO	SALDO C.P. Urbanismo	BASE 100 = 1.900
1.900	423	---	100
1.910	430	7	101,7
1.920	473	43	111,8
1.930	435	- 38	102,8
1.940	522	87	123,4
1.950	614	92	145,2
1.960	573	- 41	135,5
1.965	305	- 268	72,1
1.970	258	- 37	61,0
1.975	231	- 27	54,6
1.981	200	- 31	47,3

FUENTE: I.N.E. CENSOS DE POBLACION CUADRO I.-

Un tamaño tan reducido de efectivos poblacionales condiciona la demográfía del núcleo desde sus orígenes. Históticamente el pueblo adquiere su autonomía municipal tras pertenecer como anejo a Deleitosa. En 1.842 el vecindario se situaba en 40 vecinos, unos 200 habitantes. Durante la segunda mitad del XIX duplica sus efectivos en un despeque sin precedentes. De esta forma comienza el siglo con 423 habitantes, unos 100 vecinos. Con grandes dificultades obtiene los 473 habitantes en 1.920, para retroceder por la crisis económica de los años treinta al nivel de los años diez. La cifra del censo de 1.940 se encuentra sobrevalorada artificialmente y será en 1.950 cuando el núcleo alcance su cenit demográfico con 614 habitantes de hecho. De esta forma en la primera mitad de este siglo la población experimenta un incremento del 45 % en sus recursos humanos.

La tendencia se invierte a partir de este momento con un retroceso tan espectacular que supone las pérdidas irreparable del 67 % de los efectivos en las tres últimas décadas. A ese ritmo que no se frena en 1.975 el pueblo debería desaparecer y extinguirse a finales de siglo, de no invertirse el proceso de desertización. No es posible la existencia de un núcleo con tan escaso volumen de población .

2.1.- Dinámica Vegetativa.-

El proceso de deterioro demográfico se inicia en la década de los años sesenta, a partir del momento en que finalizan las obr del embalse de Valdecañas. De esta forma en 1.964 las tasas de na

talidad y mortalidad tienden a la proximación y reducción del - crecimiento a niveles mínimos influenciadas por la intensa movilidad espacial a Francia por falta de trabajo.

2.2.- Estructura por Sexo y Edad.-

La composición interna de la población de Campillo acusa - toda la gama de efectos regresivos que se derivan de la dinámica vegetativa y de la emigración:

COMPOSICION POR SEXO Y EDAD DE LA POBLACION DE CAMPILLO: 1.982.

GRUPO DE EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%	TOTAL	%
0-24 Jóvenes	23	9,1	23	9,1	46	18,2
25-54 Adultos	50	19,9	57	22,7	107	42,6
55-64 Adultos S.	25	10,0	23	9,1	48	19,1
65- + Seniles	28	11,2	22	8,9	50	20,1
TOTAL	126	50,3	125	49,8	251	100,0

CUADRO II.-

El cuadro II referido a la población de derecho muestra el agotamiento de los recursos humanos por un envejecimiento avanzado: El índice de SAUVY es de 121,7 por 100 y las personas superiores a los 55 años representan el 40 por 100 de la población total. La acumulación de efectivos en la cúspide con muy discutible superávit masculino conlleva una reducción de los grupos jóvenes menores de 24 años, el 18 por 100, incapaces de contribuir a la renovación generacional, ya que la tasa bruta de natalidad es de 4 por 1.000 en los años en que se produce algún nacimiento.

No hay posibilidad de recuperación económica por la pobreza del medio y por la carencia de población en edad laboral: los - activos entre 15 y 35 años se reducen a 18 hombres y 21 mujeres..

No hay futura para estos minimunicipios desertizados ni esperanza de recuperación. Las dotaciones y servicios precisan de un número mínimo de consumidores de lo contrario estamos despilfarrando los escasos recursos disponibles. Campillo de Deleitosa es un núcleo a extinguir con todas las penosas connotaciones humanas que subyacen a esta afirmación.

3.- ESTRUCTURA ECONOMICA.-

La función esencial del núcleo es la de acoger como si de un asilo de ancianos se tratasa a la gran mayoría de vecinos, - pensionistas y jubilados. Los escasos activos que no deben supe

APROBACION DEFINITIVA CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES

rar el 20 por 100 de la población total con trabajadores autónomos agrícolas y el resto trabaja por cuenta ajena, pudiendo afectar el paro a 15 personas.

3.1.- El Sector Agropecuario.-

Sobre el exiguo potencial del sector primario en una zona serrana como la de Villuercas se sustenta la penosa existencia de la población de Campillo. Si comparamos pasado y presente -- las diferencias no resultan tan acusadas.

En 1.950 la penuria del terreno pizarroso, escaso de tierra suelta y floja, de poca profundidad sólo hacia posible el - cultivo de 900 Has. en secano en tres hojas, alternando los cultivos. Las hojas se destinaban a cereales, garbanzos y algarrobas con rendimientos exiguos: trigo 3,25 Qm/Ha.; centeno, 3 Qm. cebada, 6 Qm.; avena 5 Qm.; garbanzos, 4 Qm.; y algarrobas, 4,5 Qm. Un labrador medio posee 5 Has. de tierra en secano en parcelas alargadas. Existían 48 Has. de olivos que ocupan por lo general las mejores tierras de secano.

Las tierras de regadío a partir del agua de arroyada producían hortalizas, tabaco, algodón y patatas. Había algunos árboles frutales: Higueras, melocotones y perales para el consumo - local. Asimismo se disponía de 5 Has. de prado; se aprovechaba a diente y se le daba un corte al año.

En 1.982 el cereal ocupa 30 Has. y el olivar 60 Has. con - una superficie de 1.800 Has. destinada a pastos. Únicamente 10 Has. se dedican a regadío, La repoblación de eucaliptos ha colonizado 800 Has. a la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo con unos costes ambientales superiores a los beneficios madereros.

El sistema de explotación no ha variado en absoluto manteniéndose el régimen de propiedad y atención diredta de unas tierras absolutamente atomizadas. En la actualidad 2.700 Has. se - explotan en propiedad sin presencia de regímenes indirectos de arrendamientos, aparcerias y colonatos. Para las labores que en el pasado se realizaban bajo la dirección de la Junta Sindical Agropecuaria se emplearón como en el presente caballerías dado lo abrupto del terreno. La atomización de las parcelaciones exigiría la concentración parcelaria, aunque es un deseo que nos - tenemos no vaya a producirse jamás, para los 268 propietarios.

El subsector ganadero ha experimentado una transformación paralela al retroceso de la agricultura.

APROBACION DEFINITIVA CACERES

CONTRASTES ENTRE LOS CENSOS GANADEROS DEL MUNICIPIO: 1.950-1.982

ESPECIES	1.950	1.982	SALDO
CAPRINO	200 -- 9,4 %	600 -- 43,1 %	400
OVINO	1.500 --70,6 %	500 -- 35,9 %	- 1.000
PORCINO	225 --10,6 %	200 -- 14,4 %	- 25
VACUNO	40 -- 1,9 %	70 -- 5,0 %	+ 30
MULAR	80 -- 3,8 %	18 -- 1,3 %	- 62
CABALLAR	30 -- 1,3 %	4 -- 0,3 %	- 26
ASNAL	50 -- 2,4 %	-- -- --- %	- 50
TOTAL	2.125 -100,0 %	1.392 --100,0 %	- 733

FUENTE: CENSOS GANADEROS

CUADRO III.-

Advertimos un retroceso cuantitativo global del 35 por 100 en el número de cabezas, del que son responsables tanto la caida del ovino (- 1.000) como la de las restantes especies. Únicamente cabras y vacas han experimentado por razones de cambio en los hábitos de consumo ascensos sustanciales tripicando y duplicando respectivamente los efectivos de 1.950.

De esta forma el subsector ganadero es hoy la única alternativa posible como actividad económica idónea para el término municipal y que podría absorber una pequeña cantidad de los activos parados y de los nuevos ganaderos, dada la proximidad de centros dinámicos de consumo.

3.2.- El Sector Industrial.-

Es un lujo dedicar un capítulo a algo inexistente. Todavía en 1.950 podía registrarse una actividad extractiva ligada a las canteras de las que se extraía pizarra para la construcción de edificios. Las matrículas de contribución industrial contabilizan un central eléctrica, una prensa de husillo, dos molinos maquileros y cuatro hornos de cocer pan.

3.3.- El Sector Servicios.-

De tan escaso dinamismo como el sector anterior, la actividad administrativa se reduce a la penúria de una corporación cuya hacienda municipal ingresó en 1.982 en sus arcas la ridícula cantidad de 2.600.000 pesetas. Los bienes patrimoniales se reducen a un solo edificio destinado a Casa Consistorial, escuela y consultorio Médico y dos pequeñas parcelas a eras y ejido. El cementerio se encuentra pendiente de reforma, cuyo costo superará los 8.000.000 de pesetas, de los que la Diputación aporta la mi

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Junta de Extremadura

tad- Si ello unimos el coste de urbanización desde 1.980, abastecimiento de agua y alumbrado podemos caer en la cuenta de la incongruencia entre desembolso de recursos públicos y número de usuarios.

Los servicios comerciales destinados a satisfacer las necesidades diarias son minúsculos y simultanean los ultramarinos - con otros usos, sin que puedan ofertar tipo alguno de empleo. - Los vecinos han venido acudiendo a las ferias y mercados de Navalmoral de la Mata por caminos de herradura.

En este sentido la incomunicación ha sido la tónica histórica. MADOZ explicaba en 1.842 que el pueblo sólo contaba con - 200 años de existencia, pero que era tan excéntrica su posición , que impedia su prosperidad y no se creía entonces que pudiera - prosperar en lo sucesivo. Una premonición muy exacta. El aislamiento se constata sobre el mapa ya que únicamente existe una - vía de comunicación hacia la N-V. El parque de vehículos asciende a 16 automóviles, 2 camiones y 2 furgonetas con los cuales se intenta paliar la falta de transporte público.

Los servicios sanitarios pueden cubrirse gracias al nuevo hospital comarcal de Navalmoral de la Mata, así como los comerciales y de ocio, careciendo de cualquier tipo de infraestructura cultural, deportiva, espectaculos ,hosteleria..., que conforman y explican la degradación y el abandono de pueblos como Campillo de Deleitosa que para su desgracia incluso son sometidos a auditorias por la Administración Central del Estado.

4.- EDIFICACION.-

Segun los datos obtenidos por el INE en 1981, en Campillo de Deleitosa existía el siguiente censo de viviendas.

Total viv. familiares	Total viv. habit.	Total viv. vacias
158	87	71

Prácticamente se mantenían en un 55% viviendas familiares habitadas, para tener sobre un 45% en viviendas vacías, temporales o definitivas, datos que hoy en 1985 son totalmente revisables después de 4 años, pero que como orientación nos sirven.

Campillo de Deleitosa en alturas se nota una diferencia clara. Se mantienen con 1 altura todos los edificios destinados a actividades agropecuarias, prácticamente bordeando el pueblo, para mantener una constante de dos alturas en los edificios destinados a viviendas familiares y la característica de la no a-

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
Cáceres
Consejería O.P.U.
Junta de Extremadura
Consejería O.P.U.

porición de edificios con tres alturas, [illegible] la Iglesia como el edificio de más altura [illegible].

Referente al estado de la edificación, se mantienen en mal estado de conservación los anejos, agrícolas, viviendas de 1 altura o 2 alturas, vacías por sus dueños y algunas en avanzado estado de ruina, con el peligro que comporta. Puede considerarse en un 40% en mal estado, necesitando ayudas de importancia en general, para mejorar sus condiciones de habitabilidad y de seguridad estructural.

Las viviendas en regular estado, puede suponer un 20% sobre el total. Con reparaciones leves en interior y exterior engloba rían el 3er grupo. Tercer grupo formado por las viviendas en buen estado de conservación, incluyendo las que se encuentran en fase de construcción y que oscilan alrededor del 35/40% del total del censo coinciden con las viviendas de construcción reciente y de corta edad todavía.

La tipología de la zona, viene marcada por el caracter mixto- de residencia- producción con la consiguiente necesidad de anejos a la vivienda para satisfacer los actividades artesanales o de dependencias agropecuarias como establos o almacenamientos de labranzas y productos acrícolas, muy marcado este último en las zonas del pueblo que lo permitan por la configuración de la manzana.

También, en cuanto a la utilización de materiales autoctonos para la construcción, ha sufrido la alteración del ladrillo visto, fibrocemento o aluminio, desvirtuando al pueblo en zonas de actuación localizada su paisaje urbano-rural.

5.-SERVICIOS URBANOS.-

5.1.- Abastecimiento de agua.-

La captación de agua se realiza en la hacienda de El Castaño aproximadamente a 1,5 km del depósito. Se ha construido un muro de 20 ml. de longitud y de planta quebrada cortando el actual venero; se ha construido del mismo modo una zanja de drenaje adosada al paramento de aguas arriba rellenandose con material filtrante, que permitirá el paso del agua captada la que, a través de unas perforaciones en el muro pasarán a una arqueta arenero que está agua abajo del muro.

La conducción hasta el depósito regulador se proyecta con tubería de fibrocemento de 80 mm ø int. y timbraje 7,5-15 atms.

La longitud total de la conducción es de 1.415,00 mts.

El depósito regulador consta de una doble cámara, con lo que se permite la cloración del agua. Su capacidad es de 60 m³ considerando para una población de cálculo de 600 habitante y una dotación de 150 litros por habitante y día. El depósito se encuentra al Oeste en la cota 556, llegando el agua con suficiente presión a todos los puntos del pueblo.

El suministro se realiza con tuberías de fibrocemento de 80mm de diámetro interior y timbraje de 7,5-15 atm. La longitud de suministro es de 141,30 ml.

La distribución interior del casco se realizará con tuberias de fibrocemento con unión mecanica y de diametro 80 mm. (208,20ml) y de ∅ 60 mm.

En las acometidas de ramales se disponen arquetas y válvulas de compuerta con objeto de aislar ramales de avería.

5.2.- Alcantarillado.-

La red de Saneamiento es de tipo unitario, el trazado en planta se hace por medio de alcantarillas que vierten en colectores y estos a su vez en el emisario, Debido a la topografía del terreno el vertido se realiza al Noreste en una depuradora que funciona principalmente en verano.

La energía necesaria para todos los elementos eléctricos de la depuradora la tomamos de la propia red de Energía del pueblo. El tendido es aéreo sobre torretas metálicas.

Los tubos son de hormigón prefabricado, vibrado o centrifugado en todo el pueblo el diametro es de 30 cm. con una longitud de 208,20 ml. y el emisario con una longitud de 50mts. hasta la depuradora. Al comienzo de cada alcantarilla se han colocado cámaras de descarga de 600 litros por lo que el caudal de cálculo no es nunca inferior a los 20 l/sg. que es el de salida de agua de la cámara.

5.3.- Red de energía eléctrica.-

La red de Alta Tensión que acomete al pueblo lo hace por el Este, ubicandose el centro de transformación al Sur en la periferia del pueblo justo en la confluencia de la Pza. Fco. Pizarro; este centro de transformación abastece a todo el pueblo y distribuye la Energía en baja tension por las arterias principales del pueblo ramificandose en la periferia y callejones. La distribución se realiza al 100% de las viviendas.

La Cía. suministradora es Iberdero siendo el suministro bastante regular. El trazado de la red en B.T. es aereo sobre fachada mediante cable trenzado.

5.4.- Alumbrado público.-

La reforma de alumbrado público del existente se realizó en Octubre de 1982. La CIA suministradora es IBERDUERO.

El sistema de iluminación es de media noche y de noche entera, al 50% de la potencia instalada. El nivel de iluminación es medio y lámparas utilizadas son de vapor de mercurio de 80 w. de potencia y 3.500 lumenes con 75 puntos de luz, anclados a los muros con soportes murales de 1 mts, con disposicion unilateral, con altura de 5 mts.

El tipo de linea es trenzada sobre fachada, aérea, con diseño y conservación en mal estado.

Los barrios y zonas que estan en deficiente estado estan marcados en el plano de alumbrado, destacando que son caminos de las afueras, con escaso o nulo servicio por la noche.

Asi pues, el nivel es bueno para el pueblo y suficiente el servicio.

5.5.- Pavimentación y acceso rodado.-

Aproximadamente estan hormigonada el 100% de las calles siendo su estado de conservacion bueno.

Tan solo la Plaza Francisco Pizarro tiene acerado, incluso con una fuente pública en el centro de la misma las demas calles están todas hormigonadas pero carecen de encintado de acerado.

El acceso al pueblo se realiza por una carretera vecinal de un ancho aproximado de 4 mts su estado de conservación es bueno, así como su trazado es bastante peligroso, carece totalmente de señalización. Esta carretera se encuentra situada al norte y acomete al pueblo por el noreste.

El acceso rodado por alguna de sus calles es imposible debido a la estrechez y en otra debido al poco radio de giro.

En el plano correspondiente se han grafiado además de las calles el pueblo en buen estado, aquellos caminos que sin estarlo si que poseen condiciones para que se desarrolle el tráfico rodado.

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES

6.- EQUIPAMIENTOS.-

Como se señala en planos correspondientes y en otros apartados de la memoria los equipamientos del municipio son:

-Ayuntamiento.
-Iglesia.
-Escuelas.
-Botiquín de urgencia.
-Cementerio.
-Correos.
-Telefono.

No existen dependencias bancarias, culturales ni hoteleras.

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería