CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

MEMORIA INFORMATIVA

APROBACION INICIAL CACERES
Consejeria O. P. Urbanismo

0.- INTRODUCCION

Se radacta el presente proyecto de "DELIMITACION DE SUELO URBANO DE CACHORRILLA ", por encargo de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la " JUNTA DE EXTREMADURA " al objeto de dotar de un instrumento de Planeamiento en su escalon mas elemental, dentro de las distintas figuras que contemplan el Texto Refundido para el Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana, asi como el Reglamento de Planeamiento que la desarrolla.

1.- ENCUADRE TERRITORIAL (DATOS GENERALES)

1.1.- SITUACION

Esta situado en la margen izquierda de la carretera y a 3,00 km de la carretera de Ceclavin-Puente de Guadancil, con cuya carretera comunica por otra, que partiendo del kilometro 12 de aquella vuelve a enlazar con ella en el kilometro 17 de la misma.

Pertenece al Partido Judicial de Coria, de la que dista 22 Km., estando situada a 78 km de la Capital de la Provincia (Caceres).

1.2.- POSICION GEOGRAFICA

Viene definida por las siguientes coordenadas:

Longitud: 2º 59' 00"
Latitud: 39º 55' 00"
Altitud: 329 m.

1.3.- EXTENSION Y LIMITES

El Termino Municipal se extiende sobre una Superficie de 45,45 km2.

Limita con los Terminos Municipales siguientes:

Al Norte: Casillas de Coria.
Al Sur : Aceuche.
Al Este : Pescueza.
Al Oeste: Ceclavin, Zarza la Mayor y Moraleja.

Dpto. O. P. Urbanismo
COMISION PROVINCIAL
COMISION O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

2.- POBLACION

2.1.- EVOLUCION Y LOCALIZACION DE LA POBLACION

2.1.1.- EVOLUCION

En el siguiente cuadro se ofrece la evolucion del Termino Municipal de CACHORRILLA, desde 1.980 hasta 1.986, segun los datos oficiales.

AÑOS	POBLACION	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN PERIODO	% MEDIO ANUAL
1.920	463	-	-	-
1.930	475	+12	+ 2,60	+0,26
1.940	408	-67	-14,10	-1,41
1.950	448	+40	+ 9,80	+0,98
1.960	411	-37	- 8,25	-0,83
1.970	235	-176	-42,82	-4,28
1.975	207	-28	-11,91	-1,19
1.980	208	+ 1	+ 0,48	+0,05
1.986	154	-54	-25,96	-2,60
TOTALES		-309		

El analisis de los datos refleja una disminucion de poblacion hasta 1.940, para tener un ligero aumento en esta decada.


Posteriormente las disminuciones son graduales, si bien en menor cantidad por años.

Es de destacar que en la decada de los años 60, se prducen una perdida maxima como consecuencia de la fuerte emigracion.

El grafico adjunto expresa la dinamica poblacional:

CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

Min. de Ley de Urbanismo
APROBACION INICIAL
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo



La población de hecho se distribuye por grupos de edades como se indica en el cuadro siguiente:

EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
+ 85	1	1,75	2	2,08
75-85	1	1,75	2	2,08
65-74	4	7,02	4	4,17
60-64	3	5,26	5	5,21
55-59	5	8,77	5	5,21
50-54	4	7,02	12	12,50
45-49	6	10,53	11	11,46
40-44	10	17,54	13	13,54
35-39	10	17,54	12	12,50
30-34	1	1,75	3	3,13
25-29	1	1,75	2	2,08
20-24	2	3,52	4	4,17
15-19	2	3,52	6	6,25
10-14	4	7,02	6	6,25
- 10	3	5,26	9	9,38
TOTAL	57	100,00	96	100,00

2.1.2.- LOCALIZACION

La poblacion fundamentalmente se localiza en el nucleo urbano, siendo practicamente nula la diseminada, debido a que el acceso a las explotaciones se realiza facilmente.

En el cuadro anexo se expresan los siguientes datos relativos al ultimo Censo Oficial de 1.986.

POBLACION EN NUCLEOS		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGULAR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
CACHORRILLA	LUGAR	116	88,55
POBLACION EN DISEMINADO		15	11,45
TOTAL TERMINO MUNICIPAL		131	100

SUPERFICIE DEL TERMINO	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB /Km2
45,45 Km2	131	2,88

En la actualidad no se registra emigracion, siendo el crecimiento exclusivamente natural.

2.2.- POBLACION, VIVIENDA Y FAMILIA

2.2.1.- POBLACION

A continuacion se ofrecen los datos relativos al Censo Oficial de 1.986.

RESIDENTES	AUSENTES (a)	23
	PRESENTES (b)	121
TRANSEUNTES (c)		10
POBLACION DE DERECHO (a+b)		144
POBLACION DE HECHO (b+c)		131
N DE FAMILIAS		59

La composicion media de la familia es muy baja, inferior a la media nacional (3, 18 y 4,37 respectivamente).

CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

2.2.2.-VIVIENDA:

La situacion en cuanto a utilizacion de los edificios, segun los datos oficiales de 1.985, es como a continuacion se detalla:

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
OCUPADAS	PRINCIPALES (TODO EL AÑO)	56
	SECUNDARIAS (ESTACIONALMENTE)	24
VACANTES		39
TOTAL		119

EDIFICIOS SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
DESTINADOS A VIVIENDA	SIN OTRA UTILIZACION	35
	CON OTRA UTILIZACION NO AGRAR.	3
	CON OTRA UTILIZACION AGRARIA	81
NO DESTINADOS A VIVIENDA		10
TOTAL		129

De los datos anteriormente expuestos, pueden deducirse las siguientes apreciaciones:

Tras la disminucion de poblacion hasta 1.940 y la estabilizacion de la decada de los años cuarenta, viene una fase de perdida de poblacion joven que se registra en los años 60, con lo que la estructura de la poblacion queda modificada al añadirle el factor envejecimiento. Sin embargo tal perdida de poblacion no afecta a la proporcion entre viviendas desocupadas y vacantes porque la emigracion no afecta a los cabezas de familia.

Actualmente y como consecuencia del retorno definitivo u ocasional de las primeras familias emigrantes a su lugar de origen, acentuado por las perspectivas de falta de trabajo, se preve un aumento de las construcciones de nueva planta para uso residencial y por lo tanto una posible extension del casco urbano.

D. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE JUNTA DE EXTREMADURA

Dirección Prov. de Urbanismo - Cáceres APROBACION INICIAL CACERES D. P. Urbanismo

2.3.- CLASIFICACION DE LA POBLACION

El sector basico de empleo es el primario fundamental en la agricultura y la ganaderia, dando empleo en el de servicios y siendo practicamente nulo en el secundario.

Destaca un alto porcentaje de poblacion activa como consecuencia del efecto de colchon que tiene el campo y que admite dentro de una misma explotacion familiar, a varios componentes de la misma.

2.4.- PROYECCIONES DE LA POBLACION

En las actuales circunstancias economicas y ante las espectativas proximas se prevee un aumento de la poblacion, ya que si bien se puede producir un descenso de la poblacion joven en busca de puestos de trabajo, fuera del municipio se puede afirmar que habra un aumento de unidades familiares, como consecuencia del efecto de iman que trae consigo el regadio.

3.- ESTRUCTURA ECONOMICA

3.1.- ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Como se ha dicho anteriormente la poblacion activa se agrupa en explotaciones de caracter familiar en regimen de autonomos, centrandose principalmente en el sector primario, y excasamente en el secundario y terciario.

Dentro del primero la produccion se centra en el agricola y ganadero. El agricla se caracteriza por explotaciones en regimen de propiedad, arrendamiento y aparceria. El sector terciario comercios de alimentacion, corresponsalias bancarias, enseñanza y administracion local.

3.2.- INDICADORES ECONOMICOS

En el cuadro siguiente se exponen una serie de indices expresivos del nivel economico de CACHORRILLA, ademas de otros que permiten realizar una composicion con obras municipales cuya poblacion activa se situa alrededor de los 96 Habitantes.

La actividad comercial cmò puede observarse es muy baja y muy inferior a la media provincial, dando una idea de que la actividad economica fundamentalmente es la agraria.

INDICADORES ECONOMICOS

ACTIVIDAD MERCANTIL		TOTAL	POR 1.000 HABITANTES	MEDIA PROVINCIAL MUNICIPIOS DE 3000Hab
LICENCIAS COMERCIALES	ALIMENTACION	2		
	INDUSTRIAS TEXTIL			
	MADERA, CORCHO, PAPEL ARTES GRAFICAS	-		
	PIEL, CALZADO, CAUCHO	-		
	INDUSTRIAS QUIMICAS	-		
	INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION	-		
	INDUSTRIAS METALURGICAS	-		
	ENERGIA ELECTRICA Y MECANICA	1		
	GAS CIUDAD, AGUA	-		
	ACTIVIDADES DIVERSAS	-		
	TOTAL LICENCIAS COMERCIALES	-		
N DE TELEFONOS		28		
N DE CAMIONES		-		
N DE INSTRUMENTOS NOTARIALES		-		
RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL ESPECTACULO		-		
TOTAL PRESUPUESTOS MUNICIPALES		-		
N DE ENTIDADES BANCARIAS		-		
N CAJAS DE AHORROS		1		
OTRAS		-		

DENSIDAD HAB/Km2	2,88		

CONSEJERIA DE O.P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

APROBACION INICIAL CACERES

3.3.- AGRICULTURA Y GANADERIA

La superficie total del termino de CACHORRILLA es de 45,45 KM2.

El principal sistema de cultivo corresponde al secano, con una superficie total de 4300 Ha.

En secano, dado lo abrupto del terreno, salvo 100 Ha. dedicadas a cereales, no se realiza otro tipo de cultivos, siendo su aprovechamiento de encinar (4000 Ha) y alcornocal (200 Ha).

En cuanto a la ganaderia, la mas abundante es el ganado caprino con 950 cabezas, le siguen en importancia el ovino con 1500, el vacuno con 200, el porcino con 200 y el equino con 13 cabezas.

3.4.- INDUSTRIAS Y SERVICIOS

El sector industrial no tiene desarrollo.

El sector de servicios depende fundamentalmente de CORIA, asi como de la capital de provincia, ya que los servicios municipales son minimos.

4.- EDIFICACION

El panorama del parque inmobiliario de CACHORRILLA queda recogido de forma exahustiva en los cuadros siguientes, en los que se recogen datos urbanisticos, esteticos, formales, constructivos, tipologicos, etc.





ESTADO ACTUAL DEL CASCO URBANO

DATOS GENERALES

CARACTERICTICAS GENERALES:

USO:
- -RESIDENCIAL 90,80%
- -PUBLICO 6,40%
- -OTROS 2,80%

ESTADO DE LA CONSTRUCCION:
- -BUENO 67,90%
- -REGULAR 25,40%
- -MALO 6,70%
- -RUINA 0,00%

EDAD DE LA CONSTRUCCION:
- -ANTIGUA 36,80%
- -MEDIA 44,30%
- -MODERNA 18,90%

ALTURA:
- -UNA PLANTA 50,90%
- -DOS PLANTAS 49,10%
- -TRES PLANTAS 0,00%
- -MAS DE TRES PLANTAS . 0,00%

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

ESTRUCTURAS:
- -MADERA 0,00%
- -MURO DE CARGA 96,40%
- -HORMIGON 0,90%
- -METALICA..... 2,70%

VOLADIZOS:
- -BALCONES 16,00%
- -CUERPOS VOLADOS 0,00%
- -ALEROS 84,00%

MATERIAL DE FACHADA:
- -ENFOSCADO 88,10%
- -CARA VISTA 0,90%
- -PIEDRA 11,00%
- -CHAPADOS 0,00%
- -ALICATADOS 0,00%
- -OTROS 0,00%

CARPINTERIA:
- -MADERA 69,00%
- -ALUMINIO 3,50%
- -HIERRO 17,50%
- -OTROS 0,00%

CUBIERTAS:
- -TEJA 86,40%
- -FIBROCEMENTO 8,20%
- -TERRAZA VISITABLE .. 0,90%
- -OTROS 4,50%

CERRAJERIA:
VENTANAS:
- -FORJA 7,00%
- -HIERRO 93,00%
- -OTROS 0,00%

ANTEPECHOS:
- -FORJA 42,10%
- -HIERRO 52,60%
- -MADERA 5,30%
- -ALUMINIO 0,00%

BAJANTES CANALONES:
- -ZINC 15,60%
- -PLASTICO PVC 25,00%
- -FIBROCEMENTO 59,40%

CARACTERIST-URBANISTICAS:

EDIFICACION:
- -EXENTO 3,80%
- -ENTRE MEDIANERAS ... 96,20%

TIPOLOGIA:
- -MANZANA CERRADA 95,20%
- -MANZANA ABIERTA 3,80%
- -LINEAL 0,00%
- -AISLADO 1,00%

SITUACION RESPECTO AL CASCO:
- -CASCO ANTIGUO 96,30%
- -ENSANCHE 0,00%
- -DISEMINADA PROXIMA . 3,70%

OTRAS CARACTERISTICAS:

VALORES ESTETICOS:
- -MUY BUENOS 0,90%
- -BUENOS 0,00%
- -ACEPTABLES 72,90%
- -MALOS 26,20%

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

Nº

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES: USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA					
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS
CARRETERA	4	1	-	4	-	1	-	1	1	3	4	1	-	-	-	-	4	-	5	-	2	5	-	2	-	-	-
CRISTO	3	-	1	3	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-
CUENCO	11	-	-	1	10	-	-	10	1	-	8	3	-	-	-	-	11	-	11	-	-	9	-	2	-	-	-
DEL CUBA																											
FUENTECILLA																											
HERNAN CORTES	13	1	2	11	3	2	-	7	2	2	7	9	-	-	3	-	12	-	16	-	-	14	-	2	-	-	-
HORNO	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
IGLESIA	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
LOPEZ HIDALGO	15	2	-	13	3	-	-	3	7	6	7	9	-	-	2	-	14	-	16	-	-	14	-	2	-	-	-
LLANO GIRALDO	2	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
OSCURA	20	-	-	13	7	-	-	9	11	-	13	7	-	-	3	-	17	-	20	-	-	19	-	1	-	-	-
PLAZA ALAMO	10	-	-	10	-	-	-	-	7	3	6	4	-	-	-	-	9	-	10	-	-	10	-	-	-	-	-
P. AL ONDIGA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
P. JULIAN ZUBAG.	3	1	-	3	1	-	-	-	1	3	-	4	-	-	3	-	2	-	4	1	-	4	-	-	-	-	-
PLAZA MAYOR	9	1	-	8	-	1	-	1	7	1	-	9	-	-	4	-	2	-	9	-	1	6	1	-	-	-	-
RIO	4	-	-	1	1	2	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	1	-	3	-	-	-
TRANSFORMADOR	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
VUELTA	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	99	2	3	72	27	7	-	36	42	20	54	32	-	-	15	-	84	-	107	1	3	96	1	12	-	-	-

SITUACION	CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS: VENTANAS			ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			CARACT. URBANIST.: EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OTRAS
CALLE Nº	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
CARRETERA	4	3	-	-	4	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	2	-	1	-	-	1	4	
CRISTO	3	1	1	-	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	4	-	-	4	-	-	-	-	2	2	
CUENCO	9	2	5	-	8	2	-	1	-	10	-	1	-	-	-	-	2	2	-	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	
DEL CUBA																																CORRALES
FUENTECILLA																																CORRALES
HERNAN CORTES	14	2	1	-	15	-	1	-	1	6	-	-	5	-	-	3	2	4	-	16	16	-	-	-	16	-	-	-	-	11	5	
HORNO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
IGLESIA	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
LOPEZ HIDALGO	14	3	3	-	15	1	-	-	-	15	-	-	3	-	-	2	2	7	-	16	16	-	-	-	16	-	-	-	-	13	3	
LLANO GIRALDO	2	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	
OSCURA	17	1	5	-	19	1	-	-	-	14	-	-	1	1	-	2	3	12	-	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	10	10	
PLAZA ALAMO	9	-	1	-	10	-	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	
P. AL ONDIGA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
P. JULIAN ZUBAG.	2	2	1	-	3	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	1	-	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	3	1	
PLAZA MAYOR	5	2	3	-	8	1	-	-	2	2	-	4	-	-	-	1	3	4	-	9	9	-	-	-	9	-	-	-	-	7	2	
RIO	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-	
TRANSFORMADOR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
VUELTA	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	
	102	17	22	-	95	9	1	5	6	90	-	8	10	1	-	10	15	38	4	102	96	4	-	1	103	-	4	1	-	28	28	

CONSEJERIA ... URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE JUNTA DE EXTREMADURA
Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION ...CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION · CARACTERISTICAS GENERALES · CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS · CARACT. URBANIST. · OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	AÑADID.: BALCONES	AÑADID.: CUERPOS VOLADOS	AÑADID.: OTROS
Carretera																	
1	●			●						●		●					●
2	●					●		●			●						●
3	●			●						●	●						●
4	●			●						●	●						●
5		●		●					●		●						
	4	1		4		1		1	1	3	4	1					4

CALLE Nº	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: LADRILLO ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS
Carretera																		
1		●			●							●			●			
2		●			●						●				●			
3		●		●	●		●				●	●			●			
4		●		●	●		●				●	●			●			
5		●			●						●					●		
		5		2	5		2				4	3			4	1		

CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADO PERIFERIA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
Carretera																								
1		●										●	●				●						●	
2		●										●	●				●						●	
3	●										●					●			●				●	
4	●										●					●			●				●	
5		●									●					●			●			●		Escuelas
	2	3									3	2	2			3	2		3			1	4	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES					CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																										CARACT. URBANIST.		OTRAS	
	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS				VOLUMET.	ESTRUCT.		MAT. FACHADA				CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS (VENTANAS / ENTREPISOS)				CRISTALES (VENTANAS)			ECONOM.		EJECUCION M. OBRA		VALORES ESTETICOS			
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINOSO	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	MACIZOS	DIVERSOS VOLUMENES	PILARES	MUROS DE CARGA	ESTRUC. METALICA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. MIXTA	APODO ENFOSCADO	CHAPADO PIEDRA	PINTURA	CHAPEADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	LISA	ESTRUCTURADO	TEJA ARABE	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	ESCASO	ENTRE MEDIANERAS	NORMAL CERRADA	NORMAL ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	PERIFERIA	DISEMINADO PUEBLOS	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALOS	OBSERVACIONES
C/Cristo																																															
1-3-5																																															Corral
4		●								●					●		●					●																									
2	●		●					●		●					●		●				●	●					●															●				
0D	●		●					●		●					●		●					●					●															●				●
6-11-13-14-16-18-20-22-24-38	●		●					●		●					●		●				●	●					●															●				●
																																															Cuadras
	3	1	3				3			4				1		4		4			2	1	1	3	1		3				1		2	4		4		4				2	2		

CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

APROBACION INICIAL CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo
Secretaría O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
C/Cuenco														
1	●				●			●			●			
2	●				●			●				●		
3	●				●			●			●			
4	●				●			●				●		
5	●				●			●			●			
6-9-12-15-17-21														
7	●				●			●			●			
8	●				●			●			●			
10	●				●			●			●			
11	●				●			●			●			
13	●				●			●			●			
19	●			●					●			●		
	11			1	10			10	1		8	3		

CALLE Nº	VOLADIZ.: BALCONES	VOLADIZ.: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZ.: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS
C/Cuenco													
1			●		●			●					
2			●		●			●					
3			●		●			●					
4			●		●			●					
5			●		●					●			
6-9-12-15-17-21													
7			●		●			●					
8			●		●			●					
10			●		●			●					
11			●		●			●					
13			●		●					●			
19			●		●			●					
			11		11			9		2			

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO
C/Cuenco															
1	●				●					●					
2	●	●	●			●				●					
3	●				●					●					
4	●	●	●			●				●					
5	●		●		●					●					
6-9-12-15-17-21															
7	●				●					●					
8	●				●					●					
10	●				●										
11			●		●					●					
13			●					●		●					
19	●				●					●		●			
	9	2	5		8	2		1		10		1			

CALLE Nº	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADA	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DESCENTRADA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
C/Cuenco																	
1					●	●				●					●		
2		●			●	●				●					●		
3					●	●				●					●		
4		●			●	●				●					●		
5					●	●				●					●		
6-9-12-15-17-21																	Cuadras
7					●	●				●					●		
8					●	●				●					●		
10					●	●				●					●		
11					●	●				●					●		
13			●		●	●				●					●		
19			●		●	●				●					●		
		2	2		11	11				11					11		

C. O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBADO
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO, RUINOSO	EDAD: ANTIGUA, MEDIA, MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTAS	VOLADOS: BALCONES, CUERPOS CERRADOS, OTROS	ESTRUCTURA: MADERA, MUROS DE CARGA, PILARES METALICOS, PILARES HORMIGON	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO, ESTUCADO, PINTADO, LIMPIADOS, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS: MADERA, ALUMINIO, HIERRO, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, FIBROCEMENTO, TERRAZA TRANSITABLE, OTROS	CERRAJERIAS (REJAS Y BARANDILLAS): FORJA, HIERRO, BRONCE, FORJA, HIERRO, MADERA, ALUMINIO	PERSIANAS: CINC, PLASTICO (PVC), FIBROCEMENTO	ESTILO: FRENTE, ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA, NAVE/NAVE ADOSADA, LINEAL, AISLADO	SITUACION RELATIVA: CASCO ANTIGUO, ENSANCHE, DISEMINADO PERIFERIA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS, BUENOS, ACEPTABLES, MALO	OBSERVACIONES
C/ Del Cura																
26																Almacen
28																Cuadra
30-32																"
36																Almacen

Comisión Prov. de Urbanismo y Medio Ambiente
APROBACION INICIAL

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																																		CARACT. URBANIST.																OTRAS
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LIBRE	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
C/ Fuentecilla 2-3-4-6-8-10-12																																																											Cuadras

CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA
Comisión Prov. de Urbanismo
APROBADO
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

CALLE Nº	USO: Residencial	USO: Publico	USO: Otros	ESTADO: Bueno	ESTADO: Regular	ESTADO: Malo	ESTADO: Ruina	EDAD: Antigua	EDAD: Media	EDAD: Moderna	ALTURAS: 1 planta	ALTURAS: 2 plantas	ALTURAS: 3 plantas	ALTURAS: Mas de 3 plantas	VUELOS: Balcones	VUELOS: Cuerpos volados	VUELOS: Aleros	ESTRUCTURA: Madera	ESTRUCTURA: Muro de carga	ESTRUCTURA: Estruc. hormigon	ESTRUCTURA: Estruc. metalica	MAT. FACHADA: Adobe enfoscado	MAT. FACHADA: Ladrillo visto	MAT. FACHADA: Piedra	MAT. FACHADA: Chapados	MAT. FACHADA: Aplacados	MAT. FACHADA: Otros	CARPINTERIAS: Madera	CARPINTERIAS: Aluminio	CARPINTERIAS: Hierro	CARPINTERIAS: Otros	CUBIERTAS: Teja	CUBIERTAS: Fibrocemento	CUBIERTAS: Terraza visitable	CUBIERTAS: Otros	CERRAJERIAS Ventanas: Forja	CERRAJERIAS Ventanas: Hierro	CERRAJERIAS Ventanas: Otros	CERRAJERIAS Antepechos: Forja	CERRAJERIAS Antepechos: Hierro	CERRAJERIAS Antepechos: Madera	CERRAJERIAS Antepechos: Aluminio	BAJANTES CANALONES: Zinc	BAJANTES CANALONES: Plastico (PVC)	BAJANTES CANALONES: Fibrocemento	EDIFIC.: Exento	EDIFIC.: Entre medianeras	TIPOLOGIA: Manzana cerrada	TIPOLOGIA: Manzana abierta	TIPOLOGIA: Lineal	TIPOLOGIA: Aislado	SITUACION AL CASCO: Casco antiguo	SITUACION AL CASCO: Ensanche	SITUACION AL CASCO: Diseminada propia	VALORES ESTILISTICOS: Muy buenos	VALORES ESTILISTICOS: Buenos	VALORES ESTILISTICOS: Aceptables	VALORES ESTILISTICOS: Malo	OBSERVACIONES
C/ Hernan Cortes																																																										
1-2-3-4-5-6-8-14-15-18-19-20-24-29-34-38-40-42-44																																																										
7	●			●					●			●					●		●			●						●				●															●	●				●					●		Cuadras
9	●			●					●			●					●		●			●						●				●				●									●		●	●				●					●		
10		●			●			●			●						●		●			●						●				●												●				●	●				●					●		Bar
11	●			●						●		●			●				●			●						●	●					●							●					●			●	●				●							●	
12	●			●					●			●					●		●			●								●		●					●			●			●				●	●				●								●	
13	●			●						●		●			●		●		●			●						●				●					●			●						●				●	●				●								●	
16	●			●					●			●			●		●		●			●								●			●					●			●							●		●	●				●					●		
17	●			●					●			●					●		●			●						●				●					●									●		●	●				●								●	
21	●			●				●			●							●			●						●				●					●											●	●				●								●	
23	●			●					●			●					●		●			●						●				●					●												●	●				●					●		
25	●			●					●			●					●		●			●						●				●					●												●	●				●					●		
26			●		●			●			●						●		●					●				●				●																●	●				●					●		
27	●					●		●			●							●			●						●				●																●	●				●					●		
28			●		●			●			●						●		●					●				●				●																●	●				●					●		
30	●			●				●			●						●		●			●						●				●					●			●			●				●	●				●					●		
31	●					●		●			●							●			●						●				●														●		●	●				●					●		
	13	1	2	11	3	2		7	7	2	7	9			3		12		16			14		2				14	2	1		15		1		1	8				5			3	2	4		16	16				15					11	5	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VUELOS: BALCONES	VUELOS: CUERPOS VOLADOS	VUELOS: ALEROS
C/ Horno 8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-23 13	●			●					●			●					●
	I			I					I			I					I

CALLE Nº	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: APARE. ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS
C/ Horno 8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-23 13		●			●						●				●			
		I			I						I				I			

CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	ANTEPECHOS: FORJA	ANTEPECHOS: HIERRO	ANTEPECHOS: MADERA	ANTEPECHOS: ALUMINIO	CANALONES: ZINC	CANALONES: PLASTICO (PVC)	CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADA	SITUACION: CASCO ANTIGUO	SITUACION: ENSANCHE	SITUACION: DISEMINADA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
C/ Horno 8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-23 13		●								●		●	●				●					●		Cuadras
		I								I		I	I				I					I		

O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE · JUNTA DE EXTREMADURA · CONSEJERIA
Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES							CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																										CARACT. URBANIST.		OTRAS				
	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA					CARPINTERIAS				CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS		CERRAJERIAS ANTEPECHOS			BAJANTES CANALONES			EDIFICIO		TIPOLOGIA			SITUACION AL PASEO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	RUINOSO	REGULAR	BUENO	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	PILOTES	MURO DE CARGA	ESTRUCTURA INDEPENDIENTE	ESTRUCTURA MIXTA	MURO ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA TRANSITABLE	OTROS	FORJA	MADERA	OTROS	FORJA	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROPIO	NOT BUENOS	BUENOS	REGULARES	MALOS	OBSERVACIONES
Iglesia																																																				
1	●		●			●			●								●				●					●				●				●								●				●				●	●			Iglesia

CONSELLERIA DE O. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION · CARACTERISTICAS GENERALES · CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS · CARACT. URBANIST. · OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
C/Lopez Hidalgo														
1	●			●					●			●		
2	●			●						●	●			
3	●			●						●		●		
4		●		●				●			●			
5	●	●		●					●			●		
6	●				●			●			●			
7	●			●					●		●			
8-9-10-11-13-14-16-19-21-24-26-28-30														
12	●			●					●			●		
15	●			●						●	●			
17	●			●						●		●		
18	●			●						●		●		
20	●			●						●		●		
22	●			●				●			●			
23	●			●					●		●			
25	●				●				●			●		
27	●				●				●			●		
	15	2		13	3			3	7	6	7	9		

CALLE Nº	VOLADIZOS: BALCONES	VOLADIZOS: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: REVOCO ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: APLACADOS	MAT. FACHADA: OTROS
C/Lopez Hidalgo													
1			●		●			●					
2					●			●					
3			●		●			●					
4			●		●			●					
5	●		●		●			●					
6			●		●					●			
7			●		●			●					
8-9-10-11-13-14-16-19-21-24-26-28-30													
12			●		●			●					
15			●		●			●					
17					●			●					
18			●		●			●					
20			●		●			●					
22			●		●					●			
23			●		●			●					
25	●		●		●			●					
27			●		●			●					
	2		14		16			14		2			

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO
C/Lopez Hidalgo															
1	●				●					●					
2	●					●				●					
3	●				●					●					
4			●		●					●					
5	●	●			●					●			●		
6	●				●										
7	●				●					●			●		
8-9-10-11-13-14-16-19-21-24-26-28-30															
12	●				●					●					
15	●				●					●					
17			●		●					●					
18	●	●			●					●					
20	●	●			●					●					
22	●				●					●					
23	●				●					●					
25	●		●		●					●			●		
27	●				●					●					
	14	3	3		15	1				15			3		

CALLE Nº	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION EN CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION EN CASCO: ENSANCHE	SITUACION EN CASCO: ORDENANZA PROPIA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
C/Lopez Hidalgo																	
1			●		●	●				●					●		
2					●	●				●						●	
3		●			●	●				●						●	
4			●		●	●				●					●		
5			●		●	●				●					●		
6			●		●	●				●					●		
7					●	●				●					●		
8-9-10-11-13-14-16-19-21-24-26-28-30																	Cuadras
12			●		●	●				●					●		
15	●				●	●				●					●		
17		●			●	●				●					●		
18					●	●				●					●		
20					●	●				●					●		
22					●	●				●					●		
23			●		●	●				●						●	
25	●				●	●				●					●		
27			●		●	●				●					●		
	2	2	7		16	16				16					13	3	

CONSEJERIA DE O. P. URBANISMO Y ... JUNTA DE EXTREMADURA
Comisión ... de Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

CALLE Nº	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VUELOS			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			ZOCALO		TIPOLOGIA				ADECUACION AL CASCO			VALORES EDILICIOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	BLOQUE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	PIEDRA	CHAPA ALICATADO	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISCORDANCIA PROPIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALOS	
C/ Llano Gireldo																																																											
1	●					●		●				●					●		●			●						●		●		●					●											●				●						●	
2-4-6																																																											
6	●			●					●		●								●			●						●				●					●										●	●				●					●		Cuadras
	2			1		1		1	1		1	1					1		2			2						2		1		2					2										1	2				2					1	1	

C. P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE - JUNTA DE EXTREMADURA - CONSEJERIA
Comisión ... de Urbanismo - CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	Nº PLANTAS: BAJO, 1 PLANTA, 2 PLANTAS, MAS DE 2 PLANTAS	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO, RUINOSO	ESTADO: BUENA, MEDIA, MALA	Nº HUEC.: BALCONES, ENTRADA VEHICULOS, NINGUNO	ESTADO: BUENA, MEDIA, MALA	MAT. DE FACH.: PIEDRA, LADRILLO VISTO, REVOCO, CHAPADOS, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS: MADERA, ALUMINIO, HIERRO, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, FIBROCEMENTO, TERRAZA VISITABLE, OTROS	ESCALERAS: PIEDRA, HIERRO, MADERA, HORMIGON	ESCALERAS: ZINC, PLASTICO (PVC), FIBROCEMENTO	ESTADO: BUENO, MEDIO, MALO	ESTADO: BUENA, REGULAR, MALA, LIMPIEZA, ASEADOS	ESTADO: CASCO ANTIGUO, ENSANCHE, EDIFICACION AISLADA	VALORES ESTILISTICOS: NOT. RUINOSOS, RUINOSOS, ACEPTABLES, MALOS	OBSERVACIONES
C/ Oscura																
1	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-3-4-5-9-9A-10-11-13-14-15-17-18-20																Cuadras
6	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9A	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
8	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
15	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
19	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
21	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
22	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
23	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
25	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
26	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
28	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Plazuela Oscura																
1	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2-4-7																Cuadras
3	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
9	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Trav. Oscura																
1-2-3-4-5-6-7																Cuadras
	20	13	6	11	13	2	12	20	19	1	17	3	19	1	14	1
	2	3	12	20	20	20	10	10								

CONSEJERIA DE O... JUNTA...

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES													
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS			
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS
Plaza del Alamo														
1-2-3-4-6-7-8-10-11														
5	●			●						●	●			
9	●			●					●			●		
12	●			●					●		●			
13	●			●					●		●			
14	●			●					●		●			
15	●			●						●	●			
16	●			●						●	●			
17	●			●					●			●		
18	●			●					●			●		
19	●			●					●			●		
	10			10					7	3	6	4		

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														
	VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS / ANTEPECHOS							BAJANTES CANALONES		
CALLE Nº	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	HORMIGON ARMADO	METALICA	PIEDRA (SILLERIA)	LADRILLO VISTO	PIEDRA	ENFOSCADO	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO
Plaza del Alamo																															
1-2-3-4-6-7-8-10-11																															
5			●		●			●						●				●					●								●
9					●			●								●		●					●								
12			●		●			●						●				●					●								
13			●		●			●						●				●					●								
14			●		●			●						●				●					●								
15			●		●			●						●				●					●								●
16			●		●			●						●				●					●								●
17			●		●			●						●				●			●		●								
18			●		●			●						●				●			●		●								
19			●		●			●						●				●			●		●								
			9		10			10						9		1		10			3		10								3

SITUACION	CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION EN EL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PERIFERIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALOS	OBSERVACIONES
Plaza del Alamo														
1-2-3-4-6-7-8-10-11														Cuadras
5		●	●				●					●		
9		●	●				●					●		
12		●	●				●					●		
13		●	●				●					●		
14		●	●				●					●		
15		●	●				●					●		
16		●	●				●					●		
17		●	●				●					●		
18		●	●				●					●		
19		●	●				●					●		
		10	10				10					10		

CONSEJERIA ... URBANISMO ... JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería O. P. Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo - CACERES
APROBACION INICIAL

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES						CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.			OTRAS	
	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS				VIAS ACCES.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS			BARANDILLAS BARANDILLAS			EDIFICIO			TIPOLOGIA			SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS			
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	NUEVO	REGULAR	MALO	RUINOSA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	RODADAS	CHAPADOS - ROMPIDOS	ASFALTO	MADERA	MAMPOSTERIA	MUROS DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	APARE. ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	FIJA	FIBROCEMENTO	CERRAJA PRACTICABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALICATADO	ZINC	PLASTICO EXPCD	FIBROCEMENTO	TECHO	TEJAVE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	INSERTADA PROPIA	NOT. SINGULARES	HITOS	ACEPTABLES	MALOS	OBSERVACIONES
Plaza de la Alhondiga																																																						
18	●		●		●				●		●	●		●						●			●					●			●			●			●			●			●			●					●		
2-2A-19-20-20A-21-21A																																																					Cuadres

CONSEJERIA DE O. P. U. JUNTA DE ...
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes - Comisión ...

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL · PUBLICO · OTROS	ESTADO: NUEVO · REGULAR · MALO · RUINOSO	ESTADO: ANTIGUO · MEDIO · MODERNO	ALTURAS: 1 PLANTA · 2 PLANTAS · 3 PLANTAS · MAS DE 3 PLANTAS	MEDIANIL.: MEDIANIL. · CUERPOS VOLADOS · OTROS	ESCALERA: NUMERO · NUMERO DE CAJAS · ESCALERA PRINCIPAL · ESCALERA SECUNDARIA	MAT. FACHADA: PIEDRA MAMPOSTERIA · LADRILLO VISTO · PINTADA · ENFOSCADOS · ALICATADOS · OTROS	CARPINTERIAS: MADERA · METALICA · MIXTAS · OTROS	CUBIERTAS: TEJA · FIBROCEMENTO · TERRAZA TRANSITABLE · OTROS	CERRAJERIAS (CONTRAVIAS Y ANTEPECHOS): FORJA · MIXTAS · OTROS	PERSIANAS: MADERA · PLASTICO (PVC) · ENROLLABLES	EDIFICIO: EXENTO · ENTRE MEDIANERAS	EMPLAZAMIENTO: MANZANA CERRADA · MANZANA ABIERTA · LINEAL · AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO · ENSANCHE · DESARROLLO POSTERIOR	VALORES ESTETICOS: NO DIGNOS · DIGNOS · ACEPTABLES · MALOS	OBSERVACIONES
Plaza de D. Julian Zugasti																	
1	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Ayunt.
3																●	
4	●	●		●	●	●	●	●●	●			●	●	●	●		Cuadra
5																●	
6																	En Obras
7	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Cochera
8																●	
9	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		Almacen
	3 1	3 1	1 2	4	3	2	4 1	4	2 2	1 3 1	1	1 1 1	2 1	4 4	4	3 1	

C.P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA
Consejería de Urbanismo - Comisión

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO, RUINOSO	EDAD: ANTIGUO, REGULAR, MODERNO	PLANTAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTAS	MUROS: LADRILLO, MAMPOSTERIA, ADOBE	ESTRUCTURA: MADERA, HORMIGON, METALICA, MIXTA	MAT. FACHADA: PIEDRA, LADRILLO VISTO, REVOCO, CHAPADOS, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS EXTERIORES: MADERA, METALICA, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, PIZARRA, FIBROCEMENTO, CHAPA METALICA, OTROS	CERRAJERIAS: BALCONES, REJAS, OTROS	BALCONES Y BALAUSTRADAS: SIN, PIEDRA, LADRILLO, HORMIGON	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO	TIPOLOGIA: PATIO MANZANA, PATIO MEDIANERO, PATIO CENTRAL, AISLADO	DESCRIPCION AMBIENTAL: CASCO ANTIGUO, ENSANCHE, INCIDENCIA PECULIAR	VALORES ESTETICOS: NULO, MEDIO, ACEPTABLES, MALO	OBSERVACIONES
Plaza Mayor																
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2																Cochera
3	● ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Bar
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7-8																Corral
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6 1	8 1	1	1 2 2 1	6	4 2	8 1	1	3 2	8 1	2 7	4	1 3	4	6 6	5	2 2

DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ
JUNTA DE EXTREMADURA
SERVICIO AMBIENTE
Consejería O.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: RUINOSO, REGULAR, MALO, NUEVA	EDAD: ANTIGUA, MEDIA, MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTAS	Nº ACCES.: PEATONES, CHAFLAN VOLADO, ALEROS	ESTRUCTURA: PIEDRA, MURO DE CARGA, ESTRUC. HORMIGON, ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: APARILLADO CERAMICO, CANTERIA VISTA, PINTURA, ENFOSCADOS, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS: MADERA, ALUMINIO, HIERRO, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, FIBROCEMENTO, TERRAZA TRANSITABLE, OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: ESCAYOLA, HIERRO, OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA, HIERRO, MADERA, ALUMINIO	SALIENTES CANALIZACIONES: ZINC, PLASTICO (PVC), FIBROCEMENTO	ESTADO: ESTANTE	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PEQUEÑA	MUY MALOS	MALOS	ACEPTABLES	BUENOS	OBSERVACIONES
C/ Rin																									
2-4-6-7-8-9-11-13-15-17-18-20-22-24																									
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●		●			●	Cuadras
12	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	●		●			●	
14	●		●	●	●	●	●	●	●	●								●	●		●			●	
15	●	●		●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	●		●			●	
	4	1	2	4	4	3	4	1	3	4	4	1	2	4	4	4	2								

BOADIL. E.O.P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES								CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																				CARACT. URBANIST.			OTRAS	
	USO			ESTADO			ESTILO		ALTURAS			NUMERO			MAT. FACHADA				CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS BALCONES Y ENTREPISOS			BALANCES CANALONES			EDIFICIO			CONSERVACION			VALORES ESTETICOS			
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINOSO	ANTIGUO	MEDIA	MODERNO	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CHAFLANES	ALEROS	MEDIANERAS	PATIOS DE LUCES	PATIOS DE PARCELA	ADOSADO A MEDIANERAS	LADRILLO A LA VISTA	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA NO TRANSITABLE	OTROS	ETNJA	HIERRO	OTROS	ZINC	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANEROS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DESARROLLO POSTERIOR	MUY NOTABLE	NOTABLE	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
C/ Transformador																																											
1-2-3-4-5-6																																											
7	●			●			●		●						●			●	●		●					●					●																					Cuadras

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE ZARAGOZA
C.O.P. URBANIA
JUNTA DE EXPERTOS

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES						CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.			OTRAS	
	USO			ESTADO			ESTAD			ALTURAS			N.º PLANTAS		ESTRUCTURA			MAT. FACHADA				CARP. INTERIORES			CUBIERTAS			CERRAJERIAS EXTERIORES				CERRAJERIAS INTERIORES			CERRAJERIAS PARTICIONES			ACCESO			TIPOLOGIA			DEFICIENCIAS AL CASCO			VALORES ESTETICOS			OBSERVACIONES
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	MACIZOS	MIXTOS	METALICA	MADERA	PIEDRA	LADRILLO VISTO	CHAPADO	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	CERAMICA VIDRIADA	OTROS	ESPUMA	METALICA	MADERA	OTROS	ESPUMA	METALICA	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	CRISTAL	MADERA CIEGA	MADERA RANURA	CELOSIA	CASCO ANTIGUO	FASANCHE	DISCONFORMIDAD PROPIEDAD	NOT. HISTORICO	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
C/ Vuelta																																																	
1-2-3-4-5-10-12																																																	
6	●				●			●			●		●	●		●			●				●			●				●			●			●			●			●			●			●			Cuadras
8	●			●					●		●		●	●		●			●				●			●				●			●			●			●			●			●			●		
	2			1			1			2			1	2		2			2				1			2				2			2			2			2			2			2			2		

CONSEJO ... F.O.P. JUNTA ... MEDIO AMBIENTE ... URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE ... ORDENACION DEL TERRITORIO

CONSEJERIA DE ORDENAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
JUNTA DE EXTREMADURA

5.- SERVICIOS URBANOS

En los cuadros siguientes se recogen las caracteristicas de las distintas infraestructuras

5.1.- DATOS GENERALES

5.1.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOMA PROCEDENTE DE:
- -POZO A NIVEL FREATICO ..
- - " ARTESIANO .....
- -RIO ..... *
- -MANANTIAL Y POZOS .....

IMPULSION POR:
- -BOMBA SUMERGIDA .....
- -HIDROCOMPRESOR ..... *

EXISTE DEPOSITO:
- -SUPERFICIAL ..... *
- -AEREO .....
- -ENTERRADO .....
- -NO EXISTE .....

EMPLAZAMIENTO DE LA TOMA RESPECTO AL NUCLEO:
- -ORIENTACION ..... NE
- -DISTANCIA ..... 9Km.
- -ALTURA TOPOGRAFICA ..... 279m.

EMPLAZAMIENTO DEL DEPOSITO RESPECTO AL NUCLEO:
- -ORIENTACION ..... NE
- -DISTANCIA ..... 8,5Km.
- -ALTURA TOPOGRAFICA ..... 912m.

DISTRIBUCION DEL SERVICIO POR:
- -GRAVEDAD ..... *
- -FORZADA .....

CONDUCCION GENERAL TUBERIA DE:
- -HIERRO GALVANIZADO ...
- -FIBROCEM. DE PRESION .
- -PVC ..... *

FUNCIONAMIENTO:
- -BUENO .....
- -REGULAR .....
- -MALO ..... *

ABASTECIMIENTO:
- -SUFICIENTE ..... *
- -INSUFICIENTE .....

SERVICIOS REALIZADOS POR:
- -DIPUTACION .....
- -AYUNTAMIENTO .....
- -EMPRESA PRIVADA .....
- -IRYDA ..... *

5.1.2.- ALCANTARILLADO

DESAGUA EN:
- -DEPURADORA .....
- -POZOS FILTRANTES .....
- -FOSA SEPTICA ..... *
- -RIO .....
- -OTROS .....

TUBERIA DE:
- -FIBROCEMENTO .....
- -HORMIG. CENTRIFUGADO ... *
- -OTROS .....

CONDUCCION:
- -CIRCULAR ..... *
- -OVOIDE .....

FUNCIONAMIENTO:
- -BIEN .....
- -REGULAR ..... *
- -MAL .....

SERVICIO REALIZADO POR:
- -DIPUTACION .....
- -AYUNTAMIENTO .....
- -EMPRESA PRIVADA .....
- -IRYDA ..... *

COMISION P. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE EXTREMADURA

CACERES

5.1.3.- ENERGIA ELECTRICA

SUMINISTRADOR: Electrica Oeste

EXISTE LINEA DE ALTA TENSION:
- -SI ..... *
- -NO .....

PROVIENE LA CONDUCCION DE:
Coria

NUMERO DE TRANSFORMADORES . 1

ABASTECIMIENTO A PARTICULARES:
- -125 V .....
- -220 V .....
- -125/220 V ..... *

SE CONSIDERA LA RED COMO:
- -SUFICIENTE ..... *
- -INSUFICIENTE .....

5.1.4.- ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRAD POR:

- -LAMPARAS INCANDESCENTES CON SOMBRERETE PROTECTOR .....
- -FAROLAS CON LAMPARAS INCANDESCENTES .....
- -FAROLAS CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURI ..... *

DISPOSICION:

- -ANILLO UNICO Y RAMIFICACIONES .....
- -VARIOS ANILLOS Y RAMIFICACIONES ..... *
- -RED ABIERTA .....

SE CONSIDERA EL ALUMBRADO COMO:

- -INSUFICIENTE .....
- -SUFICIENTE ..... *

5.1.5.- PAVIMENTACION DE CALLES

EXISTE:

	CALZADA	ACERA
-EN TOTAL	97 %	2 %
-EN PARTE	1 %	2 %
-NO	2 %	96 %

ACABADO DEL PAVIMENTO:
- -HORMIGON ..... *
- -ASFALTO ..... *
- -PIEDRAS .....
- -OTROS .....

HAY PROYECTO DE COMPLETAR:
- -SI ..... *
- -NO .....

SERVICIO REALIZADO POR:
- -DIPUTACION ..... *
- -AYUNTAMIENTO .....
- -EMPRESA PRIVADA .....





ABASTECIMIENTO DE AGUA

CALLE	EXISTE			TUBERIA Ø			FUNC.		
	T	P	N	HIERRO	FIBROC. PRESION	PVC	B	R	M
CARRETERA		*			60		*		
CRISTO		*			60		*		
CUENCO	*				60		*		
DEL CURA			*						
FUENTECILLA			*						
HERNAN CORTES	*				60		*		
HORNO			*						
IGLESIAS	*				100		*		
LOPEZ HIDALGO	*				60		*		
LLANO GIRALDO	*				80		*		
OSCURA	*				60/80		*		
PLAZA ALAMO		*			80		*		
P. ALHONDIGA		*			60/80		*		
P. JULIAN ZUGAS		*			60		*		
PLAZA MAYOR		*			60		*		
RIO	*				60		*		
TRANSFORMADOR	*				80		*		
VUELTA	*				60		*		

NOTA.- T = Total P = Parcial N = No (EXISTE).
B = Bueno R = Regular M = Malo (FUNCIONAMIENTO).

ALCANTARILLADO

CALLE	EXISTE			TUBERIA Ø			ESTADO CONC.		
	T	P	N	FIBROC.	HORMIG.	OTROS	B	R	M
CARRETERA			*						
CRISTO		*			300			*	
CUENCO	*				300			*	
DEL CURA	*				300		*		
FUENTECILLA									
HERNAN CORTES		*			300			*	
HORNOS	*				300		*		
IGLESIAS									
LOPEZ HIDALGO			*		300			*	
LLANO GIRALDO	*				300		*		
OSCURA	*				300		*		
PLAZA ALAMO			*		300		*		
P. ALAHONDIGA		*			300		*		
P. JULIAN ZUGAS		*			300			*	
PLAZA MAYOR		*			300		*		
RIO		*			300		*		
TRANSFORMADOR	*				300			*	
VUELTA		*			300			*	

NOTA.- T = Total P = Parcial N = No (EXISTE).
B = Bueno R = Regular M = Malo (FUNCIONAMIENTO).

ALUMBRADO

CALLE	EXISTE			ALUMBRADO POR LAMPARA			FUNC.		
	T	P	N	INCAND. SOMBRE.	INCAND. FAROLA	V. MERC. FAROLA	B	R	M
CARRETERA		*				*		*	
CRISTO	*					*		*	
CUENCO	*					*	*		
DEL CURA			*						
FUENTECILLA			*						
HERNAN CORTES	*					*		*	
HORNO		*				*		*	
IGLESIA			*						
LOPEZ HIDALGO	*					*		*	
LLANO GIRALDO	*					*		*	
OSCURA	*					*	*		
PLAZA ALAMO	*					*	*		
P. ALHONDIGA	*					*	*		
P. JULIAN ZUGAS		*				*	*		
PLAZA MAYOR	*					*	*		
RIO		*				*		*	
TRANSFORMADOR	*					*		*	
VUELTA		*				*		*	

NOTA.- T = Total P = Parcial N = No (EXISTE).
B = Bueno R = Regular M = Malo (FUNCIONAMIENTO).

PAVIMENTACION

CALLE	EXISTE			ACABADO PAVIMENTACION			ACERADO		
	T	P	N	HORNIG.	ASFALT.	OTROS			N
CARRETERA	*				*				*
CRISTO	*			*					*
CUENCO	*			*					*
DEL CURA	*			*					*
FUENTECILLA	*			*					*
HERNAN CORTES	*			*					*
HORNO	*			*					*
IGLESIA	*			*					*
LOPEZ HIDALGO	*			*					*
LLANO GIRALDO	*			*					*
OSCURA	*			*					*
PLAZA ALAMO	*			*					*
P. ALHONDIGA	*				*				*
P. JULIAN ZUGAS	*			*					*
PLAZA MAYOR	*				*			*	
RIO		*		*	*				*
TRANSFORMADOR	*			*					*
VUELTA	*			*					*

NOTA.- T = Total P = Parcial N = No (EXISTE)-(ACERADO).

6.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ADMINISTRATIVO	AYUNTAMIENTO	SI	1
	JUZGADO	SI	1
	CUARTEL GUARDIA CIVIL	NO	-
	H.LABRADORES Y GANAD.	SI	1
	CARCEL	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
CULTURAL	BIBLIOTECA	NO	-
	CASA DE CULTURA	NO	-
	CENTRO SOCIAL	NO	-
	TELE-CLUB	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RELIGIOSO	IGLESIA PARROQUIAL	SI	1
	ERMITA	SI	1
	CONVENTO	NO	-
	CASA DE CARITAS	NO	-

EQUIPO	ENSEÑANZA	PLAZAS	UDS.	CENTROS	PREVISTOS
ESCOLAR	PREESC.	-	-	-	-
	E.G.B.	15	1	1	-
	B.U.P.	-	-	-	-
	F. PROF.	-	-	-	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ASISTENCIAL	GUARDERIA	NO	-
	HOGAR DEL PENSIONISTA	NO	-
	ASILO DE ANCIANOS	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
SANITARIO	MEDICO	SI	1
	CONSULTORIO	NO	0
	CENTRO DE URGENCIA	NO	-
	CLINICA	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMERCIAL	PANADERIAS	NO	-
	PESCADERIAS	S	
	ESTANCOS	SI	1
	CARNICERIAS	SI	1
	CAFES Y BARES	SI	2
	ELECTRODOMESTICOS	NO	-
	TEJIDOS	NO	-
	MERCADO DE ABASTOS	NO	-
	MUEBLES	NO	-
	FARMACIAS (BOTIQUIN	SI	1
	BANCOS	SI	2
	CAJAS DE AHORROS	SI	1
	HOTELES, PENSIONES, ETC.	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RECREATIVOS	CASINOS	NO	-
	CINES	NO	-
	PISCINA MUNICIPAL	NO	-
	DISCOTECA	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
DEPORTIVO ZONAS VERDES	PISTAS POLIDEPORTIVAS	NO	-
	CAMPO DE FUTBOL	NO	-
	ZONAS VERDES	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMUNICACIONES	CORREOS	SI	1
	TELEGRAFOS	NO	-
	TELEFONOS	SI	28

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
TRANSPORTES	PARADA DE AUTOBUS	SI	1
	PARADA DE TAXIS	NO	-
	ESTACION DE SERVICIO	NO	-
	ESTACION FERROCARRIL	NO	-

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
VARIOS	RECOGIDA DE BASURAS	NO	-
	MATADERO MUNICIPAL	NO	-
	CEMENTERIO	SI	1

7.- ESTRUCTURA URBANISTICA DEL NUCLEO URBANO

El trazado urbano responde a un desarrollo del nucleo primitivo que se ha ido extendiendo sin ningun tipo de ordenacion. Dicho desarrollo se ha realizado en grandes manzanas cerradas, con la edificacion a linea de fachada, albergando dentro de cada parcela las construcciones y espacios para corrales.

La trama urbana no ha variado el trazado primitivo, aunque ultimamente y como consecuencia de la escasa oferta de suelo dentro del casco urbano, se estan produciendo actuaciones puntuales en la periferia.

8.- VALORES ESTETICOS DE LA EDIFICACIONES O CONJUNTOS URBANOS

Las edificaciones por lo general han mantenido los invariantes tipicos de la construccion de la zona. Son construcciones sencillas, acordes con las condiciones socio-economicas de estos asentamientos. En general y como queda detallado en los cuadros del punto N-4, los materiales preponderantes son los muros de tapial enfoscados en fachada, carpinteria de madera de escasa calidad y cerrajeria de escaso valor en general. Ultimamente se esta produciendo una transformacion en los materiales de las construcciones, en las que empieza aparecer el aluminio, el plastico, los revestimientos, y como consecuencia de la aportacion del hormigon armado y los perfiles de acero laminado, esta dando lugar a la elevacion de las edificaciones en altura, con el consiguiente aumento del volumen general, que altera escalas, perpectivas y entornos urbanos.

La trama urbana presenta trazados irregulares de su red viaria, con encuentros de calles insospechados que dan lugar a la aparicion de plazas y plazuelas de gran belleza urbanistica.