Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION DEFINITIVA · CACERES · Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O.P. y Urbanismo

M E M O R I A I N F O R M A T I V A

0.- INTRODUCCION

Se redacta el presente proyecto de "DELIMITACION DE SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE PESCUEZA", por encargo de la Consejería de Obras Públicas,- Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta Regional de Extremadura, al objeto de dotar de un instrumento de Planeamiento en su escalón más elemental, dentro- de las distintas figuras que contempla el Texto Refundido para el Régimen -- del Suelo y Ordenación Urbana, así como el Reglamento de Planeamiento que la desarrolla.

1.- ENCUADRE TERRITORIAL (DATOS GENERALES)

1-1: SITUACION

Está situado en la margen izquierda y a 1,5 Km. de la carretera- de Ceclavin-Puente de Guadancil, con cuya carretera comunica, por otra--- que partiendo del Km. 12 de aquella vuelve a enlazar con ella en el Km.17 de la misma.

Pertenece al partido municipal de Coria, de la que dista 20 Km., estando situada a 76 Km. de la capital de la provincia (Cáceres).

1-2: POSICION GEOGRAFICA

Viene definida en las siguientes coordenadas:

Longitud : 2º 57' 35"

Latitud : 39º 55' 05"

Altitud : 330 m.

1-3: EXTENSION Y LIMITES

El término municipal se extiende sobre una superficie de 52 Km2., teniendo su nucleo urbano una extensión de 5,50 Ha.

Limita con los términos municipales siguientes:

Al Norte : Coria, Casillas de Coria y Moraleja.

Al Sur : Aceuche.

Al Este : Portaje y Torrejoncillo.

Al Oeste : Cachorrilla y Zarza la Mayor.

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES - Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Ur... - Junta de Extrem... CACERES - Consejería O. P. Urbanism...

2.- POBLACION

2-1: EVOLUCION Y LOCALIZACION DE LA POBLACION

A: EVOLUCION:

En el siguiente cuadro se ofrece la evolución municipal de-- PESCUEZA, desde 1.950 hasta 1.984. Según los datos oficiales.

AÑOS	POBLACION	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN EL PERIODO	% MEDIO ANUAL
1.920	SIN DATOS	-	-	-
1.930	" "	-	-	-
1.940	" "	-	-	-
1.950	725	-	-	-
1.960	653	- 72	- 9,93%	- 0,99
1.970	431	- 222	- 34%	- 3,40
1.975	364	- 69	- 16%	- 3,20
1.980	305	- 59	- 16,20%	- 3,24
1.984	314	+ 9	+ 2,95%	+ 0,59
TOTALES		- 413	- 73,16	-10,24

El análisis de los datos refleja una disminución de la población desde 1.960 a 1.980, a partir de esta fecha se produce un ligero aumento hasta 1.984, fecha en que se estabiliza.


Es de destacar que en la década de los años 60, se produce una pérdida máxima como consecuencia de la fuerte emigración.

La densidad media actual de la población es de 5,86 Hat/Km2.

El gráfico adjunto expresa la dinámica poblacional.

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESCUEZA (CACERES)

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES - Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo - Nº 03 - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo



La población de hecho se distribuye por grupos de edades, como - se indica en el cuadro siguiente.

Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura CACERES Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. Urbanismo

EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
0-09	16	9,87	20	12,90
10-19	22	13,58	11	7,00
20-29	31	19,13	23	14,80
30-39	15	9,25	9	5,80
40-49	9	5,55	13	8,38
50-59	29	17,90	31	20,00
60-69	21	12,96	21	13,54
70-79	13	8,02	20	12,90
80-89	6	3,70	7	4,50
90-99	-	-	-	-
100	-	-	-	-
TOTAL	162	100	155	100

Comisión Prov. de Urbanismo. APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo. Junta de Extremadura Consejería O. P. Urbanismo

B: LOCALIZACION

La población fundamentalmente se localiza en el núcleo urbano, siendo practicamente nula la diseminada, debido a que el acceso a las explotaciones se realiza facilmente. En el cuadro anexo se expresan los siguientes datos, relativos al último censo oficial de 1.984

POBLACION EN NUCLEOS		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGULAR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
PESCUEZA	LUGAR	306	100
POBLACION EN DISEMINADO			
TOTAL TERMINO MUNICIRAL		306	100

SUPERFICIE DEL TERMINO	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB/Km2
52 Km2.	306	5,88

En la actualidad no se registra emigración, siendo el crecimiento exclusivamente natural. La densidad de la población es muy baja.

Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería O. P. Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

2-2: POBLACION, VIVIENDA Y FAMILIA

POBLACION:

A continuación se ofrecen los datos relativos al censo oficialmente de 1.984

RESIDENTES	AUSENTES (a)	16
	PRESENTES (b)	298
TRAUSEUNTES (c)		8
POBLACION DE DERECHO (a + b)		314
POBLACION DE HECHO (b + c)		306
Nº DE FAMILIAS		135

La composición media de la familia es muy baja, inferior a la media nacional (3, 18 y 4,37 respectivamente).

VIVIENDA:

La situación en cuanto a la utilización de los edificios, según los datos oficiales de 1.984, es como a continuación se detalla.

APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo. Junta de Extremadura CACERES Consejería O. P. Urbanismo

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
OCUPADAS	PRINCIPALES (TODO EL AÑO)	132
	SECUNDARIAS (ESTACIONALMENTE)	57
VACANTES		11
TOTAL		200

EDIFICIOS SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
DESTINADOS A VIVIENDA	SIN OTRA UTILIZACION	182
	CON OTRA UTILIZACION NO AGRARIA	10
	CON OTRA UTILIZACION AGRARIA	8
NO DESTINADOS A VIVIENDA		310
TOTAL		510

De los datos anteriormente expuestos, pueden deducirse las siguientes apreciaciones.

APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres
Junta de Extremadura CACERES

Tras un periodo de crecimiento hasta 1.960, viene una fase de pérdida de la población joven, con lo que la estructura de la población queda modificada al añadirle el factor de envejecimiento. Sin embargo — tal pérdida de población no afecta a la proporción entre vivienda desocupada y vacantes, porque la emigración no afecta a los cabezas de familia.

Actualmente y como consecuencia del retorno definitivo ocasional de las primeras familias a su lugar de origen, está produciendo un - aumento de las construcciones de nueva planta para uso residencial. Como consecuencia se está produciendo una extensión del Casco Urbano.

APROBACION DEFINITIVA CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES

2-3: CLASIFICACION DE LA POBLACION

El sector básico de empleo es el primario fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, dándose algo en el de servicios y siendo-- practicamente nulo en el secundario.

Destaca un alto porcentaje de población activa como consecuencia del efecto de colchón que tiene el campo y que admite dentro de una-- misma explotación familiar, a varios componentes de la misma.

2-4: PROYECCIONES DE LA POBLACION

En las actuales circunstancias económicas y ante las expectativas próximas, parece presentarse un aumento de la población, razón en - todo caso una disminución de la población joven en busca de puestos de -- trabajo, pero que se equilibrará con el regreso de los jubilados emigrantes de los años 1.960.

3.- ESTRUCTURA ECONOMICA

3-1: ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Como se ha dicho anteriormente la población activa se agrupa- en explotaciones de caracter familiar en régimen de autónomos, centrándose principalmente en el sector primario, y excasamente en el secundario y terciario.

Dentro del primero la producción se centra en el agrícola y - ganadero. El agrícola se caracteriza por explotaciones en régimen de propiedad, arrendamiento y aparcería. El sector terciario comercios de ali-- mentación, corresponsalías bancarias, enseñanza y administracción local.

3-2: INDICADORES ECONOMICOS

En el cuadro siguiente se exponen una serie de índices expresivos del nivel económico de Pescueza, además de otros que permiten realizar una comparación con otros municipios de su entorno provincial, cuya - población se situa entre los 1.000 y los 3.000 habitantes.

La actividad mercantil como puede observarse es muy baja y -- muy inferior a la media provincial, dando una idea de que la actividad económica fundamentalmente es la agraria.

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES - Consejería O. P. Urbanismo y Medio Ambiente
Junta de Extremadura Consejería de Obras Públicas y Urbanismo - CACERES

INDICADORES ECONOMICOS

ACTIVIDAD MERCANTIL		TOTAL	POR 1.000 HABITANTES	MEDIA PROVINCIAL MUNICIPIOS DE 3.000 Hab.
LICENCIAS COMERCIALES	ALIMENTACION	7		
	INDUSTRIA TEXTIL			
	MADERA, CORCHO, PAPEL ARTES GRAFICAS			
	PIEL, CALZADO, CAUCHO			
	INDUSTRIAS QUIMICAS			
	INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION	2		
	INDUSTRIAS METALURGICAS			
	ENERGIA ELECTRICA Y MECANICA GAS, CIUDAD, AGUA	1		
	ACTIVIDADES DIVERSAS			
	TOTAL LICENCIAS COMERCIALES	10		
Nº DE TELEFONOS		14		
Nº DE CAMIONES				
Nº DE INSTRUMENTOS NOTARIALES				
RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL ESPECTACULO				
TOTAL PRESUPUESTOS MUNICIPALES				
Nº ENTIDADES BANCARIAS				
Nº CAJAS DE AHORRO				
OTRAS				
DENSIDAD HAB/KM2		5,86		

Comisión Prov. de Urbanismo · Consejería de Urbanismo · APROBACION DEFINITIVA CACERES
Junta de Extremadura CACERES Consejería O. P. y Urbanismo

3-3: AGRICULTURA Y GANADERIA

La superficie total del término de Pescueza es de 62 Km2.,-- el principal sistema de cultivo corresponde al secano, con un total de- todo el término municipal, se prevee la adecuación de 100 Ha. de rega-- dio proximamente.

Los principales tipo de cultivo son en secano los cereales,- trigo, avena, cebada, tambien se dan pastos con encinas y pradera artificial para el ganado.

En lo que a ganaderia se refiere la especie más numerosa es- la ovina, con 2.743 cabezas, seguida del ganado cabrio 693, vacuno 326, porcino 121 y equino 63, estando el resto de especies sin contar.

3-4: INDUSTRIA Y SERVICIOS

El sector industrial no tiene desarrollo.

El sector de servicios depende fundamentalmente de CORIA, a- sí como de la capital de Provincia, ya que los servicios en el munici-- pio son mínimos.

4.- EDIFICACION

El panorama del parque inmobiliario de Pescueza, queda reco- gido de forma exahustiva en los cuadros siguientes, en los que se recogen -- datos urbanísticos, estéticos, formales, constructivos, etc.

Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION DEFINITIVA
Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura CACERES Ponencia de F. Urbanismo

ESTADO ACTUAL DEL CASCO URBANO

CARACTERISTICAS GENERALES.-

USO:
- RESIDENCIAL 58,60%
- PUBLICO 1,40%
- OTROS 40,00%

ESTADO DE LA CONSTRUCCION:
- BUENO 23,00%
- REGULAR 39,50%
- MALO 31,40%
- RUTINA 6,10%

EDAD DE LA CONSTRUCCION:
- ANTIGUA 55,60%
- MEDIA 37,40%
- MODERNA 13,80%

ALTURA:
- UNA PLANTA 35,60%
- DOS PLANTAS 63,50%
- TRES PLANTAS 0,90%
- MAS DE TRES PLANTAS 0,00%

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.-

ESTRUCTURA:
- MADERA 7,80%
- MURO DE CARGA 91,90%
- HORMIGON 0,00%
- METALICA 0,30%

VOLADIZOS:
- BALCONES 25,20%
- CUERPOS VOLADOS 0,60%
- ALEROS 74,20%

MATERIAL DE FACHADA:
- ADOBE ENFOSCADO 79,20%
- CARA VISTA 3,20%
- PIEDRA 16,80%
- CHAPADOS 0,80%
- ALICATADOS 0,00%
- OTROS 0,00%

CARPINTERIA:
- MADERA 74,90%
- ALUMINIO 7,50%
- HIERRO 17,60%
- OTROS 0,00%

CUBIERTAS:
- TEJA 33,40%
- FIBROCEMENTO 5,00%
- TERRAZA VISITABLE 1,10%
- OTROS 0,50%

CERRAJERIA:
VENTANAS:
- FORJA 4,90%
- HIERRO 82,40%
- OTROS 12,70%

ANTEPECHOS:
- FORJA 11,90%
- HIERRO 80,70%
- MADERA 3,70%
- ALUMINIO 3,70%

BAJANTES CANALONES:
- ZINC 25,20%
- PLASTICO PVC 25,20%
- FIBROCEMENTO 49,60%

CARACTERISTICAS URBANISTICAS.-

EDIFICACION:
- EXENTO 0,00%
- ENTRE MEDIANERAS 100,00%

TIPOLOGIA:
- MANZANA CERRADA 100,00%
- MANZANA ABIERTA 0,00%
- LINEAL 0,00%
- AISLADO 0,00%

SITUACION RESPECTO AL CASCO:
- CASCO ANTIGUO 100,00%
- ENSANCHE 0,00%
- DISEMINADA PROXIMA 0,00%

OTRAS CARACTERISTICAS.-

VALORES ESTETICOS:
- MUY BUENOS 0,30%
- BUENOS 9,00%
- ACEPTABLES 43,60%
- MALOS 47,10%

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES

APROBACION DEFINITIVA

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

5ª

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																																CARACT. URBANIST.									OTRAS					
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
ALAMO, PZ.	14	–	3	7	3	4	2	2	10	4	2	14	–	–	9	–	14	–	16	–	–	15	–	1	–	–	–	13	3	5	–	15	1	–	–	3	8	3	4	11	–	–	1	3	6	–	16	16	–	–	–	16	–	–	–	1	12	3	
ALAMO, TV.	–	[illegible]	1	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	
ALEGRIA	–	[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ESTABLOS
ALTA-PLAZA.	10	1	11	7	6	10	–	15	7	6	11	17	–	–	8	1	13	1	27	–	1	28	–	1	–	–	–	15	3	3	–	25	2	–	–	–	5	1	1	7	1	–	3	1	4	–	28	20	–	–	–	20	–	–	–	–	6	22	
ARRIBA	9	–	9	3	5	10	–	12	3	3	5	13	–	–	2	–	9	–	18	–	–	15	1	2	–	–	–	15	2	2	–	18	–	–	–	–	3	1	1	1	–	–	–	–	1	–	18	18	–	–	–	18	–	–	–	–	8	10	
BAJA-PLAZA	16	–	4	5	9	3	–	6	9	2	1	14	2	–	7	–	17	17	–	–	–	17	3	–	2	–	–	15	3	2	–	17	–	2	–	–	7	2	–	8	2	–	2	3	5	–	17	17	–	–	–	17	–	–	–	2	7	8	
BARRIO VIEJO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	ESTABLOS
CARRETERA	1	1	21	4	15	–	–	17	3	3	19	5	–	–	–	–	20	–	23	–	–	12	–	21	–	–	–	19	–	5	–	24	4	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	23	23	–	–	–	23	–	–	–	–	16	7	
CONCESO	17	–	8	1	16	8	–	21	2	2	9	16	–	–	4	–	13	–	25	–	–	24	–	2	–	–	–	28	–	5	–	25	1	–	–	–	9	–	1	3	–	–	1	1	3	–	25	25	–	–	–	25	–	–	–	–	11	14	
CONCESO, PZ	7	–	2	–	6	3	–	6	3	–	2	7	–	–	2	–	9	9	–	–	–	9	–	–	–	–	–	7	–	4	–	9	–	–	–	1	3	–	1	2	–	–	2	–	–	–	9	9	–	–	–	9	–	–	–	1	7	1	
DIOSDADO O.	11	–	10	9	9	4	0	9	11	2	9	11	1	–	5	1	18	–	21	–	–	18	3	4	–	–	–	17	2	3	–	21	1	1	–	–	4	5	1	4	–	1	1	3	3	–	21	21	–	–	–	21	–	–	–	1	5	15	
FUENTE	5	–	20	3	6	5	11	21	1	2	19	7	–	–	–	–	3	–	25	–	–	8	–	17	–	–	–	29	–	5	–	23	2	–	–	–	2	2	–	3	–	–	–	–	2	–	24	24	–	–	–	24	–	–	–	12	8	4	
FUENTE TV.	–	–	3	–	–	2	–	2	–	1	3	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	1	–	3	–	–	–	14	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	3	–	–	–	–	2	1	
HORNO	11	–	8	2	5	8	–	9	5	5	9	12	–	–	1	–	12	–	19	–	–	19	–	–	–	–	–	12	5	2	–	19	–	–	–	–	9	1	–	2	–	–	2	3	1	–	18	19	–	–	–	19	–	–	–	–	6	13	
IGLESIA	8	–	3	2	5	3	–	4	5	1	1	9	–	–	1	–	6	–	10	–	–	10	–	–	–	–	–	8	3	–	–	9	1	–	–	1	3	–	–	2	–	–	–	–	1	–	10	10	–	–	–	10	–	–	–	–	7	3	
LOPEZ H.	13	–	5	19	11	5	–	10	12	6	5	23	–	–	13	–	27	–	29	–	–	28	–	–	–	–	–	23	5	7	–	28	1	–	–	1	11	–	1	9	–	3	3	3	5	–	28	28	–	–	–	28	–	–	–	4	12	12	
MAYOR, PZ.	14	–	–	6	5	3	–	2	12	–	–	14	–	–	11	–	14	–	14	–	–	14	–	–	–	–	–	12	–	1	–	14	–	–	–	–	7	1	–	10	1	–	2	1	6	–	14	14	–	–	–	14	–	–	1	2	10	1	
OLIVO	16	–	5	5	10	5	–	8	10	2	2	18	–	–	11	–	15	–	20	4	–	20	–	–	–	–	–	16	1	5	–	19	1	–	–	1	13	–	3	10	–	–	6	1	6	–	20	20	–	–	–	20	–	–	–	2	10	8	
OSCURA	3	–	2	1	1	3	–	2	3	–	2	3	–	–	2	–	3	–	5	–	–	5	–	–	–	–	–	4	–	2	–	5	–	–	–	–	3	1	–	2	–	–	–	1	1	–	5	5	–	–	–	5	–	–	–	–	–	5	
POSTIGO	22	1	17	7	17	13	2	28	6	5	12	28	–	–	5	–	29	–	39	–	–	38	1	3	–	–	–	32	2	9	–	38	2	–	1	–	21	–	–	6	–	–	2	5	5	–	39	39	–	–	–	39	–	–	–	–	16	23	
POSTIGO, PZ.	7	2	–	1	2	6	–	8	–	1	–	9	–	–	2	–	9	–	9	–	–	9	1	–	1	–	–	2	1	3	–	9	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	1	1	–	–	9	9	–	–	–	9	–	–	–	1	3	5	
POSTIGO TV.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	CUADRAS
TENERIAS	5	–	9	2	3	9	–	13	1	2	17	7	–	–	–	–	11	–	14	–	–	11	2	14	–	–	–	2	–	3	–	22	–	–	–	–	9	1	–	1	–	–	1	1	2	–	14	14	–	–	–	14	–	–	–	5	3	6	
TRES CRUCES.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	CORRALES
	207	5	141	80	137	109	2	191	104	47	126	226	5	0	83	2	245	27	317	0	1	301	12	64	3	0	0	208	36	70	0	330	18	4	2	7	117	16	15	98	4	4	27	27	59	0	332	332	0	0	0	332	0	0	1	31	150	162	

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESCUEZA (CACERES)

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: PLAZA ALAMO

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZOS: BALCONES	VOLADIZOS: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: REVOQUE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: VARIOS
1	X			X						X		X			X		X		X			X					
2	X		X		X				X			X			X		X		X			X					
3	X				X				X			X			X		X		X			X					
4	X			X					X			X			X		X		X			X					
5	X					X			X			X			X		X		X	X		X					
6	X			X						X		X			X		X		X			X					
7	X			X						X		X			X		X		X			X					
8			X	X					X		X						X		X			X					
9	X			X						X		X			X				X			X					
10	X				X				X			X					X		X			X					
11	X						X	X				X					X		X			X					
12	X			X					X			X			X		X		X			X					
13	X					X			X			X					X		X			X					
14	X					X			X			X					X		X			X					
15	X					X			X			X					X		X			X					
16			X				X	X			X								X					X			
	14	0	3	7	3	4	2	2	10	4	2	14	0	0	9	0	14	0	16	0	0	15	0	1	0	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (cont.) / CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: [illegible] PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1		X			X					X			X							X	X				X					X		
2	X		X		X					X			X					X		X	X				X					X		Bar
3	X				X						X	X	X					X		X	X				X					X		
4	X				X				X	X		X	X			X		X		X	X				X					X		
5	X				X								X							X	X				X				X			
6	X				X					X			X				X			X	X				X					X		
7		X	X		X					X			X				X			X	X				X					X		
8			X			X														X	X				X					X		Cochera
9	X	X			X						X		X				X			X	X				X					X		
10	X		X		X					X			X							X	X				X					X		
11	X				X															X	X				X					X		
12	X		X		X					X		X	X					X		X	X				X					X		
13	X				X						X							X		X	X				X						X	
14	X				X				X	X		X	X					X		X	X				X					X		
15	X				X															X	X				X						X	
16	X				X															X	X				X						X	Cuadra
	13	3	5	0	15	1	0	0	3	8	3	4	10	0	0	1	3	5	0	16	15	0		0	16	0	0		1	12	3	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería D. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES
Consejería D. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

TRES-CRUCES CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL; PUBLICO; OTROS	ESTADO: RUINOSA; REGULAR; BUENA	EDAD: ANTIGUA; MEDIA; MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA; 2 PLANTAS; 3 PLANTAS; MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZOS: BALCONES; CUERPOS VOLADOS; ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA; MURO DE CARGA; ESTRUC. HORMIGON; ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO; LADRILLO VISTO; PIEDRA; CHAPADOS; ALICATADOS; OTROS	CARPINTERIAS: MADERA; ALUMINIO; ACERO; OTROS	CUBIERTAS: TEJA; FIBROCEMENTO; TERRAZA VISITABLE; OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA; HIERRO; OTROS	CERRAJERIAS ENTEPECHOS: FORJA; HIERRO; MADERA; ACHAPADO	ESCAYOLAS CANALONES: CINC; PLASTICO (PVC); FIBROCEMENTO	ACERAS: CEMENTO; ENTRE MEDIANERAS	ESPECIALIDAD: MANZANA CERRADA; MANZANA ABIERTA; LINEAL; AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO; ENSANCHE; DISEMINADO PROPIO	VALORES ESTETICOS: MUY DIGNOS; DIGNOS; ACEPTABLES; MALOS	OBSERVACIONES
1																			Corrales
3																			Corrales
5																			Corrales
7																			Corrales
9																			Corrales
11																			Cochera
13																			Cochera
15																			corral
17																			Corral
19																			Corral

APROBACION DEFINITIVA CACERES
C.P.U. Urbanismo - Consejería Prov. de Urbanismo
C.P.U. Urbanismo - Consejería Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
TRAV. DEL ALAMO CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	NUEVA	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	MORRO ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PERIFERIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1			X		X				X			X					X		X				X							X		X															X	X				X						X	Almacen
2																																																											Corral
3																																																											Corral
4																																																											Cochera
5																																																											Corral
	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería D.P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo · APROBADO DEFINITIVAMENTE · Consejería D.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

C/ALEGRIA

CALLE Nº

	USO			ESTADO			ESTADO			ALTURAS				VOLADOS			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA					CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS Y ANTEPECHOS						ANDAMIOS CANALONES			EDIFIC		REPOSICION			INSERCION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINOSO	ANTIGUO	MEDIA	MODERNO	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	HORM. DE CAMARA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	MAMP. ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FOSA	HIERRO	OTROS	FOSA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	CERCO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	RESIDENCIAL PROPIAS	MUY NOTABLES	NOTABLES	ACEPTABLES	MALOS	
12																																																						
14																																																						
16																																																						
	ESTADOS 90% FACHADA PIEDRA - 0% FACHADA ENFOSCADA Y LADRILLO VISTO																																																					
	99% TEJA 40% CARPINTERIA METALICA 60% MADERA.																																																				

SOLARES

Diputación Prov. de Cáceres - Comisión Prov. de Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION / CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (Voladiz., Estructura)

C/ALTA-PLAZA CALLE Nº	USO: Residencial	USO: Público	USO: Otros	ESTADO: Bueno	ESTADO: Regular	ESTADO: Malo	ESTADO: Ruina	EDAD: Antigua	EDAD: Media	EDAD: Moderna	ALTURAS: 1 planta	ALTURAS: 2 plantas	ALTURAS: 3 plantas	ALTURAS: Más de 3 plantas	VOLADIZ.: Balcones	VOLADIZ.: Cuerpos volados	VOLADIZ.: Aleros	ESTRUCTURA: Madera	ESTRUCTURA: Muro de carga	ESTRUCTURA: Estruc. hormigón	ESTRUCTURA: Estruc. metálica
1	X			X						X		X			X				X		
2	X			X						X		X							X		
3	X					X		X				X			X		X		X		
4	X					X		X				X					X		X		
5	X			X						X		X			X				X		
6	X					X		X				X					X		X		
7	X				X				X			X			X		X		X		
8	X				X				X			X					X		X		
9	X				X			X				X					X		X		
10	X				X				X			X					XX		X		
11	X			X						X		X			X		X		X		
12	X		X	X					X		X								X		
13			X			X		X				X					X		X		
14			X			X			X		X								X		
15	X					X		X				X			X		X		X		
16			X			X		X			X								X		
17	X					X		X				X			X		X		X		
18			X			X		X			X								X		
19	X				X				X		X								X		
20			X			X		X			X								X		
21			X			X		X			X								X		
22			X			X		X			X								X		
23			X			X		X			X								X		
24			X			X		X			X								X		
25																					
26																					
27	X			X						X		X			X		X		X		X
28	X				X				X			X					X		X		
29			X			X		X			X								X		
30	X	X		X						X		X				X		X			
Total	18	1	11	7	6	15	0	15	7	6	11	17	0	0	8	1	13	1	27	0	1

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (Mat. fachada, Carpinterías, Cubiertas)

C/ALTA-PLAZA CALLE Nº	MAT. FACHADA: Adobe enfoscado	MAT. FACHADA: Ladrillo visto	MAT. FACHADA: Piedra	MAT. FACHADA: Chapados	MAT. FACHADA: Alicatados	MAT. FACHADA: Otros	CARPINTERIAS: Madera	CARPINTERIAS: Aluminio	CARPINTERIAS: Hierro	CARPINTERIAS: Otros	CUBIERTAS: Teja	CUBIERTAS: Fibrocemento	CUBIERTAS: Terraza visitable	CUBIERTAS: Otros
1	X						X				X			
2	X							X			X			
3	X						X				X			
4	X						X				X			
5	X						X		X		X			
6	X		X				X				X			
7	X						X				X			
8	X						X				X			
9	X						X				X			
10	X						X				X			
11	X						X		X		X			
12	X						X		X			X		
13	X						X							
14	X						X				X			
15	X						X				X			
16	X						X				X			
17	X						X				X			
18	X						X				X			
19	X						X				X			
20	X						X				X			
21	X						X				X			
22	X						X				X			
23	X						X				X			
24	X						X				X			
25														
26														
27	X							X			X			
28	X						X				X			
29	X						X				X			
30	X							X				X		
Total	28	0	1	0	0	0	25	3	3	0	25	2	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (Cerrajerías, Bajantes canalones) / CARACT. URBANIST. / OTRAS

C/ALTA-PLAZA CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: Forja	CERRAJERIAS VENTANAS: Hierro	CERRAJERIAS VENTANAS: Otros	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: Forja	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: Hierro	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: Madera	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: Aluminio	BAJANTES CANALONES: Zinc	BAJANTES CANALONES: Plástico (PVC)	BAJANTES CANALONES: Fibrocemento	EDIFIC.: Exento	EDIFIC.: Entre medianeras	TIPOLOGIA: Manzana cerrada	TIPOLOGIA: Manzana abierta	TIPOLOGIA: Lineal	TIPOLOGIA: Aislado	SITUACION AL CASCO: Casco antiguo	SITUACION AL CASCO: Ensanche	SITUACION AL CASCO: Desarrollo próximo	VALORES ESTETICOS: Muy buenos	VALORES ESTETICOS: Buenos	VALORES ESTETICOS: Aceptables	VALORES ESTETICOS: Malo	OBSERVACIONES
1		X			X				X			X	X				X						X	
2		X	X					X				X	X				X						X	
3										X		X	X				X						X	
4												X	X				X						X	
5					X					X		X	X				X						X	
6												X	X				X						X	
7		X		X	X			X				X	X				X					X		
8		X										X	X				X					X		
9												X	X				X						X	
10												X	X				X					X		
11		X			X							X	X				X						X	
12												X	X				X						X	
13												X	X				X						X	Caja Rural
14												X	X				X						X	
15					X			X				X	X				X						X	
16												X	X				X						X	
17					X					X		X	X				X						X	
18												X	X				X						X	
19												X	X				X					X		
20					X					X		X	X				X						X	
21												X	X				X						X	
22												X	X				X						X	
23												X	X				X						X	
24												X	X				X						X	
25																								Corral
26																								corral
27												X	X				X					X		
28												X	X				X					X		
29												X	X				X						X	
30						X						X	X				X						X	P.Enrol[illegible] y corre[illegible]
Total	0	5	1	1	7	1	0	3	1	4	0	28	28	0	0	0	28	0	0	0	0	6	22	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Secretaría D.P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES
Secretaría D.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION / CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (Voladiz., Estructura)

CALLE Nº	USO: Residencial	USO: Público	USO: Otros	ESTADO: Bueno	ESTADO: Regular	ESTADO: Malo	ESTADO: Ruina	EDAD: Antigua	EDAD: Media	EDAD: Moderna	ALTURAS: 1 planta	ALTURAS: 2 plantas	ALTURAS: 3 plantas	ALTURAS: Mas de 3 plantas	VOLADIZ.: Balcones	VOLADIZ.: Cuerpos volados	VOLADIZ.: Aleros	ESTRUCTURA: Madera	ESTRUCTURA: Muro de carga	ESTRUCTURA: Estruc. hormigon	ESTRUCTURA: Estruc. metalica
C/DE ARRIBA 1	X					X		X				X			X		X		X		
2	X			X						X		X							X		
3	X					X		X				X					X		X		
4																					
5	X				X				X			X			X		X		X		
6			X			X		X			X								X		
7	X				X				X			X							X		
8	X			X					X			X							X		
9																					
10			X			X		X			X								X		
11	X					X				X		X					X		X		
12	X				X			X				X					X		X		
13			X		X			X				X							X		
14			X			X		X			X						X		X		
15			X		X			X			X								X		
16			X			X		X				X					X		X		
17			X			X		X			X						X		X		
18	X			X						X		X					X		X		
19			X			X		X				X							X		
21			X			X		X				X							X		
23																					
25																					
	9	0	9	3	5	10	0	12	3	3	5	13	0	0	2	0	9	0	18	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (Mat. fachada, Carpinterias, Cubiertas, Cerrajerias, Bajantes canalones)

CALLE Nº	MAT. FACHADA: Adobe enfoscado	MAT. FACHADA: Ladrillo visto	MAT. FACHADA: Piedra	MAT. FACHADA: Chapados	MAT. FACHADA: Alicatados	MAT. FACHADA: Otros	CARPINTERIAS: Madera	CARPINTERIAS: Aluminio	CARPINTERIAS: Hierro	CARPINTERIAS: Otros	CUBIERTAS: Teja	CUBIERTAS: Fibrocemento	CUBIERTAS: Terraza visitable	CUBIERTAS: Otros	CERRAJERIAS Ventanas: Forja	CERRAJERIAS Ventanas: Hierro	CERRAJERIAS Ventanas: Otros	CERRAJERIAS Antepechos: Forja	CERRAJERIAS Antepechos: Hierro	CERRAJERIAS Antepechos: Madera	CERRAJERIAS Antepechos: Aluminio	BAJANTES CANALONES: Zinc	BAJANTES CANALONES: Plastico (PVC)	BAJANTES CANALONES: Fibrocemento
C/DE ARRIBA 1	X						X				X							X						
2	X										X													
3	X						X				X													
4																								
5	X						X				X					X			X					
6	X						X				X													
7	X						X				X					X								X
8	X							X	X		X					X								
9																								
10	X						X				X													
11	X							X			X						X							
12	X						X				X													
13			X				X				X													
14	X						X				X													
15			X				X				X													
16	X						X				X													
17	X						X				X													
18		X					X		X		X													
19	X						X				X													
21	X						X				X													
23																								
25																								
	15	1	2	0	0	0	15	2	2	0	18	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	EDIFIC.: Exento	EDIFIC.: Entre medianeras	TIPOLOGIA: Manzana cerrada	TIPOLOGIA: Manzana abierta	TIPOLOGIA: Lineal	TIPOLOGIA: Aislado	SITUACION AL CASCO: Casco antiguo	SITUACION AL CASCO: Ensanche	SITUACION AL CASCO: Ordenanza proxima	VALORES ESTETICOS: Muy buenos	VALORES ESTETICOS: Buenos	VALORES ESTETICOS: Aceptables	VALORES ESTETICOS: Malo	OBSERVACIONES
C/DE ARRIBA 1		X	X				X					X		
2		X	X				X					X		
3		X	X				X					X		
4														Corral
5		X	X				X					X		
6		X	X				X						X	
7		X	X				X					X		
8		X	X				X						X	
9														Corral
10		X	X				X						X	
11		X	X				X						X	Enrollable.
12		X	X				X					X		
13		X	X				X					X		
14		X	X				X						X	
15		X	X				X					X		
16		X	X				X						X	
17		X	X				X						X	
18		X	X				X						X	
19		X	X				X						X	
21		X	X				X						X	
23														Solar.
25														Transformador
	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	0	8	10	

Comisión Prov. de Urbanismo – APROBACION DEFINITIVA – CACERES

Junta de Extremadura – Comisión Prov. de Urbanismo – CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES: USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS: VENTANAS			ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			CARACT. URBANIST.: EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			OTRAS: VALORES ESTETICOS				
C/BAJA PLAZA CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	NUEVO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X			X					X			X			X		X		X			X							X			X								X				X			X	X				X						X	
2	X		X	X						X			X		X		X		X			X	X		X			X	X			X		X			X				X			X			X	X				X						X	Bar
3	X					X		X				X					X		X			X						X				X					X						X				X	X				X						X	
4	X		X	X						X			X		X		X		X			X	X		X			X	X			X		X			X				X			X			X	X				X						X	
5	X				X			X				X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
6	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X						X		X					X		X	X				X						X	
7	X				X			X				X					X		X			X						X				X						X									X	X				X					X		
8	X		X		X				X			X			X		X		X			X	X					X				X					X			X			X				X	X				X					X		Estanco
9	X			X					X			X			X		X		X			X						X				X					X			X							X	X				X				X			
10	X					X			X			X					X		X			X						X				X								X					X		X	X				X						X	
11	X				X				X			X					X		X			X						X				X								X					X		X	X				X					X		
12	X					X			X			X					X		X			X						X				X								X					X		X	X				X						X	
13	X				X				X			X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
14	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X				X			
15			X	X					X		X						X		X			X								X		X															X	X				X						X	Cochera
16	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		
18	X				X			X				X			X		XX		X			X						X				X								X					X		X	X				X					X		
20																																																											Corral
22																																																											Corral
	16	0	4	5	9	3	0	6	9	2	1	14	2	0	7	0	17	17	0	0	0	17	3	0	2	0	0	15	3	2	0	17	0	2	0	0	7	2	0	8	2	0	2	3	5	0	17	17	0	0	0	17	0	0	0	2	7	8	

APROBACION DEFINITIVA
Comisión Prov. de Urb. - Consejería O. P. Urbanismo CACERES
Comisión Prov. de Urb. - Junta de Extremadura - Consejería O. P. Urbanismo CACERES

Comisión Prov. de Urb. · Junta de Extremad. · CACERES · Consejería O.P. Urbanism.

APROBADO DEFINITIVAMENTE · CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERÍSTICAS GENERALES														CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERÍAS				CUBIERTAS				CERRAJERÍAS VENTANAS			ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGÍA				SITUACIÓN AL CASCO			VALORES ESTÉTICOS				
BARRIO-VIEJO CALLE Nº	RESIDENCIAL	PÚBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MÁS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGÓN	ESTRUC. METÁLICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PINTURA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLÁSTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROPIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
2			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
3			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
4			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
5			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
6			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
7			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
8			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
9			X		X			X			XX								X					X				X				X															X	X						X		X			
10			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
11			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
12			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
13			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
14			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
15			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
16			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
18			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
20			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
22			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
24			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
26			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
28			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
30			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
32			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
34			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
36			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
38			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
40			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
42			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
44			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
46			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
48			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
50			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
52			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
54			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
56			X		X			X			X								X					X				X				X															X	X						X		X			
	0	0	36	0	36	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0	36	0	36	0	0	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

BARRIO-VIEJO CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: RUINOSO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: BUENO	ESTADO: NUEVA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZOS: BALCONES	VOLADIZOS: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS BARANDILLAS: FORJA	CERRAJERIAS BARANDILLAS: HIERRO	CERRAJERIAS BARANDILLAS: MADERA	CERRAJERIAS BARANDILLAS: ALUMINIO	SALIENTES CANALIZ.: ZINC	SALIENTES CANALIZ.: PLASTICO (PVC)	SALIENTES CANALIZ.: FIBROCEMENTO	ECONOMIA: EXISTE	ECONOMIA: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADA	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: PERIFERIA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: NOT. NOTABLE	VALORES ESTETICOS: NORMAL	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
58			X		X			X			X							X						X			X				X											X	X					X		X			
60			X		X			X			X							X						X			X				X											X	X					X		X			
62			X		X			X			X							X						X			X				X											X	X					X		X			
	0	0	39	0	39	0	0	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	0	39	0	39	0	0	

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESCUEZA (CACERES)

Nº22



CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
C/CARRETERA	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFICIO		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	RESERVA URBANA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1																																																											Corrales
2			X	X						X	X								X			X								X			X												X		X	X				X						X	
3	X			X					X			X					X		X			X						X				X					X			X							X	X				X					X		
4			X	X						X	X								X			X								X			X												X		X	X				X						X	
5			X		X			X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
6																																																											Solar.
7			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
8			X	X						X	X								X			X								X					X												X	X				X						X	
9			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
10																																																											Solar.
11			X		X			X			X						XX		X					X				X				XX															X	X				X					X		
12			X		X			X			X						X		X			X		X						X		X															X	X				X					X		
13			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
14			X		X			X			X						X		X			X						X				X															X	X				X					X		
15			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
16			X		X				X		X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
17				X				CORRAL - ESTABLO - 1 PLANTA.																X								X																												
18			X		X			X				X					X		X					X				X				X															X	X				X					X		
19								KORRAL - ESTABLO - 1 PLANTA																X								X																												
20			X		X			X				X					X		X					X				X				X															X	X				X					X		
21								CORRAL - ESTABLO - 1 PLANTA																X								X																												
22																																																											
23								CORRAL - ESTABLO - 1 PLANTA																X								X																												Corral
24			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
25			X		X			X				X					X		X			X		X				X				X															X	X				X					X		
26			X		X			X			X						X		X			X		X						X		X	X														X	X				X						X	
27																								X				X																			X	X				X					X		Corral
28			X		X			X			X						X		X					X				X				X																											
29			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
30			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
32																																																											Corral
34			X		X			X			X						X		X			X		X				X				X															X	X				X					X		
36																																																											Solar
38		X			X				X		X	X					X		X			X		X				X				X	X														X	XX				X						X	Escuela
	1	1	21	4	19	0	0	17	3	3	19	5	0	0	0	0	20	0	23	0	0	12	0	21	0	0	0	9	0	5	0	24	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	23	23	0	0	0	23	0	0	0	0	16	7	

Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O.P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES Consejería O.P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería O.P. Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
C/ CONCEJO																																																											
1	X					X		X				X							X			X						X				X															X	X				X						X	
2	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X					X			X							X	X				X					X		
3	X					X		X				X			X				X			X						X				X					X										X	X				X						X	
4	X				X			X				X					X		X			X						X				X															X	X				X						X	
5			X		X			X			X								X			X						X				X															X	X				X					X		
6	X					X				X		X					X		X			X						X				X					X									X		X	X				X					X		
7			X			X		X			X								X			X		X				X		X		X															X	X				X						X	
8	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X								X						X		X	X				X					X		
9			X		X				X		X						X		X			X						X		X		X					X										X	X				X					X		
10			X	X						X	X								X			X								X		X															X	X				X					X		
11			X		X			X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
12	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X						X	
13	X				X			X			X								X			X								X		X	X				X										X	X				X						X	
14			X		X			X			X								X			X						X				X															X	X				X						X	
15	X				X			X				X					X		X			X						X				X								X							X	X				X					X		
16			X			X		X			X								X			X						X				X															X	X				X						X	
17	X				X			X				X					X		X			X						X				X															X	X				X						X	
19	X					X		X				X					X		X			X						X				X											X				X	X				X						X	
21	X				X			X				X							X			X						X				X													X		X	X				X						X	
23	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		
25	X				X				X			X							X			X								X		X					X							X			X	X				X					X		
27	X				X			X				X					X		X			X						X				X													X		X	X				X						X	
29			X			X		X			X								X			X						X				X					X										X	X				X						X	
31	X					X		X				X							X			X						X				X															X	X				X						X	
33	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X							X						X		X	X				X					X		
	17	0	8	1	16	8	0	21	2	2	9	16	0	0	4	0	13	0	25	0	0	24	0	2	0	0	0	22	0	5	0	25	1	0	0	0	9	0	1	3	0	0	1	1	3	0	25	25	0	0	0	25	0	0	0	0	11	14	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OBRAS

PLAZA CONCEJO

CALLE Nº

	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA			MAT. FACHADA					CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS BARBACHOS				CERRAJES CANALONES			PERFIL		TIPOLOGIA			DISTRIBUCION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				CONSERVACIONES
	ALGUNCIAL	PUBLICO	OTROS	BUEN EST.	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	HORIZ. DE CARGA	CARGA, MIXTA	ESTRUC. METALICA	ARQUE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	ESBELTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PRADERA	MUY NOTABLES	NOTABLES	ACEPTABLES	MALO	
1	X				X				X			X			X		X		X			X					X			X	X			X		X	X					X	X			X						X	
2	X				X			X				X					X		X			X								X													X	X			X					X		En obras
3	X				X				X			X					X		X			X					X		X		X				X								X	X			X					X		
4	X					X		X				X					X		X			X					X				X				X								X	X			X					X		
5	X				X			X				X			X		X		X			X					X					X				X								X	X			X					X		
6	X				X			X				X					X		X			X							X			X												X	X			X					X		
7	X				X				X			X					X		X			X					X		X													X			X	X			X					X		
8			X			X		X			X						X		X			X					X					X												X	X			X					X		
9			X			X		X			X						X		X			X					X					X												X	X			X					X		
	1	02	0	6	3	0	6	3	0	2	7	0	0	2	0	9	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	7	0	4	0	90	0	0	1	3	0	1	2	0	0	2	0	0	0	9	9	0	0	0	9	0	0	0	1	7	1	

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESQUEZA (CACERES)



CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. ORNAMENT.	OTRAS

C/OTROS DATOS OBSERV.- CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO, RUINOSO	EDAD: ANTIGUA, MEDIA, MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTAS	VOLUMEN: BALCONES, CUERPOS VOLADOS, ALEROS	ESTRUCTURA: MUROS DE CARGA, ESTRUC. HORMIGON, ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO, LADRILLO VISTO, PIEDRA, ENFOSCADO, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS: MADERA, ALUMINIO, HIERRO, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, FIBROCEMENTO, PIZARRA VISITABLE, OTROS	CERRAJERIAS (VENTANAS Y ANTEPECHOS): FORJA, HIERRO, OTROS, FORJA, HIERRO, MADERA, ALUMINIO	BALCONES (BARANDILLAS): FORJA, HIERRO, OTROS, FORJA, HIERRO, MADERA, ALUMINIO	ACCESOS: ZINC, PLASTICO (PVC), FIBROCEMENTO	ACCESOS: PATIO, ENTRE MEDIANERAS	ACERADO: MARQUESINA CERRADA, MARQUESINA ABIERTA, LINEAL, AISLADO	SITUACION AL PUBLICO: CASCO ANTIGUO, ENSANCHE, DISEMINADO PROBLEMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS, BUENOS, ACEPTABLES, MALOS	OBSERVACIONES
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	X
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X X	X	X	X	X
22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	cochera.
26	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	11	9	10	5	6	4	0	5	11	2	9	11	1	0	5	1	18	0	21	0	0	18	3	4	0	0	0	17	2	3	0	21	1	1	0	0	4	5	1	4	0	1	1	3	3	0	21	21	0	0	0	21	0	0	0	1	5	15	

Comisión Prov. de Urbanismo · Cáceres · APROBACION DEFINITIVA

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

C/FUENTE.- CALLE Nº	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS			
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS
1			X			X		X			X								X			X						X				X			
2	X				X				X			X					X		X			X						X				X			
3	X					X		X				X					X		X			X						X				X			
4			X		X			X				X					X		X					X				X				X			
5	X			X						X		X							X			X						X				X			
6																																			
7			X			X		X			X								X					X				X				X			
8			X		X			X			X								X					X				X				X			
9			X			X		X			X								X					X				X				X			
10			X	X						X		X							X				X	X				X				X			
11			X		X			X			X								X			X								X		X			
12																																			
13			X				X	X			X								X					X				X				X			
15			X				X	X			X								X					X				X				X			
17			X				X	X			X								X					X						X		X			
19			X				X	X			X								X					X				X				X			
21			X				X	X			X								X					X				X				X			
23			X				X	X			X								X					X				X				X			
25			X				X	X			X								X					X						X		X			
27			X				X	X			X								X					X						X			X		
29			X				X	X			X								X					X				X				X			
31			X				X	X			X								X					X				X				X			
33	X				X			X				X							X			X						X				X			
35			X				X	X			X								X					X				X				X			
37			X	X				X			X								X			X						X				X			
39	X				X							X							X			X								X			X		
41			X			X		X			X								X					X				X				X			
	5	0	20	3	5	5	11	21	1	2	19	7	0	0	0	0	3	0	25	0	0	8	0	17	0	0	0	20	0	5	0	23	2	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (cont.) | CARACT. URBANIST. | OTRAS

C/FUENTE.- CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS Y ANTEPECHOS							BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
1												X	X				X						X	
2												X	X				X					X		
3												X	X				X					X		
4												X	X				X				X			
5			X		X							X	X				X					X		
6																								Corral
7												X	X				X				X	X		
8												X	X				X				X			
9												X	X				X				X			
10												X	X				X						X	
11												X	X				X					X		
12																								Solar
13												X	X				X				X			
15												X	X				X				X			
17												X	X				X					X		
19												X	X				X				X			
21												X	X				X				X			
23												X	X				X				X			
25												X	X				X					X		
27												X	X				X						X	
29												X	X				X				X			
31												X	X				X				X			
33		X			X							X	X				X					X		
35												X	X				X				X			
37										X		X	X				X						X	
39		X			X					X		X	X				X					X		
41																								
	0	2	2	0	3	0	0	0	0	2	0	24	24	0	0	0	24	0	0	0	12	9	4	

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESCUEZA (CACERES)

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/TRAVESIA DE LA FUENTE.–

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZ.: BALCONES	VOLADIZ.: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZ.: ALEROS
2			X			X		X			X						X
4			X			X		X			X						X
6			X							X	X						
8																	
10																	
	0	0	3	0	0	2	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	2

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS
2		X					X				X				X			
4		X					X				X				X			
6		X			X		X						X			X		
8																		
10																		
	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	7	0	1	0	2	1	0	0

CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO
2										
4										
6										
8										
10										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	[illegible]: EXENTO	[illegible]: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
2		X	X				X					X		
4		X	X				X					X		
6		X	X				X						X	
8														Solar
10														Solar
	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	

Comisión Prov. de Urbanismo – APROBACION DEFINITIVA – CACERES – Consejería O. P. Urbanismo

Junta de Extr… – Comisión … – Consejería O. P. …

Comisión Prov. de Urb. APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O.P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urb. Junta de Extremadura CACERES Consejería O.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	APLACADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS
C/HORNO 1	X				X				X			X					X		X			X						X			
2			X			X		X			X								X			X						X			
3			X			X		X			X								X			X						X			
4	X				X			X				X			X				X			X						X			
5			X			X		X			X						X		X			X						X			
6			X		X			X				X					X		X			X						X			
7																															
8-10	X			X					X		X	X					X		X			X							X		
9			X			X		X			X						X		X			X						X			
11			X			X		X			X								X			X						X			
12																															
13	X				X				X			X					X		X			X						X			
14			X			X		X			X								X			X						X			
15	X				X					X		X							X			X								X	
16-18-20	X			X						X		X					X		X			X							X		
17	X				X				X			X					X		X			X						X			
19			X			X				X	X								X			X								X	
22	X					X		X				X					X		X			X						X			
	11	0	8	2	6	8	0	9	5	5	9	12	0	0	1	0	12	0	19	0	0	19	0	0	0	0	0	12	5	2	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																CARACT. URBANIST.							OTRAS				
	CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION EN CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
C/HORNO 1	X				X	X			X							X	X				X					X		
2	X															X	X				X						X	
3	X															X	X				X						X	
4	X					X			X			X				X	X				X						X	
5	X															X	X				X						X	
6	X															X	X				X					X		
7																												Corral
8-10	X					X										X	X				X					X		
9	X															X	X				X						X	
11	X															X	X				X						X	
12																												Ruina
13	X					X						X				X	X				X					X		
14	X																X				X						X	
15	X						X							X		X	X				X						X	
16-18-20	X					X							X			X	X				X						X	
17	X					X										X	X				X					X		
19	X															X	X				X						X	
22	X															X	X				X						X	
	19	0	0	0	0	9	1	0	2	0	0	2	3	1	0	18	19	0	0	0	19	0	0	0	0	6	13	

Comis. Prov. de Urbanismo · APROBACION DEFINITIVA · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/DE LA IGLESIA

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VUELOS: BALCONES	VUELOS: CUERPOS VOLADOS	VUELOS: ALEROS
1																	
2	X					X		X				X					
3			X	X				X			X						
4	X				X				X			X					X
5	X		X			X		X				X					X
6																	
7	X				X				X			X					
8																	
9	X				X				X			X					X
10	X			X						X		X			X		
11	X				X				X			X					X
13			X			X		X				X					X
15	X				X				X			X					X
	8	0	3	2	5	3	0	4	5	1	1	9	0	0	1	0	6

CALLE Nº	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS
1																		
2		X			X						X					X		
3		X			X							X			X			
4		X			X						X				X			
5		X			X						X				X			
6																		
7		X			X						X	X			X			
8																		
9		X			X						X				X			
10		X			X						X				X			
11		X			X						X				X			
13		X			X						X				X			
15		X			X						X	X			X			
	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	9	3	0	0	9	1	0	0

CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	ANTEPECHOS: FORJA	ANTEPECHOS: HIERRO	ANTEPECHOS: MADERA	ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS
1												
2		X										X
3												X
4		X								X		X
5												X
6												
7	X				X							X
8												
9												X
10		X			X							X
11												X
13												X
15												X
	1	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	10

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: RESIDENCIAL PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1												Solar.
2	X				X						X	
3	X				X					X		
4	X				X					X		
5	X				X					X		
6												ruina
7	X				X						X	
8												ruina
9	X				X						X	
10	X				X					X		
11	X				X					X		
13	X				X					X		
15	X				X					X		
	10	0	0	0	10	0	0	0	0	7	3	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESQUERA (CACERES)

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

C/LOPEZ-HIDALGO.- CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: RUINA	ESTADO: REGULAR	ESTADO: BUENO	ESTADO: NUEVA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZO: BALCONES	VOLADIZO: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZO: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: CERRAM. HORMIGON	ESTRUCTURA: CERRAM. MAMPOSTERIA	MAT. FACHADA: ARQUE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: POMOJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	PARTICIONES: YESO	PARTICIONES: PLASTICO (PVC)	PARTICIONES: FIBROCEMENTO	SOLADO: CERAMICO	SOLADO: OTROS	SERVIDUMBRE: MANZANA CERRADA	SERVIDUMBRE: MANZANA ABIERTA	SERVIDUMBRE: LINEAL	SERVIDUMBRE: AISLADA	EJECUCION AL CASO: CASCO ANTIGUO	EJECUCION AL CASO: ENSANCHE	EJECUCION AL CASO: EXTENSION URBANA	VALORES ESPECIFICOS: MUY NOTABLES	VALORES ESPECIFICOS: NOTABLES	VALORES ESPECIFICOS: ESCASOS	VALORES ESPECIFICOS: NULO	OBSERVACIONES
1	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X			X	X		X	X			X	X			X			X		
2	X				X				X			X				X			X			X						X				X			X			X	X			X			X				X		
3		X				X		X			X					X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	Cuadra
4	X				X				X			X				X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
5	X			X					X			X			X	X			X			X							X	X			X			X			X	X			X			X				X		
6	X				X				X			X				X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
7		X		X					X		X					X			XX			X						X				X						X	X			X			X					X	Cuadra
8	X				X				X			X				X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
9	X			X					X			X			X	X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
10	X				X			X				X				X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
11	X			X						X		X			X	X			X			X								X		X						X	X			X			X				X		
12	X				X			X			X					X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
13	X					X		X				X			X	X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
14	X			X					X			X				X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
15	X					X		X				X			X	X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
16	X			X					X			X				X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
18	X				X			X				X				X			X			X						X				X						X	X			X			X				X		
19	X			X						X		X			X	X			X			X							X		X						X	X			X			X					X	
20																																																								Cuadra-corral
23	X			X						X		X			X	X			X			X								X	X						X	X			X			X				X		Cuadra
25	X			X						X		X			X	X			X			X								X	X						X	X			X			X				X		Cuadra
27	X			X						X		X			X	X			X			X								X	X						X	X			X			X				X		Cuadra
29	X					X		X				X			X	X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
31	X					X		X				X			X	X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
33	X			X					X			X			X	X			X			X						X	X			X						X	X			X			X				X		
35	X				X				X			X				X			X			X						X				X	X					X	X			X			X					X	
37																																																							Corral
41			X		X			X			X					X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
43			X		X			X			X					X			X			X						X				X						X	X			X			X					X	
22			X	X						X		X							X			X						X		X			X						X	X			X			X					X	
	23	0	5	19	11	5	0	10	12	6	5	23	0	0	13	0	27	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	23	5	7	0	25	1	0	0	1	1	1	0	1	9	0	3	3	3	5	0	28	26	0	0	0	28	0	0	0	4	12	12	

Diputación Provincial de Cáceres - Servicio de Urbanismo - Asesoría Técnica
APROBACION DEFINITIVA CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo de Cáceres
Nº

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

PLAZA MAYOR

CALLE Nº

	USO			ESTADO				ESTAD			ALTURAS				Nº HUEC.		ESTRUCTURA			MAT. FACHADA					CARPINTERIAS				CUBIERTAS			BARANDILLAS VENTANAS			BARANDILLAS BALCONES			SALIENTES CANALONES			ACCESO	TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESPECIFICOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	RUINA	REGULAR	BUENO	NUEVA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	UNICOCES	CHICOPOS MULTIPLES	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE TAPIADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	FORMACION VEGETAL	OTROS	FONJA	HIERRO	OTROS	FONJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTE	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO AGRARIO	NUEVOS NUROS	RUINAS	ACEPTABLES	MALO	
1	X				X				X			X			X		X		X			X						X			X			X			X						X	X			X			X			X		
2	X					X			X			X					X		X			X						X			X												X	X			X			X			X		
3	X			X					X			X			X		X		X			X						X			X											X		X	X			X			X			X		
4	X				X				X			X			X		X		X			X						X			X				X			X					X	X			X			X			X		
5	X					X		X				X					X		X			X						X			X												X	X			X			X			X		
6	X				X			X				X					X		X			X						X			X												X	X			X			X			X		
7	X			X					X			X			X		X		X			X						X			X					X		X				X	X			X			X			X		
8	X			X					X			X			X		X		X			X						X			X							X				X	X			X			X			X		
9	X			X					X			X			X		X		X			X							X		X							X				X	X			X			X			X		
10	X				X				X			X			X		X		X			X						X			X							X				X	X			X			X			X		
11	X			X					X			X			X		X		X			X						X			X							X				X	X			X			X			X		
12	X			X					X			X			X		X		X			X						X			X							OTROS				X	X			X			X			X		
13	X				X				X			X			X		X		X			X						X			X							X			X		X	X			X			X			X		
14	X					X			X			X			X		X		X			X						X			X							X			X		X	X			X			X			X		
	14	0	0	6	5	3	0	2	12	0	0	14	0	0	13	0	14	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	13	0	1	0	14	0	0	0	7	1	0	16	1	0	2	1	5	0	14	14	0	0	0	14	0	0	1	2	0	1	

Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres
APROBACION DEFINITIVA
Junta de Extremadura
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES																	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS									
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA					
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS
1	X			X						X		X			X		X		X			X					
2	X			X					X			X			X		X		X			X					
3	X					X		X				X					X		X			X					
4	X				X				X			X			X		X		X			X					
5	X				X			X				X			X		X		X			X					
6	X				X				X			X					X		X			X					
7	X				X				X			X			X		X		X			X					
8			X			X		X				X					X		X			X					
9	X		X		X				X			X			X		X		X			X					
10	X			X					X			X			X		X		X			X					
11	X				X			X				X			X			X	X			X					
12	X				X			X				X					X		X			X					
13			X		X				X		X								X			X					
14-14-B	X				X				X			X			X		X		X			X					
15			X			X		X			X								X			X					
16	X			X					X			X			X		X		X			X					
17	X					X		X				X			X		X		X			X					
19	X			X						X		X							X			X					
21	X				X				X			X					X		X			X					
23			X			X		X				X							X			X					
	16	0	5	5	10	5	0	8	10	2	2	19	0	0	11	0	15	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																		CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X	X			X					X			X				X			X	X				X						X	
2	X				X					X			X					X		X	X				X					X		
3	X				X				X			X								X	X				X						X	
4	X				X					X			X			X				X	X				X					X		
5	X		X		X								X			X		X		X	X				X					X		
6	X				X															X	X				X						X	
7			X		X					X			X			X				X	X				X					X		
8	X				X					X										X	X				X					X		
9	X				X					X			X					X		X	X				X					X		Bar
10	X				X					X			X							X	X				X				X			Botiquin
11	X				X					X		X						X		X	X				X					X		
12	X				X					X										X	X				X					X		
13			X		X													X		X	X				X					X		
14-14-B	X				X					X			X			X				X	X				X					X		
15	X				X															X	X				X						X	
16	X				X					X			X			X		X		X	X				X				X			
17	X				X							X	X			X				X	X				X						X	
19			X		X					X							X			X	X				X						X	P.enrollable.
21			X			X				X										X	X				X						X	
23	X				X															X	X				X						X	
	16	1	5	0	19	1	0	0	1	13	0	3	10	0	0	6	1	6	0	20	20	0	0	0	20	0	0	0	2	10	8	

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																																			CARACT. URBANIST.							OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VUELOS			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
C/OSCURA CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	SINGULAR	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	ORDENANZA PROPIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X					X			X			X					X		X			X						X				X						X						X		X	X				X						X	
2			X			X		X			X								X			X						X				X					X										X	X				X						X	Cuadra
3	X			X					X			X			X		X		X			X						X				X								X				X			X	X				X						X	
4			X			X		X			X								X			X								X		X					X										X	X				X						X	Cuadra
6	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X					X			X							X	X				X						X	
	3	0	2	1	1	3	0	2	3	0	2	3	0	0	2	0	3	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	2	0	5	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	1	1	0	5	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	

Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION DEFINITIVA CACERES Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería O.P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES
Consejería O.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION · CARACTERISTICAS GENERALES · CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MUROS DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADO	ALICATADO	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS
C/POSTIGO																															
1			X		X				X		X								X				X								
2	X			X						X		X							X			X						X			
3	X				X			X				X					X		X			X						X			
4	X				X			X				X					X		X			X						X			
5	X				X			X				X					X		X			X						X			
6			X			X		X				X					X		X			X						X			
7	X					X		X				X					X		X			X						X			
8			X			X		X				X					X		X			X						X			
9	X				X			X				X					X		X			X						X			
10	X			X						X		X					X		X			X								X	
11			X	X						X	X								X			X								X	
12	X				X			X				X					X		X			X						X			
13	X				X			X				X					X		X			X						X			
14			X			X		X				X					X		X			X						X			
15			X		X			X			X	X					X		X			X						X			
16			X				X	X				X					X		X			X						X			
17		X		X						X		X					X		X			X							X		
18			X			X		X				X					X		X			X						X			
19			X			X		X			X								X			X						X			
20	X			X				X				X			X		X		X			X								X	
21			X			X		X			X								X			X						X			
22			X			X		X			X								X			X		X				X		X	
23	X					X		X				X					X		X			X						X			
24			X			X		X			X						X		X			X		X				X			
25	X		X	X						X		X					X		X			X						X	X	X	
26			X			X		X			X						X		X			X		X						X	
28	X				X				X			X					X		X			X						X		X	
30	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X	
32	X				X			X				X					X		X			X						X			
34	X				X				X		X								X			X						X			
36	X				X			X				X			X		X		X			X						X			
38	X				X			X				X			X		X		X			X						X			
40			X		X				X		X								X			X								X	
42	X				X			X				X			X		X		X			X						X			
44	X				X			X				X					X		X			X						X			
	20	1	15	6	17	11	1	25	5	5	10	26	0	0	5	0	27	0	35	0	0	34	1	3	0	0	0	28	2	9	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (cont.) · CARACT. URBANIST. · OTRAS

CALLE Nº	CUBIERTAS				CERRAJERIAS: REJAS			CERRAJERIAS: ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
C/POSTIGO																												
1	X															X	X				X						X	
2	X					X										X	X				X						X	
3	X					X										X	X				X					X		
4	X					X										X	X				X					X		
5	X					X								X		X	X				X						X	
6	X															X	X				X						X	
7	X					X								X		X	X				X					X		
8	X															X	X				X					X		
9	X					X										X	X				X					X		
10				X		X							X			X	X				X						X	
11		X														X	X				X						X	Cochera
12	X					X										X	X				X					X		
13	X					X										X	X				X					X		
14	X								X							X	X				X					X		
15	X					X										X	X				X						X	
16	X															X	X				X					X		
17	X												X			X	X				X						X	Consul. Médico
18	X															X	X				X						X	
19	X															X	X				X						X	
20	X					X			X					X		X	X				X						X	
21	X															X	X				X						X	
22	X															X	X				X						X	Corral
23	X					X										X	X				X						X	
24	X															X	X				X						X	Corral
25	X					X							X			X	X				X						X	
26	X															X	X				X						X	
28	X					X										X	X				X					X		
30	X					X			X					X		X	X				X					X		
32	X															X	X				X						X	
34		X														X	X				X						X	
36	X					X			X			X				X	X				X					X		
38	X					X			X			X				X	X				X					X		
40	X															X	X				X						X	
42	X					X			X					X		X	X				X					X		
44	X					X										X	X				X					X		
	32	2	0	1	0	19	0	0	6	0	0	2	3	5	0	35	35	0	0	0	35	0	0	0	0	15	20	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLUMETR.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES EDIFICIOS				
C/POSTIGO CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
46			X			X		X			X								X			X						X				X															X	X				X						X	
48			X				X	X			X								X			X						X				X															X	X				X						X	
50	X			X					X			X					X		X			X						X				X					X							X			X	X				X						X	
52	X					X		X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		
	2	0	2	1	0	2	1	3	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES												CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.				OTRAS				
PLAZA DEL POSTIGO. CALLE Nº	USO			ESTADO			ESTADO			ALTURAS				Nº HUEC.			ESTRUCTURA			MAT. FACHADA					CARPINTERIAS				CUBIERTAS			CERRAJERIAS EXTERIORES			CERRAJERIAS INTERIORES			SALIENTES CUBIERTAS			ACCESO			DISPOSICION			SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS			OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	MALO	REGULAR	BUENO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CHIMENEAS ROTURADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUCT. HORMIGON	ESTRUCT. METALICA	ADOBE ENTRECHADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA PRACTICABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	TIERRA	CALLE PEATONES		MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	EDIFICACION MODERNA	SINGULARES	ACEPTABLES	MALOS	
1	X	X			X			X				X					X		X			X					X				X											X	X		X			X			
2	X					X		X				X					X		X			X					X				X											X	X		X			X			
3		X				X		X				X					X		X			X					X	X			X				X							X	X		X				X	Ayuntamiento	
4	X					X		X				X			X		X		X			X	X				X	X			X											X	X		X				X	En obras	
5	X					X		X				X					X		X			X					X				X								X				X	X		X				X		
6		X		X						X		X			X		X		X			X		X			X		X			X									X			X	X		X			X			
7	X				X			X				X					X		X			X			X		X			X				X								X		X	X		X				X		
8	X					X		X				X					X		X			X					X				X											X	X		X				X		
9	X					X		X				X					X		X			X					X				X											X	X		X				X		
	7	2	0	1	2	6	0	8	0	1	0	9	0	0	2	0	9	0	9	0	0	9	1	0	1	0	0	8	1	3	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0	4	3	5	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
Secretaría
C.P.U. CACERES
Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
Secretaría
CACERES
Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																																		CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION EN CASCO			VALORES ESTETICOS				
TRA. POSTIGO CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	MURO ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1																																																											Cuadra
2			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
3																																																											Cuadra
4																																																											Cochera
5																																																											Cuadra
6																																																											Corral
8																																																											Corral
	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

APROBACION DEFINITIVA — Comisión Prov. de Urbanismo — CACERES — Consejería O. P. Urbanismo

Junta de Extremadura — Comisión Prov. de Urbanismo — CACERES — Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

C/TENERIAS	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				ADECUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CARACT. ANTIGUO	ENSANCHE	DISONANCIA PROPIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1																																																											Corral
2			X			X		X				X					X		X			X		X				X				X															X	X				X					X		
3																																																											Corral
4			X	X				X		X	X						X		X			X	X	X						X		X															X	X				X						X	Cochera
5																																																											Corral
6	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X				X			Corral
7			X			X		X			X								X					X				X				X															X	X				X				X			
8																																																											Corral
9			X			X		X			X								X					X				X				X															X	X				X				X			
10	X				X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		
11			X			X		X			X								X					X				X				X															X	X				X				X			
12			X			X		X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		Cuadra
13																																																										Corrales
15																																																											Corrales
17																																																											Corrales
19																																																											Corrales
21			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	Cuadra
23			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
25			X			X		X			X						X		X			X	X							X																	X	X				X						X	Cuadra
27	X				X			X		X		X					X		X			X						X		X		X					X										X	X				X						X	
29	X			X					X			X					X		X			X						X				X						X		X				X	X		X	X				X				X			
31	X					X		X			X	X					X		X			X						X				X					X						X		X		X	X				X						X	
33											X													X				X				X																											Cuadras
35											X													X				X				X																											Cuadras
37											X													X				X				X																											Cuadras
39																																																											Corral
41											X													X				X				X																											Cuadra
43											X													X				X				X																											Cuadra
45											X													X				X				X																											Cuadra
47											X													X				X				X																											Cuadra
49											X													X				X				X																											Cuadra
51											X													X				X				X																											Cuadra
	5	0	9	2	3	9	0	13	1	2	17	7	0	0	0	0	11	0	14	0	0	1	2	14	0	0	0	21	0	3	0	22	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	1	1	2	0	14	14	0	0	0	14	0		0	5	3	6	

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura CACERES - Consejería O.P.T. Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA CACERES - Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería O.P. Urbanismo

5.- SERVICIOS URBANOS

En los cuadros siguientes se recogen las características de las distintas infraestructuras:

5.1.- DATOS GENERALES

5.1.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOMA PROCEDENTE DE:

- EMBALSE ..... *
- POZO ARTESIANO ..... *
- RIO .....
- MANANTIAL Y POZOS ..... *

IMPULSION POR:

- BOMBA SUMERGIDA ..... *
- HIDROCOMPRESOR ..... *

EXISTE DEPOSITO:

- SUPERFICIAL ..... *
- AEREO .....
- ENTERRADO .....
- NO EXISTE .....

EMPLAZAMIENTO DE LA TOMA RESPECTO AL NUCLEO:

- ORIENTACION ..... N.
- DISTANCIA ..... 750 m.
- ALTURA TOPOGRAFICA ..... 319,00m.

EMPLAZAMIENTO DEL DEPOSITO RESPECTO AL-NUCLEO:

- ORIENTACION ..... N.E.
- DISTANCIA ..... 100 m.
- LATURA TOPOGRAFICA ..... 342,50m.

DISTRIBUCION DEL SERVICIO POR:

- GRAVEDAD ..... *
- FORZADA .....

CONDUCCION GENERAL POR TUBERIA DE:

- HIERRO GALVANIZADO .....
- FIBROCEMENTO DE PRESION .....
- PVC ..... *

FUNCIONAMIENTO:

- BUENO .....
- REGULAR ..... *
- MALO .....

ABASTECIMIENTO:

- SUFICIENTE ..... *
- INSUFICIENTE .....

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION ..... *
- AYUNTAMIENTO ..... *
- EMPRESA PRIVADA .....

5.1.2.- ALCANTARILLADO

DESAGUA EN:

- DEPURADORA .....
- POZOS FILTRANTES .....
- FOSA SEPTICA ..... *
- RIO .....
- OTROS .....

TUBERIA DE :

- FIBROCEMENTO .....
- CEMENTO CENTRIFUGADO ..... *
- OTROS .....

CONDUCCION:

- CIRCULAR ..... *
- OVOIDE .....

FUNCIONAMIENTO:

- BIEN ..... *
- REGULAR .....
- MAL .....

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION ..... *
- AYUNTAMIENTO ..... *
- EMPRESA PRIVADA .....

Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION DEFINITIVA · CACERES · Consejería O. P. Urb.
Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

5.1.3.- ENERGIA ELECTRICA

SUMINISTRADOR: EDUARDO PITARCH.....

EXISTE LINEA DE ALTA TENSION:

- SI .....: *
- NO .....

PROVIENE LA CONDUCCION DE: ..CORIA.....

Nº DE TRANSFORMADORES EN EL NUCLEO: 1

ABASTECIMIENTO A PARTICULARES:

- 125 V. ..... *
- 220 V . ..... *
- 125/220 V. .....

SE CONSIDERA LA RED COMO:

- SUFICIENTE ..... *
- INSUFICIENTE .....

5.1.4.- ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO POR:

- LAMPARAS INCANDESCENTES CON SOMBRERETE PROTECTOR .....
- FAROLAS CON LAMPARAS INCANDESCENTES .....
- FAROLAS CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO ..... *

DISPOSICION:

- ANILLO UNICO Y RAMIFICACIONES .....
- VARIOS ANILLOS Y RAMIFICACIONES .....
- RED ABIERTA .....

SE CONSIDERA EL ALUMBRADO COMO:

- INSUFICIENTE .....
- SUFICIENTE ..... *

5.1.5.- PAVIMENTACION DE CALLES

EXISTE:

	CALZADA	ACERA
- EN LA TOTALIDAD		0,00%
- EN PARTE %	95,83%	4,35%
- NO	4,17%	95,65%

HAY PROYECTO DE COMPLETAR:

- SI .....
- NO ..... *

ACABADO DEL PAVIMENTO:

- HORMIGON	98,65%
- ASFALTO	4,35%
- PIEDRA	0,00%
- OTROS	0,00%

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION ..... *
- AYUNTAMIENTO ..... *
- EMPRESA PRIVADA .....

ABASTECIMIENTO DE AGUA 5.2.1

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA ϕ				SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HIERRO	HIERRO GALVANIZ.	FIBROC. PRESION	PVC.	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
ALAMO, PZ.	*								ϕ 80	*		*		
ALAMO, TRV.	*								100	*		*		
ALEGRIA			*											
ALTA-PLAZA.	*								ϕ 60	*		*		
ARRIBA	*								ϕ 60	*		*		
BAJA-PLAZA.		*							ϕ 60	*		*		
BARRIO VIEJO			*		*						*			
CARRETERA			*		*						*			
CONCEJO	*								ϕ 60	*		*		
CONCEJO, PZ.	*								ϕ 80	*		*		
DIOSDADO OSUNA	*								ϕ 60	*		*		
FUENTE	*								ϕ 60	*		*		
FUENTE, TRV.			*								*			
HORNO	*								ϕ 60	*		*		
IGLESIA	*								ϕ 60	*		*		
LOPEZ HIDALGO	*								ϕ 60	*		*		
MAYOR, PZ.	*								ϕ 60	*		*		

APROBACION Definitiva Cáceres
Comisión Prov. de Urbanismo de Cáceres
O.P. Urbanismo Cáceres
Comisión Prov. de Urbanismo de Cáceres
O.P. Urbanismo

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA ϕ				SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HIERRO	HIERRO GALVANIZ.	FIBROC. PRESION	PVC.	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
OLIVO	*								ϕ 60	*		*		
OBSCURA.	*								ϕ 60	*		*		
POSTIGO	*								ϕ 60	*		*		
POSTIGO, PZ.	*								ϕ 60	*		*		
POSTIGO TRAV.	*								ϕ 60	*		*		
TENERIAS	*								ϕ 60	*		*		
TRES CRUCES			*								*			
				/										

APROBACION DEFINITIVA Comisión Prov. de Urbanismo de Cáceres
C.P.U. Comisión Prov. de Urbanismo de Cáceres

ALCANTARILLADO 5.2.2

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA Ø			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	FIBROCEMENTO	CEMENTO CENTRIFUGADO	OTROS	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
ALAMO, PZ.	*						ø 200		*		*		
ALOMO, TRV.			*										
ALEGRIA			*		*								
ALTA-PLAZA	*						ø 200		*		*		
ARRIBA	*						ø 200		*		*		
BAJA-PLAZA	*						ø 200		*		*		
BARRIO VIEJO			*		*					*			
CARRETERA	*						ø 150			*			*
CONCEJO	*						ø 200		*		*		
CONCEJO, PZ.	*						ø 200		*		*		
DIOSDADO OSUNA.	*						ø 200		*		*		
FUENTE	*						ø 200		*		*		
FUENTE, TRV.			*							*			
HORNO	*						ø 200		*		*		
IGLESIA	*						ø 200		*		*		
LOPEZ HIDALGO	*						ø 200		*		*		
MAYOR, PZ.	*						ø 200		*		*		

Diputación Prov. de Cáceres - Consejería O.P. Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES
Junta de Extremadura Consejería O.P. Urbanismo CACERES

ALCANTARILLADO 5.2.2

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA Ø			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	FIBROCEMENTO	CEMENTO CENTRIFUGADO	OTROS	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
OLIVO	*						ø 200		*		*		
OBSCURA	*						ø 200		*		*		
POSTIGO	*						ø 200		*		*		
POSTIGO, PZ.	*						ø 200		*		*		
POSTIGO, TRAV.	*						ø 200		*		*		
TENERIAS	*						ø 200		*		*		
TRES CRUCES.			*							*			

Comisión Prov. de Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA PARCIAL
Junta de Extremadura Cáceres
Comisión Prov. de Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo

ALUMBRADO 5.2.3

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ALUMBRADO POR LAMPARA			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	INCANDESCENTE CON SOMBRERETE	INCANDESCENTE CON FAROLA	VAPOR MERCURIO CON FAROLA	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
ALAMO, PZ.	*							*	*		*		
ALAMO, TRV.			*		*			*		*	*		
ALEGRIA			*		*					*			
ALTA-PLAZA	*							*	*		*		
ARRIBA	*				*			*	*		*		
BAJA-PLANTA	*				*			*	*		*		
BARRIO VIEJO			*		*					*			
CARRETERA		*			*					*	*		
CONCEJO	*							*	*		*		
CONCEJO, PZ.	*							*	*		*		
DIOSDADO OSUNA.	*							*	*		*		
FUENTE	*							*	*		*		
FUENTE TRV.		*			*			*		*	*		
HORNO	*							*	*				
IGLESIA	*							*	*		*		
LOPEZ HIDALGO	*							*	*				
MAYOR, PZ	*							*	*		*		

APROBACION DEFINITIVA
Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES

ADAPTACION DE SUELO URBANO DE RESCOLEZA (CACERES)

ALUMBRADO 5.2.3

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ALUMBRADO POR LAMPARA			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	INCANDESCENTE CON SOMBRERETE	INCANDESCENTE CON FAROLA	VAPOR MERCURIO CON FAROLA	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
OLIVO	*							*	*		*		
OBSCURA	*							*	*		*		
POSTIGO	*							*	*		*		
POSTIGO, PZ.	*							*	*		*		
POSTIGO, TRV.	*							*	*		*		
TENERIAS	*							*	*		*		
TRES CRUCES			*		*					*			

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes - Comisión Provincial de Urbanismo - Cáceres
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
O. P. Urbanismo

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes - Comisión Provincial de Urbanismo - Cáceres
Junta de Extremadura
CACERES

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PESCUEZA (CACERES)

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ACABADO PAVIMENTACION				ACERADO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HORMIGON	ASFALTO	PIEDRA	OTROS	TOTAL	PARCIAL	NO
ALAMO, PZ.	*					*						*
ALAMO, TRV.	*					*						*
ALEGRIA	*					*						*
ALTA-PLAZA	*					*						*
ARRIBA	*					*						*
BAJA-PLANTA	*					*						*
BARRIO VIEJO			*		*							*
CARRETERA	*						*					*
CONCEJO	*					*						*
CONCEJO, PZ.	*					*						*
DIOSDADO OSUNA	*					*						*
FUENTE	*					*						*
FUENTE TRV.	*					*						*
HORNO	*					*						*
IGLESIA	*					*						*
LOPEZ HIDALGO.	*					*						*
MAYOR, PZ.	*					*						*

Consejería de O.P. Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION DEFINITIVA CACERES
Consejería de O.P. Urbanismo - CACERES

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ACABADO PAVIMENTACION				ACERADO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HORMIGON	ASFALTO	PIEDRA	OTROS	TOTAL	PARCIAL	NO
OLIVO	*					*				*		
OBSCURA	*					*						*
POSTIGO	*					*					*	
POSTIGO, PZ.	*					*						*
POSTIGO, TRAV.	*					*						*
TENERIAS	*					*						*
TRES CRUCES.	*					*						*

Comisión Provincial de Urbanismo - Comisión Provincial de Urbanismo - Comisión Provincial de Urbanismo - Comisión Provincial de Urbanismo - APROBADO DEFINITIVAMENTE CACERES

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería de Política Territorial
APROBACION DEFINITIVA CACERES

6.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ADMINISTRATIVO	AYUNTAMIENTO	SI	1
	JUZGADO	SI	1
	CUARTEL GUARDIA CIVIL	NO	
	CAMARA AGRARIA	SI	1
	CARCEL	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
CULTURAL	BIBLIOTECA	NO	
	CASA DE CULTURA	NO	
	CENTRO SOCIAL	NO	
	TELE-CLUB	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RELIGIOSO	IGLESIA PARROQUIAL	SI	1
	ERMITA		
	CONVENTO		
	CASA DE CARITAS		

EQUIPO	ENSEÑANZA	PUESTOS	UDS.	CENTROS	PREVISIONES
ESCOLAR	PREESCOLAR	2	2	1	
	E.G.B.				
	B.U.P.				
	F. PROFESIONAL				

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ASISTENCIAL	GUARDERIA	NO	
	HOGAR DEL PENSIONISTA	NO	
	ASILO DE ANCIANOS	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
SANITARIO	MEDICO	SI	1
	CONSULTORIO	SI	1
	CENTRO DE URGENCIA	NO	
	CLINICA	NO	

Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo
APROBACION DEFINITIVA
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMERCIAL	PANADERIAS	SI	1
	PESCADERIAS	NO	
	ESTANCOS	SI	1
	CARNICERIAS	SI	1
	CAFES Y BARES	SI	5
	ELECTRODOMESTICOS	NO	
	TEJIDOS	NO	
	MERCADO DE ABASTOS	NO	
	MUEBLES	NO	
	FARMACIAS (BOTIQUIN)	SI	1
	BANCOS (CORRESPONSALIAS)	SI	5
	CAJAS DE AHORROS	SI	1
	HOTELES, PENSIONES Y HOSTALES		

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RECREATIVOS	CASINOS	NO	
	CINES	NO	
	PISCINA MUNICIPAL	NO	
	DISCOTECA	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
DEPORTIVO ZONAS VERDES	PISTAS POLIDEPORTIVAS		
	CAMPO DE FUTBOL		—
	ZONAS VERDES	SI	2.400 m2

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMUNICACIONES	CORREOS (CARTERIA RURAL)	SI	1
	TELEGRAFOS		
	TELEFONOS (PUBLICO)	SI	1

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
TRANSPORTES	PARADA AUTOBUS		
	PARADA TAXIS	SI	1
	ESTACION SERVICIOS		
	ESTACION FERROCARRIL		

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
VARIOS	RECOGIDA BASURAS		
	MATADERO MUNICIPAL		
	CEMENTERIO	SI	1

7.- ESTRUCTURA URBANISTICA DEL NUCLEO URBANO

El trazado urbano responde a un desarrollo del nucleo primitivo que se ha ido extendiendo sin ningun tipo de ordenación. Dicho desarrollo se ha realizado en grandes manzanas cerradas, con la edificación a linea de fachada, albergando dentro de cada parcela las construcciones y espacios para corrales.

La trama urbana no ha variado el trazado primitivo, aunque ultimamente y como consecuencia de la escasa oferta de suelo dentro del casco urbano, se están produciendo actuaciones puntuales en la periferia.

8.- VALORES ESTETICOS DE LAS EDIFICACIONES O CONJUNTOS URBANOS

Las edificaciones por lo general han mantenido las invariantes típicos de la construcción de la zona. Son construcciones sencillas, acordes con las condiciones socio-económicas de estos asentamientos. En general y como queda detallado en los cuadros del punto nº 4, los materiales preponderantes son los muros de tapial enfoscados en fachada, carpintería de madera de escasa calidad y cerrajería de escaso valor en general. Ultimamente se está produciendo una transformación en los materiales de las construcciones, en las que empieza a parecer el aluminio, el plástico, los revestimientos, y como consecuencia de la aportación del hormigón armado y los perfiles de acero laminado, está dando lugar a la elevación de las edificaciones en altura, con el consiguiente aumento del volumen general, que altera escalas perpectivas y entornos urbanos.

La trama urbana presenta trazados irregulares de su red viaria, con encuentros de calles insospechados que dan lugar a la aparición de plazas y plazuelas de gran belleza urbanística.