M E M O R I A I N F O R M A T I V A

0.- INTRODUCCION

Se redacta el presente proyecto de "DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PORTAJE", por encargo de la Consejería de Obras Pùblicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta Regional de Extremadura, al objeto de dotar de un instrumento de Planeamiento en su escalón más elemental, dentro de las distintas figuras que contempla el Texto Refundido para el Régimen del Suelo y Ordenanción Urbana, así como el Reglamento de Planeamiento que la desarrolla.

1.- ENCUADRE TERRITORIAL (DATOS GENERALES)

1-1: SITUACION

Está situado en el Km. 22 de la carretera que partiendo de CE-- CLAVIN, enlaza con la de PUENTE DE GUADANCI -CIUDAD RODRIGO en el Km. - 24 de la misma.

Pertenece al partido judicial de CORIA, de la que dista 12 Km.- estando situada a 70 Km. de CACERES capital.

1.2: POSICION GEOGRAFICA

Viene definida por las siguientes coordenadas:

Longitud : 2º 54'
Latitud : 39º 54'
Altitud : 376 m.

1.3: EXTENSION Y LIMITES

El término municipal se extiende sobre una superficie de 10.000 Ha., teniendo su nucleo urbano una extensión de 10,64 Ha.

Limita con los términos municipales siguientes:

Al Norte : Rio Alagón.
Al Sur : Aceuche y Portezuelo.
Al Este : Coria y Torrejoncillo.
Al Oeste : Pescueza.

2.- POBLACION

2-1: EVOLUCION Y LOCALIZACION DE LA POBLACION

A: EVOLUCION:


En el siguiente cuadro se ofrece la evolución del término-municipal de Portaje, desde 1.950 hasta 1.984, según los datos oficiales.

AÑOS	POBLACION	CRECIMIENTO REAL		
		ABSOLUTO	% EN EL PERIODO	% MEDIO ANUAL
1.920	SIN DATOS	-	-	-
1.930	SIN DATOS	-	-	-
1.940	SIN DATOS	-	-	-
1.950	1.150	-	-	-
1.960	SIN DATOS	-	-	-
1.970	1.514	+ 364	+ 31,65%	+ 1,60%
1.975	976	- 538	- 35,50%	- 7,10%
1.980	663	- 313	- 32,00%	- 6,40%
1.984	518	- 145	- 21,85%	- 5,45%
TOTALES		- 632	- 57,70%	-17,35%

El análisis de los datos refleja un aumento de población-- hasta 1.960, experimentando a partir de ese año una disminución hasta 1.984 fecha en que estabiliza.

Es de destacar que en la década de los años 60, se produce una pérdida máxima como consecuencia de la fuerte emigración.

El gráfico adjunto expresa la dinámica poblacional.


HABITANTES
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1.900
1.910
1.920
1.930
1.940
1.950
1.960
1.970
1.980
1.990
2.000
AÑO

La población de hecho se distribuye por grupos de edades,- como se indica en el cuadro siguiente.

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES
DIPUTACION PROVINCIAL CACERES - Comisión P. P. Urbanismo -

EDAD	HOMBRES	%	MUJERES	%
0- 9	15	5,93	16	6,04
10-19	45	17,79	28	10,57
20-29	43	17	39	14,72
30-39	18	7,10	16	6,04
40-49	31	12,25	30	11,32
50-59	44	17,39	47	17,74
60-69	24	9,49	31	11,70
70-79	24	9,49	44	16,60
80-89	8	3,16	12	4,53
90-99	1	0,40	2	0,74
100	-		-	
TOTAL	253	100	265	100

B: LOCALIZACION

La población fundamentalmente se localiza en el nucleo urbano, siendo practicamente nula la diseminada, debido a que el acceso a las explotaciones se realiza facilmente. En el cuadro anexo se exponen los siguientes datos, relativos al último censo oficial de 1.984

POBLACION EN NUCLEOS		POBLACION DE HECHO	
ENTIDAD SINGULAR	CATEGORIA	ABSOLUTA	%
PORTAJE	LUGAR	518	100
POBLACION EN DISEMINADO		-	-
TOTAL TERMINO MUNICIPAL		518	100

SUPERFICIE DEL TERMINO	POBLACION DE HECHO	DENSIDAD HAB/Km2
100 Km2.	518	5,18

En la actualidad no se registra emigración, siendo el crecimiento exclusivamente natural. La densidad de la población es muy baja.

Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería de Política Territorial - Junta de Extremadura CACERES

2-2: POBLACION, VIVIENDA Y FAMILIA

POBLACION:

A continuación se ofrecen los datos relativos al censo oficial de 1.984

RESIDENTES	AUSENTES (a)	12
	PRESENTES (b)	506
TRAUSEUNTES (c)		-
POBLACION DE DERECHO (a + b)		518
POBLACION DE HECHO (b + c)		-
Nº DE FAMILIAS		197

La composición media de la familia es muy baja, inferior a la media nacional (3, 18 y 4,37 respectivamente).

VIVIENDA:

La situación en cuanto a utilización de los edificios, según los datos oficiales de 1.984, es como a continuación se detalla.

Comisión Prov. de Urbanismo · Cáceres
Junta de Extremadura
CACERES
Consejería de Obras Públicas y Urbanismo

VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
OCUPADAS	PRINCIPALES (TODO EL AÑO)	200
	SECUNDARIAS (ESTACIONALMENTE)	115
VACANTES		30
TOTAL		345

EDIFICIOS SEGUN LA FORMA DE UTILIZACION		
DESTINADOS A VIVIENDA	SIN OTRA UTILIZACION	272
	CON OTRA UTILIZACION NO AGRARIA	23
	CON OTRA UTILIZACION AGRARIA	50
NO DESTINADOS A VIVIENDA		163
TOTAL		508

De los datos anteriormente expuesto, pueden deducirse las siguientes apreciaciones:

Tras un periodo de crecimiento hasta 1.960, viene una fase de pérdida de la población joven, con lo que la estructura de la población queda modificada al añadirle el factor de envejecimiento. Sin embargo tal pérdida de población no afecta a la proporción entre viviendas desocupadas y vacantes, porque la emigración no afecta a los cabezas de familia.

Actualmente y como consecuencia del retorno definitivo u ocasional de las primeras familias emigrantes a su lugar de origen, --- acentuado por las perspectivas económicas que conlleva el regadío, se prevee un aumento de las construcciones de nueva planta para uso residencial y por lo tanto una extensión del Casco Urbano.

Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura Sección CACERES
Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION INICIAL CACERES Consejería O. P. Urbanismo

Nº 89
Junta de Extremadura
CACERES

2-3: CLASIFICACION DE LA POBLACION

El sector básico de empleo es el primario fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, dándose algo en el de servicios, siendo practicamente nulo en el secundario.

Destaca un alto porcentaje de población activa como consecuencia del efecto de colchón que tiene el campo y que admite dentro de una misma explotación familiar, a varios componentes de la misma.

2-4: PROYECCIONES DE LA POBLACION

En las actuales circunstancias económicas y ante las expectativas próximas se prevee un aumento de la población, ya que si bien se puede producir un descenso de la población joven en busca de puestos de trabajo, fuera del municipio se puede afirmar que habrá un aumento de unidades familiares, como consecuencia del efecto de iman que trae consigo el regadio.

3.- ESTRUCTURA ECONOMICA

3-1: ESTRUCTURA DE LA POBLACION

Como se ha dicho anteriormente la población activa se agrupa en explotaciones de caracter familiar en régimen de autónomos, centrándose principalmente en el sector primario, y excasamente en el secundario y terciario.

Dentro del primero la producción se centra en el agrícola y ganadero. El agrícola se caracteriza por explotaciones en régimen de propiedad, arrendamiento y aparcería. El sector terciario comercios de alimentación, corresponsalías bancarias, enseñanza y administracción local.

3-2: INDICADORES ECONOMICOS

En el cuadro siguiente se exponen una serie de índices expresivos del nivel económico de PORTAJE, además de otros que permiten realizar una composición con obras municipales cuya población activa se situa alrededor de las 500 Habitantes.

La actividad comercial como puede observarse es muy baja y muy inferior a la media provincial, dando una idea de que la actividad económica fundamentalmente es la agraria.

INDICADORES ECONOMICOS

ACTIVIDAD MERCANTIL		TOTAL	POR 1.000 HABITANTES	MEDIA PROVINCIAL MUNICIPIOS DE 3.000 Hab.
LICENCIAS COMERCIALES	ALIMENTACION	16		
	INDUSTRIA TEXTIL	-		
	MADERA, CORCHO, PAPEL ARTES GRAFICAS	-		
	PIEL, CALZADO, CAUCHO	-		
	INDUSTRIAS QUIMICAS	-		
	INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION	-		
	INDUSTRIAS METALURGICAS			
	ENERGIA ELECTRICA Y MECANICA GAS, CIUDAD, AGUA			
	ACTIVIDADES DIVERSAS	9		
	TOTAL LICENCIAS COMERCIALES	25		
Nº DE TELEFONOS		33		
Nº DE CAMIONES		3		
Nº DE INSTRUMENTOS NOTARIALES		-		
RECAUDACION DE IMPUESTOS DEL ESPECTACULO		-		
TOTAL PRESUPUESTOS MUNICIPALES		7,3 m.		
Nº ENTIDADES BANCARIAS (CORRESPONSALIAS)		6		
Nº CAJAS DE AHORRO		2		
OTRAS				
DENSIDAD HAB/KM2		5,18		

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Comisión Prov. de Urbanismo - Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente - APROBACION INICIAL CACERES

APROBACION INICIAL CACERES Consejería de O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES Consejería O. P. Urbanismo

3-3: AGRICULTURA Y GANADERIA

La superficie total del término de PORTAJE, es de 10.000 Ha.- El principal sistema de cultivo corresponde al secano de un total de --- 10.000 Ha., corresponde 60 Ha. a regadío y 9.850 a secano.

Los principales cultivos de regadío son el tabaco y los frutales, siendo de los de secano los pastos, no habiendo cultivos.

En cuanto a ganadería la más abundante es el ganado lanar y - cabrío, con 3.478 cabezas, le sigue el vacuno con 1.036, el porcino con-- 238 y caballar con 70 cabezas.

3-4: INDUSTRIAS Y SERVICIOS

El sector industrial no tiene desarrollo.

El sector servicios depende fundamentalmente de CORIA, así como de la capital de provincia CACERES, ya que los servicios municipales- son mínimos.

4.- EDIFICACION

El panorama del parque inmobiliario de PORTAJE, queda recogido de forma exahustiva en los cuadros siguientes, en los que se recogen datos -- urbanísticos, estéticos. formales, constructivos, tipológicos, etc.

APROBACION INICIAL CACERES · Consejería O. P. Urbanismo ·
Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

ESTADO ACTUAL DEL CASCO URBANO

DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES.-

USO:
- RESIDENCIAL 82,30%
- PUBLICO 1,70%
- OTROS 16,00%

ESTADO DE LA CONSTRUCCION:
- BUENO 36,80%
- REGULAR 39,80%
- MALO 21,90%
- RUTINA 1,50%

EDAD DE LA CONSTRUCCION:
- ANTIGUA 40,70%
- MEDIA 38,70%
- MODERNA 20,60%

ALTURA:
- UNA PLANTA 26,40%
- DOS PLANTAS 69,10%
- TRES PLANTAS 4,50%
- MAS DE TRES PLANTAS 0,00%

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS.-

ESTRUCTURA:
- MADERA 0,00%
- MURO DE CARGA 92,60%
- HORMIGON 0,90%
- METALICA 0,50%

VOLADIZOS:
- BALCONES 33,90%
- CUERPOS VOLADOS 0,70%
- ALEROS 65,40%

MATERIAL DE FACHADA:
- ADOBE ENFOSCADO 90,80%
- CARA VISTA 8,40%
- PIEDRA 8,80%
- CHAPADOS 1,20%
- ALICATADOS 0,40%
- OTROS 0,40%

CARPINTERIA:
- MADERA 55,40%
- ALUMINIO 10,90%
- HIERRO 32,00%
- OTROS 1,70%

CUBIERTAS:
- TEJA 91,60%
- FIBROCEMENTO 6,20%
- TERRAZA VISITABLE 1,80%
- OTROS 0,40%

CERRAJERIA:
VENTANAS:
- FORJA 5,40%
- HIERRO 87,30%
- OTROS 7,30%

ANTEPECHOS:
- FORJA 13,90%
- HIERRO 83,10%
- MADERA 0,60%
- ALUMINIO 2,40%

BAJANTES CANALONES:
- ZINC 23,30%
- PLASTICO PVC 34,70%
- FIBROCEMENTO 42,00%

CARACTERISTICAS URBANISTICAS.-

EDIFICACION:
- EXENTO 0,90%
- ENTRE MEDIANERAS 99,10%

TIPOLOGIA:
- MANZANA CERRADA 92,80%
- MANZANA ABIERTA 1,00%
- LINEAL 5,70%
- AISLADO 0,50%

SITUACION RESPECTO AL CASCO:
- CASCO ANTIGUO 92,60%
- ENSANCHE 0,00%
- DISEMINADA PROXIMA 7,40%

OTRAS CARACTERISTICAS.-

VALORES ESTETICOS:
- MUY BUENOS 0,20%
- BUENOS 10,70%
- ACEPTABLES 45,40%
- MALOS 43,70%

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

Nº

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																	
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS
AMARGURA	5	0	2	2	3	2	0	2	4	1	2	5	0	0	0	0	5	0	7	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	3	0
CARCEL	10	0	1	3	6	1	0	2	6	2	0	10	0	0	4	2	0	0	9	1	0	9	2	0	0	0	0	5	0	5	0
CONSTITUCION, PZ.	14	2	2	6	9	0	0	3	9	4	0	12	5	0	13	0	10	0	14	0	0	16	1	1	1	1	1	12	5	4	0
CRISTO	41	1	9	16	19	9	2	20	19	15	9	40	0	0	14	0	41	0	49	0	1	45	3	1	0	0	0	35	5	10	0
CRUCES	17	0	3	3	9	3	0	5	8	1	3	11	0	0	9	0	5	0	14	0	0	14	0	1	0	0	0	11	1	3	0
DEHESA	14	0	5	9	7	2	0	6	10	2	5	13	0	0	3	0	14	0	18	0	0	15	0	3	0	0	0	11	2	8	0
ERAS	4	0	2	1	3	2	0	4	1	1	2	4	0	0	3	0	6	0	6	0	0	5	0	1	0	0	0	6	0	3	0
FRAGUA	16	0	0	1	8	7	0	7	7	2	0	14	2	0	4	0	11	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	11	3	6	0
GABRIEL Y GALAN	20	2	0	13	4	3	0	3	8	9	4	16	3	0	12	0	15	0	20	0	0	20	0	1	0	0	0	9	2	11	0
GRANADO	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0
IGLESIA	7	0	0	5	1	1	0	1	3	3	2	5	0	0	2	0	6	0	7	0	0	7	0	0	1	0	0	4	3	3	0
J. ANTONIO PZ.	18	0	4	2	14	3	0	2	14	2	1	13	4	0	12	0	14	0	19	0	0	19	1	0	0	1	0	16	2	5	0
LAGUNA	34	1	5	21	13	1	1	9	21	10	6	31	0	0	16	0	23	0	35	1	0	34	1	2	1	0	0	18	10	15	0
LAGUNA Bº	26	0	7	0	7	29	0	29	2	0	30	1	0	0	0	0	12	0	31	0	0	21	0	15	0	0	0	29	0	3	0
LLANOS	26	0	7	14	13	0	0	5	20	8	8	26	0	0	6	0	0	0	20	0	0	31	1	2	0	0	0	19	3	18	0
LLANOS, TV.	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	2	0	1	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	1	4
Mª CRISTINA	11	0	5	7	2	7	0	9	1	0	10	5	1	0	1	0	9	0	16	0	0	13	0	3	0	0	0	11	1	4	0
MESONES	17	0	1	4	11	3	0	6	8	4	3	15	0	0	4	0	15	0	17	1	0	17	0	0	0	0	0	13	1	8	0
MULITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORIENTE, PZ.	1	0	2	1	0	2	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0
PIZARRO	6	0	0	2	4	0	0	0	6	0	0	4	2	0	5	0	6	0	6	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	0	0
REJAS	27	0	5	9	11	7	2	10	15	4	9	20	0	0	10	0	26	0	29	0	0	27	0	3	0	0	0	20	0	8	5
REY	26	0	5	12	10	3	1	62	1	5	6	26	0	0	13	0	23	0	32	0	0	29	0	2	0	0	0	15	7	14	0
RUA	16	1	5	10	8	4	0	5	11	6	6	15	1	0	11	0	12	0	22	0	0	18	2	5	2	0	0	11	5	7	0
S. SEBASTIAN	14	1	7	12	9	0	1	5	13	4	8	12	3	0	6	1	14	0	21	1	0	19	5	1	1	0	0	13	2	15	0
SANTO TV.	15	0	0	7	3	5	0	0	2	7	5	9	1	0	3	0	12	0	14	0	1	12	4	1	0	0	1	10	2	7	0
TOCONES	7	0	0	2	4	1	0	3	2	2	1	6	0	0	0	0	5	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	6	1	5	0
	356	9	77	170	184	101	7	203	181	103	124	318	21	0	193	3	283	0	447	9	3	421	44	46	5	2	3	354	59	174	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS														CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
AMARGURA	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	6	1	
CARCEL	10	0	0	0	0	6	0	1	5	0	0	0	2	6	0	10	10	0	0	0	10	0	0	0	2	6	2	
CONSTITUCION, PZ.	16	0	0	0	0	9	3	4	11	0	1	3	5	0	0	16	16	0	0	0	16	0	0	0	1	7	8	
CRISTO	47	2	0	0	13	4	1	8	1	0	1	2	5	5	0	49	49	0	0	0	49	0	0	0	2	21	20	
CRUCES	14	0	0	0	0	8	0	0	7	0	1	3	1	2	0	14	14	0	0	0	14	0	0	0	4	8	2	
DEHESA	18	1	0	0	0	13	0	0	4	0	0	3	2	3	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	3	11	4	
ERAS	4	2	0	0	0	3	1	1	2	0	0	1	2	0	0	6	6	0	0	0	6	0	0	0	2	3	1	
FRAGUA	14	1	1	0	0	12	1	0	5	0	0	3	5	5	0	16	16	0	0	0	16	0	0	0	0	3	13	
GABRIEL Y GALAN	19	3	0	0	0	14	0	2	10	0	0	3	6	3	0	20	20	0	0	0	20	0	0	0	5	7	9	
GRANADO	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
IGLESIA	5	2	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	1	2	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	1	2	4	
J. ANTONIO PZ.	17	0	0	0	0	14	0	3	11	0	0	4	3	6	0	19	19	0	0	0	19	0	0	0	2	10	7	
LAGUNA	32	2	0	1	0	23	0	0	21	0	0	6	6	11	0	36	36	0	0	0	33	0	3	0	12	8	6	
LAGUNA Bº	30	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	28	0	5	20	0	0	0	31	0	0	5	26	
LLANOS	31	2	1	0	0	23	0	0	4	0	0	4	3	8	0	33	33	0	0	0	33	0	0	1	0	14	10	
LLANOS, TV.	4	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	
Mª CRISTINA	15	1	0	0	0	9	2	0	2	0	0	0	1	2	0	16	16	0	0	0	16	0	0	0	2	9	5	
MESONES	17	0	1	0	0	10	2	0	8	0	0	1	1	5	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	0	8	10	
MULITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ORIENTE, PZ.	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
PIZARRO	6	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	0	2	0	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0	2	4	
REJAS	30	1	0	0	0	11	3	0	9	0	0	1	4	6	0	29	29	0	0	0	29	0	0	0	2	14	13	
REY	15	2	0	0	1	10	0	1	10	0	0	2	4	5	0	32	32	0	0	0	32	0	0	0	2	19	9	
RUA	19	2	0	0	0	8	3	0	10	1	1	6	6	4	0	22	22	0	0	0	22	0	0	0	4	12	6	
S. SEBASTIAN	15	4	3	0	0	14	0	2	4	0	0	2	3	5	0	22	21	0	0	1	22	0	0	0	4	14	4	
SANTO TV.	13	0	2	0	0	7	2	0	5	0	0	1	0	1	1	14	14	0	0	1	15	0	0	0	0	8	7	
TOCONES	[illegible]	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	2	5	
	417	38	8	2	31	326	19	23	130	1	4	47	44	85	4	454	423	4	26	4	424	0	35	1	43	203	196	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
C/AMARGURA CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	NUEVO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1			X			X		X			X						X		X			X						X				X					X										X	X				X						X	Cuadra.-
2	X			X					X			X					X		X			X						X		X		X															X	X				X					X		
3			X			X		X				X					X		X					X				X				X					X										X	X				X					X		
4	X				X				X			X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
5	X			X						X		X							X			X								X		X					X							X			X	X				X					X		
6	X				X				X		X						X		X			X						X				X															X	X				X					X		
7	X				X				X			X							X			X						X		X		X					X								X		X	X				X					X		
	5	0	2	2	3	2	0	2	4	1	2	5	0	0	0	0	5	0	7	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	3	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	6	1	

Comisión Prov. de Urbanismo · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Urbanismo · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. ESPECIFICAS	OTRAS

C/DARCEL CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: RUINOSO, REGULAR, BUENO, NUEVO	ZONA: ANTIGUA, MEDIA, MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTARES	ACABADOS: ORDINARIOS, NORMALES, ALTOS	ESTRUCTURA: MADERA, MUROS DE CARGA, HORMIGON, OTROS MATERIALES	MAT. FACHADA: ARGAMASA, LADRILLO VISTO, PIEDRA, ENTRAMADO, ALICATADOS, OTROS	CUBIERTAS: MADERA, AZOTEAS, METALICA, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, IMPERMEABLE, TERRAZA TRANSITABLE, OTROS	CARPINTERIAS EXTERIORES: MADERA, METALICA, OTRAS	CARPINTERIAS INTERIORES: MADERA, METALICA, OTRAS	SANEAMIENTOS: RED GENERAL, FOSA SEPTICA, OTROS	ELEMENTOS SINGULARES: ESCALERAS, ASCENSORES, CHIMENEAS	ESTADO: BUENO, REGULAR, MALO	CONSERVACION: BUENA, REGULAR, MALA	ESTRUCTURA: CARGA, PILARES, MIXTA	CERRAMIENTOS: LADRILLO, PIEDRA, MIXTOS	VALORES ESTIMADOS: CON OBRAS, SIN OBRAS, SUELO	OBSERVACIONES
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10 0 1 3 6 1 0 2 6 2 0 100 0 4 2 6 0 9 1 0 9 2 0 0 0 0 5 0 5 0 10 0 0 0 0 6 0 1 50 0 0 2 6 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 2 6 2

Comisión Provincial de Urbanismo de Cáceres

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE PORTAJE (CACERES)

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES – USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS – VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS – VENTANAS			CERRAJERIAS – ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			CARACT. URBANIST. – EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			OTRAS – VALORES ESTETICOS				
PLAZA DE LA CONSTITUCION CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	[illegible]	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X		X			X		X				X			X		X		X			X		X				X	X	X		X					X			X							X	X				X						X	
2	X				X				X			X			X				X			X						X				X					X			X							X	X				X					X		
3	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X					X		X	X							X	X				X					X		
4	X		X		X				X			X			X				X			X						X				X						X	X	X							X	X				X					X		
5	X	X		X						X		X	X		X				X			X	X			X			X			X					X			X				X			X	X				X						X	Caja Rural
6	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X								X			X				X	X				X						X	
7	X				X				X			X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
8	X				X				X				X		X		X		X			X						X				X						X		X			X				X	X				X				X			
9	X			X						X			X		X							X							X			X					X			X				X			X	X				X						X	
10	X			X					X				X		X				X			X						X				X					X			X				X			X	X				X					X		
11	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X						X	X								X	X				X						X	
12	X			X						X			X		X		X		X			X			X				X			X										X		X			X	X				X						X	
13	X			X					X			X			X		X		X			X						X		X		X					X		X	X							X	X				X					X		
7 a	X			X						X		X			X				X			X					X		X	X		X					X			X				X			X	X				X						X	
7 b					X			X				X					X		X			X						X		X		X											X				X	X				X						X	
		X			X			X				X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		Iglesia
	14	2	2	6	9	0	0	3	9	4	0	12	5	0	3	0	10	0	14	0	0	16	1	1	1	1	1	12	5	4	0	16	0	0	0	0	9	3	4	11	0	1	3	5	0	0	16	16	0	0	0	16	0	0	0	1	7	8	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/DEL CRISTO

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	ESTADO: BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	EDAD: ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS
1	X				X			X				X		
2	X			X						X		X		
3	X			X						X		X		
4	X				X			X				X		
5	X				X			X				X		
6	X				X				X			X		
7	X	X			X				X			X		
8	X				X			X				X		
9	X					X			X			X		
10	X				X			X				X		
11			X				X	X			X			
12	X				X				X			X		
13	X			X						X		X		
14			X		X			X				X		
15	X			X						X		X		
16	X					X		X				X		
17	X			X					X			X		
18	X			X						X		X		
19			X		X			X				X		
20														
21	X				X			X				X		
22	X				X				X			X		
23	X						X	X				X		
24	X			X						X		X		
25	X				X			X				X		
26	X			X					X			X		
27	X					X		X				X		
28	X				X				X			X		
29	X		X	X						X		X		
30	X					X		X			X			
31	X				X				X		X			
32	X			X						X		X		
33	X			X					X			X		
34	X			X						X		X		
35	X				X				X			X		
36	X			X						X		X		
	32	1	4	13	16	4	2	14	11	10	3	32	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	VOLADIZ.: BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTRO	CUBIERTAS: TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTRO
1	X		X		X			X						X				X			
2					X			X								X		X			
3			X		X			X							X			X			
4	X		X		X			X						X				X			
5			X		X			X						X				X			
6			X		X			X								X		X			
7	X		X		X			X						X	X			X			
8	X		X		X			X						X				X			
9	X		X		X			X						X				X			
10			X		X			X						X				X			
11			X		X			X						X				X			
12	X		X		X			X						X				X			
13			X		X				X						X				X		
14			X		X			X						X				X			
15			X		X			X								X		X			
16	X		X		X			X						X				X			
17	X		X		X			X								X		X			
18					X			X						X		X		X			
19			X		X			X						X		X		X			
20																					
21			X		X			X						X				X			
22			X		X			X						X				X			
23	X		X		X			X						X				X			
24			X		X				X							X		X			
25	X		X		X			X						X				X			
26			X		X			X								X		X			
27			X		X			X						X				X			
28					X			X						X				X			
29					X		X		X					X				X			
30			X		X			X						X	X			X			
31			X		X			X						X		X		X			
32	X		X		X			X							X	X		X			
33			X		X			X						X				X			
34					X			X								X		X			
35	X		X		X			X						X				X			
36					X			X								X		X			
	12	0	29	0	35	0	1	32	3	0	0	0	0	24	5	12	0	34	1	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (cont.) · CARACT. URBANIST. · OTRAS

CALLE Nº	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	HIERRO	OTRO	ANTEPECHOS: FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROPIO	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALOS	OBSERVACIONES
1										X		X	X				X					X		
2		X								X		X	X				X						X	
3			X							X		X	X				X					X		
4		X			X							X	X				X						X	
5		X										X	X				X						X	
6		X										X	X				X					X		
7					X							X	X				X						X	Correos
8		X			X							X	X				X					X		
9		X			X							X	X				X						X	
10		X		X								X	X				X						X	
11		X										X	X				X					X		
12												X	X				X					X		
13	X								X			X	X				X						X	
14												X	X				X						X	
15		X										X	X				X						X	
16		X			X			X				X	X				X						X	
17		X			X					X		X	X				X						X	
18		X						X				X	X				X					X		
19												X	X				X					X		Cochera
20																								Corral
21												X	X				X						X	
22		X										X	X				X					X		
23					X							X	X				X						X	
24		X							X			X	X				X						X	
25					X							X	X				X					X		
26		X										X	X				X					X		
27		X										X	X				X						X	
28		X							X			X	X				X					X		
29		X										X	X				X						X	En construcc.
30		X										X	X				X					X		
31		X										X	X				X						X	
32		X							X			X	X				X						X	
33		X										X	X				X				X			
34		X										X	X				X						X	
35		X										X	X				X					X		
36		X										X	X				X						X	
	1	25	1	8	0	0	0	2	4	4	0	35	35	0	0	0	35	0	0	0	1	14	20	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

C/DEL CRISTO CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL, PUBLICO, OTROS	ESTADO: RUINOSO, REGULAR, MALO, NUEVA	EDAD: ANTIGUA, MEDIA, MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA, 2 PLANTAS, 3 PLANTAS, MAS DE 3 PLANTAS	ALINEAC.: PATIONES, CUERPOS VOLADOS, ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA, MURO DE CARGA, PILARES, HORMIGON, PILARES, METALICA, ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: SILLARE, MAMPOSTERIA, LADRILLO VISTO, PINTURA, CHAPADOS, ALICATADOS, OTROS	CARPINTERIAS: MADERA, ALUMINIO, HIERRO, OTROS	CUBIERTAS: TEJA, FIBROCEMENTO, TERRAZA VISITABLE, OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA, HIERRO, OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA, HIERRO, MADERA, AUSENTE	BALCONES CANALONES: ZINC, PLASTICO (PVC), FIBROCEMENTO	ESTADO: BUENO, MEDIANAMENTE	ESPECIALES: MANZANA CERRADA, MANZANA ABIERTA, LINEAL, AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO, ENSANCHE, DISEMINADOS PERIFERIA	VALORES ESTETICOS: NOT. VAL. ARQ., NORMALES, ACEPTABLES, MALO	OBSERVACIONES
37	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
38	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
39																		Corral
40	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
41	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
42	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
43	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
44	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
45	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
46	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
47	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49																		Corral
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
54	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	Cochera
	41	1	9	10	19	9	2	20	9	11	9	4	0	0	14	0	41	0	9	0	1	49	3	1	0	0	0	35	5	16	0	7	2	0	0	13	4	1	3	1	0	1	2	5	5	0	49	9	0	0	0	0	49	0	0	0	2	21	26	

Comisión Prov. de Urbanismo · Cáceres · Ponencia Técnica
Comisión Prov. de Urbanismo · Cáceres · Junta de Extremadura · Consejería de Vivienda y Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

C/CRUCES / CALLE Nº	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			Y ANTEPECHOS				SUMIDEROS CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	APAREJ. ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
1	X					X		X				X					X		X			X		X				X				X					X										X	X				X					X		
2	X			X					X			X			X				X			X								X		X					X			X					X		X	X				X					X		
4	X				X				X			X			X				X			X						X				X					X						X				X	X				X					X		
6	X				X				X			X							X			X						X				X					X						X				X	X				X					X		
8	X				X				X			X			X				X			X						X				X					X			X			X				X	X				X					X		
10	X					X			X			X			X				X			X						X				X								X					X		X	X				X				X			
12	X			X	X				X			X			X				X			X						X				X					X			X							X	X				X				X			
14	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X					X			X							X	X				X					X		
16	X				X				X			X			X		X		X			X								X		X								X							X	X				X					X		
18	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X					X			X							X	X				X					X		
20			X			X		X			X								X			X						X				X															X	X				X						X	
22	X			X						X		X			X		X		X			X							X			X										X		X			X	X				X						X	
24																																																											Corral
26			X		X			X			X								X			X						X				X															X	X				X				X			
28			X		X			X			X								X			X						X				X															X	X				X				X			
	11	0	3	3	9	3	0	5	8	1	3	11	0	0	9	0	5	0	14	0	0	14	0	1	0	0	0	11	1	3	0	14	0	0	0	0	8	0	0	7	0	1	3	1	2	0	14	14	0	0	0	14	0	0	0	4	8	2	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION INICIAL
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/DEHESA

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: Residencial	Público	Otros	ESTADO: Bueno	Regular	Malo	Ruina	EDAD: Antigua	Media	Moderna	ALTURAS: 1 planta	2 plantas	3 plantas	Mas de 3 plantas
1	X			X					X			X		
3	X			X					X			X		
4	X				X			X			X			
5	X			X					X			X		
6	X			X						X		X		
7			X		X			X				X		
8	X		X		X				X			X		
9	X			X					X			X		
10	X				X				X			X		
11	X			X					X			X		
12	X			X					X		X			
13	X					X		X				X		
14	X			X					X			X		
16			X			X		X			X			
18			X		X			X			X			
20	X				X				X			X		
22	X			X						X		X		
24			X		X			X			X			
	14	0	5	9	7	2	0	6	10	2	5	13	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	VOLADIZ.: Balcones	Cuerpos volados	Aleros	ESTRUCTURA: Madera	Muro de carga	Estruc. hormigón	Estruc. metálica	MAT. FACHADA: Adobe enfoscado	Ladrillo visto	Piedra	Chapados	Alicatados	Otros	CARPINTERIAS: Madera	Aluminio	Hierro	Otros	CUBIERTAS: Teja	Fibrocemento	Terraza visitable	Otros
1			X		X			X								X		X			
3					X			X						X		X		X			
4					X			X								X		X			
5			X		X			X						X		X		X			
6	X		X		X			X							X			X			
7			X		X					X								X	X		
8			X		X			X						X				X			
9			X		X			X						X				X			
10			X		X			X						X		X		X			
11			X		X			X						X				X			
12			X		X			X						X				X			
13			X		X			X						X				X			
14	X		X		X			X								X		X			
16			X		X			X						X				X			
18					X					X				X				X			
20			X		X			X								X		X			
22	X		X		X			X							X			X			
24					X					X				X		X		X			
	3	0	14	0	18	0	0	15	0	3	0	0	0	11	2	8	0	18	1	0	0

CALLE Nº	CERRAJERIAS Ventanas: Forja	Hierro	Otros	Antepechos: Forja	Hierro	Madera	Aluminio	BAJANTES CANALONES: Zinc	Plastico (PVC)	Fibrocemento	EDIFIC.: Exento	Entre medianeras	TIPOLOGIA: Manzana cerrada	Manzana abierta	Lineal	Aislado	SITUACION AL CASCO: Casco antiguo	Ensanche	Diseminado proximo	VALORES ESTETICOS: Muy buenos	Buenos	Aceptables	Malo	OBSERVACIONES
1		X						X				X	X				X						X	
3		X										X	X				X					X		
4		X										X	X				X					X		
5		X						X				X	X				X					X		
6		X			X					X		X	X				X					X		
7												X	X				X				X			
8		X								X		X	X				X					X		
9		X						X				X	X				X				X			
10		X								X		X	X				X					X		
11		X										X	X				X					X		
12		X										X	X				X					X		
13												X	X				X						X	
14		X			X				X			X	X				X					X		
16					X							X	X				X						X	
18												X	X				X					X		
20												X	X				X						X	
22		X			X				X			X	X				X					X		
24		X										X	X				X				X			
	0	13	0	0	4	0	0	3	2	3	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	3	11	4	

Comisión Prov. de Urbanismo APROBACION INICIAL CACERES

Comisión Prov. de Urbanismo Junta de Extremadura CACERES

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION INICIAL
CACERES

Nº 21
Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/ ERAS — CALLE Nº	CARACTERISTICAS GENERALES — USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS — VUELOS: BALCONES	VUELOS: CUERPOS VOLADOS	VUELOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	CARACT. URBANIST. — EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADA PROPIA	OTRAS — VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1			X			X		X			X						X		X					X				X				X					X							X			X	X				X				X			
2			X	X						X	X						X		X			X						X		X			X					X									X	X				X					X		
6	X				X			X				X					X		X			X						X		X			X														X	X				X						X	
6a	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X					X			X			X				X	X				X					X		
8	X				X			X				X			X		X		X			X						X		X		X								X				X			X	X				X					X		
8a	X					X			X			X			X		X		X			X						X				X					X		X								X	X				X				X			
	4	0	2	1	3	2	0	4	1	1	2	4	0	0	3	0	6	0	6	0	0	5	0	1	0	0	0	6	0	3	0	4	2	0	0	0	3	1	1	2	0	0	1	2	0	0	6	6	0	0	0	6	0	0	0	2	3	1	

Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/FRAGUA

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	USO: Residencial	USO: Publico	USO: Otros	ESTADO: Bueno	ESTADO: Regular	ESTADO: Malo	ESTADO: Ruina	EDAD: Antigua	EDAD: Media	EDAD: Moderna	ALTURA: 1 planta	ALTURA: 2 plantas	ALTURA: 3 plantas	ALTURA: Mas de 3 plantas	VOLADIZ.: Balcones	VOLADIZ.: Cuerpos volados	VOLADIZ.: Aleros	ESTRUCTURA: Madera	ESTRUCTURA: Muro de carga	ESTRUCTURA: Estruc. hormigon	ESTRUCTURA: Estruc. metalica	MAT. FACHADA: Adobe enfoscado	MAT. FACHADA: Ladrillo visto	MAT. FACHADA: Piedra	MAT. FACHADA: Chapados	MAT. FACHADA: Alicatados	MAT. FACHADA: Otros
2	X			X						X		X					X		X			X					
3	X					X		X				X					X		X			X					
4	X				X				X			X					X		X			X					
5	X				X				X			X			X				X			X					
6	X				X				X			X							X			X					
7	X					X		X				X					X		X			X					
8	X				X				X			X							X			X					
9	X					X		X				X					X		X			X					
10	X				X				X			X							X			X					
11	X				X					X			X		X		X		X			X					
12	X				X				X			X							X			X					
13	X				X				X				X		X		X		X			X					
14	X					X		X				X			X		X		X			X					
15	X					X		X				X					X		X			X					
17	X					X		X				X					X		X			X					
19	X					X		X				X					X		X			X					
	16	0	0	1	8	7	0	7	7	2	0	14	2	0	4	0	11	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	CARPINTERIAS: Madera	CARPINTERIAS: Aluminio	CARPINTERIAS: Hierro	CARPINTERIAS: Otros	CUBIERTAS: Teja	CUBIERTAS: Fibrocemento	CUBIERTAS: Terraza visitable	CUBIERTAS: Otros	CERRAJERIAS Ventanas: Forja	CERRAJERIAS Ventanas: Hierro	CERRAJERIAS Ventanas: Otros	CERRAJERIAS Antepechos: Forja	CERRAJERIAS Antepechos: Hierro	CERRAJERIAS Antepechos: Madera	CERRAJERIAS Antepechos: Aluminio	BAJANTES CANALONES: Zinc	BAJANTES CANALONES: Plastico (PVC)	BAJANTES CANALONES: Fibrocemento	EDIFIC.: Exento	EDIFIC.: Entre medianeras	TIPOLOGIA: Manzana cerrada	TIPOLOGIA: Manzana abierta	TIPOLOGIA: Lineal	TIPOLOGIA: Aislado	SITUACION AL CASCO: Casco antiguo	SITUACION AL CASCO: Ensanche	SITUACION AL CASCO: Urbanizacion proxima	VALORES ESTETICOS: Muy buenos	VALORES ESTETICOS: Buenos	VALORES ESTETICOS: Aceptables	VALORES ESTETICOS: Malo	OBSERVACIONES
2	X				X					X							X			X	X				X					X		
3	X		X		X					X			X					X		X	X				X						X	
4		X			X					X							X			X	X				X						X	
5	X					X												X		X	X				X						X	
6	X				X					X							X			X	X				X						X	
7	X				X															X	X				X						X	
8	X		X		X					X			X			X		X		X	X				X						X	
9	X				X					X										X	X				X						X	
10	X						X			X			X				X			X	X				X					X		
11		X			X						X						X			X	X				X						X	
12	X	X			X					X						X				X	X				X					X		
13	X		X		X					X			X					X		X	X				X						X	
14			X		X					X			X			X		X		X	X				X						X	
15	X				X					X										X	X				X						X	
17			X		X					X										X	X				X						X	
19			X		X															X	X				X						X	
	11	3	6	0	14	1	1	0	0	12	1	0	5	0	0	3	5	5	0	16	16	0	0	0	16	0	0	0	0	3	13	

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION INICIAL · CACERES

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/GABRIEL Y GALAN.-

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
1	X	X		X						X		X	X	
2	X					X		X			X			
3	X	X		X						X		X	X	
4	X			X						X		X		
5	X			X						X		X		
6	X			X						X		X		
7	X			X					X			X		
8	X			X						X		X		
9	X					X		X				X		
10	X			X					X			X		
11	X			X						X			X	
12	X				X				X		X			
13	X			X						X		X		
14	X				X				X			X		
15	X				X				X			X		
16	X			X					X			X		
17	X					X		X			X			
18	X			X					X			X		
19	X				X				X			X		
21	X			X						X	X			
	20	2	0	13	4	3	0	3	8	9	4	15	3	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	VOLADIZOS: BALCONES	VOLADIZOS: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS
1					X			X					
2			X		X			X					
3					X			X					
4	X		X		X			X					
5	X		X		X			X					
6	X		X		X			X					
7	X		X		X			X					
8	X				X			X					
9	X		X		X			X					
10			X		X			X					
11	X		X		X			X					
12			X		X			X					
13	X				X			X					
14					X			X					
15	X		X		X			X					
16	X		X		X			X					
17			X		X			X		X			
18	X		X		X			X					
19	X		X		X			X					
21			X		X			X					
	12	0	15	0	20	0	0	20	0	1	0	0	0

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO
1			X		X	X				X		X			
2	X				X										
3			X		X	X				X		X			
4	X				X								X		
5			X		X										
6	X				X								X		
7			X		X					X			X		
8			X		X					X			X		
9	X				X					X			X		
10			X		X					X					
11		X	X		X					X			X		
12			X		X					X					
13		X	X		X					X			X		
14	X					X				X					
15	X				X										
16	X				X					X			X		
17	X				X										
18	X				X					X			X		
19			X		X					X			X		
21			X		X					X					
	0	2	11	0	19	3	0	0	0	14	0	2	10	0	0

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFICIO: EXENTO	EDIFICIO: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADO PERIFERIA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLE	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1	X				X	X				X					X		C. Ahorros.
2					X	X				X						X	
3	X				X	X				X					X		
4		X			X	X				X						X	
5					X	X				X				X			
6		X			X	X				X						X	
7			X		X	X				X						X	
8		X			X	X				X						X	
9	X				X	X				X					X		
10		X			X	X				X					X		
11			X		X	X				X						X	
12		X			X	X				X						X	
13		X			X	X				X						X	
14					X	X				X				X		X	
15					X	X				X				X			
16					X	X				X				X			
17					X	X				X				X			
18			X		X	X				X					X		
19					X	X				X					X		
21					X	X				X					X		
	3	6	3	0	20	20	0	0	0	20	0	0	0	5	7	9	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

C/GRANADO

CALLE Nº

	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS				ALINEAC.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS (EXTERIORES)			CERRAJERIAS (INTERIORES)				CERRAJERIAS PERSIANAS			ESTADO		TIPOLOGIA			CONSERVACION DEL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	NUEVO	REGULAR	MALO	RUINOSA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	ARCADAS	CON PORT. VOLADOS	SIMPLES	MUROS DE CARGA	ESTRUCT. HORIZONTAL	ESTRUCT. METALICA	LADRILLO VISTO	APAREJO ENFOSCADO	LAMINITAS MADERA	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	PERSIANAS	HIERRO	OTROS	PERSIANAS	MADERA	HIERRO	ALUMINIO	OTROS	FINC	PLASTICO (PVC)	FERROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADOS PERIFERIA	MUY NOTABLES	NOTABLES	ACEPTABLES	MALOS	
1	X			X				X			X					X		X			X						X	X		X															X	X			X					X	
2	X			X				X			X					X		X			X						X	X	X	X													X			X	X			X					X	
	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	

Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres
APROBACION INICIAL
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/IGLESIA

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
2	X				X				X			X		
4	X					X		X				X		
6	X			X					X			X		
8	X			X					X			X		
10	X			X						X	X			
12	X			X						X	X			
14	X			X						X		X		
Total	7	0	0	5	1	1	0	1	3	3	2	5	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	VOLADIZ.: BALCONES	VOLADIZ.: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZ.: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: MUROS ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS
2			X		X			X					
4			X		X			X					
6	X		X		X			X					
8	X		X		X			X					
10					X			X					
12			X		X			X			X		
14			X		X			X					
Total	2	0	6	0	7	0	0	7	0	0	1	0	0

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	ANTEPECHOS: FORJA	ANTEPECHOS: HIERRO	ANTEPECHOS: MADERA	ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO
2	X		X		X					X								
4			X		X					X								
6		X			X						X							X
8		X			X						X							X
10	X					X				X								
12	X				X					X			X				X	
14	X	X	X			X												
Total	4	3	3	0	5	2	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	1	2

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADO PROXIMO	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
2		X	X				X					X		
4		X	X				X						X	
6		X	X				X						X	
8		X	X				X						X	
10		X	X				X					X		
12		X	X				X				X			
14		X	X				X						X	
Total	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	1	2	4	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION
CACERES
Junta de Extremadura
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: PLAZA JOSE ANTONIO.-

CARACTERISTICAS GENERALES / CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	Uso: Residencial	Uso: Publico	Uso: Otros	Estado: Nuevo	Estado: Regular	Estado: Malo	Estado: Ruina	Edad: Antigua	Edad: Media	Edad: Moderna	Alturas: 1 planta	Alturas: 2 plantas	Alturas: 3 plantas	Alturas: Mas de 3 plantas	Vuelos: Balcones	Vuelos: Cuerpos volados	Vuelos: Aleros	Estructura: Madera	Estructura: Muro de carga	Estructura: Estruc. hormigon	Estructura: Estruc. metalica
1	X					X		X				X					X		X		
1'	X				X				X			X					X		X		
2	X				X				X			X					X		X		
3	X				X				X			X					X		X		
4	X				X				X			X			X				X		
5	X		X	X						X			X		X		X		X		
6	X				X				X			X			X		X		X		
7	X				X				X			X					X		X		
8	X				X				X				X		X		X		X		
9	X				X				X				X		X		X		X		
10	X			X						X				X	X		X		X		
11	X				X				X			X							X		
12			X		X			X			X						X		X		
13	X				X				X			X			X				X		
14	X		X			X			X			X			X		X		X		
15	X					X						X			X		X		X		
16	X		X		X				X			X			X		X		X		
17	X				X				X			X			X				X		
18	X				X				X				X		X				X		
	18	0	4	2	14	3	0	2	14	2	1	13	4	0	12	0	14	0	19	0	0

CALLE Nº	Mat. fachada: Revoque enfoscado	Mat. fachada: Ladrillo visto	Mat. fachada: Piedra	Mat. fachada: Chapados	Mat. fachada: Alicatados	Mat. fachada: Otros	Carpinterias: Madera	Carpinterias: Aluminio	Carpinterias: Hierro	Carpinterias: Otros	Cubiertas: Teja	Cubiertas: Fibrocemento	Cubiertas: Terraza visitable	Cubiertas: Otros	Cerrajerias ventanas: Forja	Cerrajerias ventanas: Hierro	Cerrajerias ventanas: Otros	Antepechos: Forja	Antepechos: Hierro	Antepechos: Madera	Antepechos: Aluminio
1	X						X				X										
1'	X						X				X					X			X		
2	X						X				X					X					
3	X						X				X					X					
4	X	X							X		X					X			X		
5	X						X		X		X					X			X		
6	X						X		X		X					X			X		
7	X						X				X					X					
8	X						X									X			X		
9	X						X									X			X		
10	X				X			X			X								X		
11	X								X		X					X					
12	X						X				X										
13	X						X	X			X							X	X		
14	X						X				X								X		
15	X						X		X		X					X			X		
16	X						X				X					X		X			
17	X						X				X					X		X			
18	X						X				X					X			X		
	19	1	0	0	1	0	16	2	5	0	17	0	0	0	0	14	0-	3	11	0	0

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	Bajantes canalones: Zinc	Bajantes canalones: Plastico (PVC)	Bajantes canalones: Fibrocemento	Edific.: Exento	Edific.: Entre medianeras	Tipologia: Manzana cerrada	Tipologia: Manzana abierta	Tipologia: Lineal	Tipologia: Aislado	Afeccion al casco: Casco antiguo	Afeccion al casco: Ensanche	Afeccion al casco: Periferia proxima	Valores esteticos: Muy buenos	Valores esteticos: Buenos	Valores esteticos: Aceptables	Valores esteticos: Malo	OBSERVACIONES
1					X	X				X					X		
1'			X		X	X				X				X			
2					X	X				X				X			
3					X	X				X						X	
4			X		X	X				X						X	
5		X			X	X				X					X		
6			X		X	X				X					X		
7					X	X				X					X		
8	X				X	X				X					X		
9	X				X	X				X					X		
10		X			X	X				X						X	
11					X	X				X					X		
12					X	X				X					X		Cochera
13		X			X	X				X						X	Cochera
14			X		X	X				X						X	
15	X				X	X				X						X	
16	X				X	X				X						X	
17			X		X	X				X					X		
18			X		X	X				X					X		
	4	3	6	0	19	19	0	0	0	19	0	0	0	2	10	7	

Comisión Prov. de Urbanismo
APROBACION INICIAL
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES
Consejería ... Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

C/LAGUNA

CALLE Nº	SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES												CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																												CARACT. ORNAMENT.			OTRAS	
		USO			ESTADO			LOCAL			ALEROS			ALINEAC.			MAT. FACHADA					CERRAMIENTOS			CUBIERTAS			CARPINTERIA EXTERIOR						CERRAJERIA EXTERIOR			COLOR			ELEMENTOS DE CARACT.			OBSERVACIONES	
		RESIDENCIAL	PRODUCTIVO	OTROS	NUEVO	REGULAR	MALO	RUINOSO	MEDIO	BUENO	VOLADOS	CUERPOS SALIENTES	OTROS	RETRANQUEO	ALINEACION	OTROS	PIEDRA	LADRILLO VISTO	REVOCO	ENFOSCADO	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	TEJA	FIBROCEMENTO	FIBRA/PVC VISTA/ABLE	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	PVC	OTROS	MADERA	HIERRO	ALUMINIO	BLANCO	COLORES	OTROS	CARGO ANTIGUO	CARGO MODERNO	DISCONFORMIDAD PUBLICA		
2		X			X				X			X			X		X					X					X																	
3		X				X			X			X			X							X			X																			
4		X			X					X		X			X							X			X																		
5		X		X		X			X			X		X	X							X	X		X									X									Bar
6		X			X				X			X			X							X	X		X																		
7		X			X					X		X		X	X							X			X									X									
8		X				X			X			X			X							X			X																		
9		X	X			X			X			X		X	X							X			X									X									Estanco
10		X				X			X			X			X							X			X																		
11		X				X			X			X		X	X							X			X																		
12		X			X			X				X		X	X							X			X					X												
13		X			X				X			X			X							X			X									X									
14		X			X				X			X			X							X			X																		
15		X			X				X			X			X							X			X									X									
16		X				X		X				X			X							X			X																		
17		X			X				X		X				X							X			X																		
18		X				X		X				X			X							X			X																		
19		X	X		X					X		X		X	X				X			X				X							X									Bar
20		X			X				X			X		X	X							X			X									X									
21		X				X			X			X			X							X			X																		
22		X					X	X				X		X	X							X			X																		
23		X				X			X			X			X							X			X																		
24		X					X	X				X			X							X			X																		
25		X	X		X					X		X			X							X			X																	Bar	
26		X			X					X		X			X				X			X			X																		
27		X			X				X		X				X							X			X																		
28		X			X			X				X			X							X			X																		
29		X			X				X		X				X							X			X																		
30		X			X			X				X			X							X			X																		
32		X			X			X				X			X							X			X																		
34		X			X			X				X			X							X			X																		
36		X			X			X				X			X			X				X			X																		
38		X			X			X			X				X							X			X																		
40		X			X			X	X	X		X			X							X			X																		
42			X			X		X				X			X				X			X			X																	Establo	
			X		X					X		X			X							X			X																	C.Transformac.	
		34	1	52	113	1	1	6	21	10	6	3	0	0	160	23	0	35	1	0	4	1	2	1	0	0	18	10	15	0	32	2	0	1	0	23	0	0	21	0	0	6	6	11	0	36	36	0	0	0	3	3	0	3	0	12	6	6	

Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres
APROBACION INICIAL CACERES
Secretaría
Comisión Prov. de Urbanismo de Extremadura
CACERES
Secretaría

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.									OTRAS				
C/BARRIO DE LA LAGUNA	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
1*	X		X		X				X		X						X		X			X						X				X														X			X					X			X		
1	X		X			X		X			X						X		X			X						X				X															X			X				X				X	
2			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X			X				X				X	
3			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X			X				X				X	
4			X			X		X			X						X		X			X						X				X															X			X				X				X	
5	X					X		X			X						X		X			X						X				X																		X				X				X	
6	X					X			X		X						X		X			X								X		X						X												X				X				X	
7			X			X		X			X								X					X				X				X															X			X				X				X	
8	X					X		X			X								X					X				X				X															X			X				X				X	
9	X					X		X			X						X		X			X						X				X															X			X				X				X	
10			X			X		X			X								X			X								X					X												X			X				X				X	Cochera
11	X					X		X			X								X			X						X				X					X										X			X				X				X	
12	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
13	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
14	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
15	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
16	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
17	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
18	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
19	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
21	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
22	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
23	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
24	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
25	X					X		X			X								X			X		X				X				X															X			X				X				X	
26	X				X			X				X							X			X						X				X					X										X			X				X				X	
27	X				X			X			X								X			X								X		X															X			X				X				X	
28	X				X			X			X						X		X			X						X				X															X		X					X			X		
29	X				X			X			X						X		X			X						X				X															X		X					X			X		
30	X				X			X			X						X		X			X						X				X															X		X					X			X		
31	X				X			X			X						X		X			X						X				X															X		X					X			X		
	26	0	7	0	7	29	0	29	2	0	30	1	0	0	0	0	12	0	31	0	0	29	0	15	0	0	0	29	0	3	0	30	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	28	0	5	26	0	0	0	31	0	0	5	26	

Comisión Prov. de Urbanismo - APROBACION INICIAL - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo
Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo - Comisión Prov. de Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/DE LOS LLANOS

CARACTERISTICAS GENERALES

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
1			X			X		X			X			
2	X				X				X			X		
3	X				X				X			X		
4	X				X				X			X		
5	X					X			X			X		
6			X	X						X	X			
7	X			X						X		X		
8			X			X			X		X			
9	X			X						X		X		
10	X			X						X		X		
11	X			X						X	X	X		
12	X				X				X			X		
14	X				X				X			X		
16	X				X				X			X		
18			X		X				X			X		
20			X		X				X			X		
21	X			X					X			X		
22	X				X				X			X		
23	X				X				X			X		
24	X					X		X			X			
25	X				X				X			X		
26			X			X		X			X			
27	X			X						X		X		
28			X			X		X			X			
29	X				X				X			X		
30	X				X				X		X			
31	X			X						X		X		
32	X			X						X		X		
34	X			X				X				X		
36	X			X					X			X		
38	X			X					X			X		
40	X			X					X			X		
42	X			X					X			X		
	26	0	7	14	13	6	0	5	20	8	6	26	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	VUELOS: BALCONES	VUELOS: CUERPOS VOLADOS	VUELOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: MURO ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS
1			X		X			X					
2			X		X			X					
3	X		X		X			X					
4			X		X			X					
5	X		X		X			X					
6			X		X			X					
7			X		X			X					
8			X		X			X					
9					X			X					
10			X			X		X					
11					X			X					
12	X		X		X			X					
14			X		X			X					
16			X		X			X					
18			X		X			X					
20			X		X			X					
21	X		X		X			X					
22			X		X			X					
23			X		X			X					
24			X		X			X					
25			X		X			X					
26			X		X			X					
27					X			X					
28			X		X					X			
29			X		X			X					
30			X		X			X					
31	X				X				X				
32			X		X			X					
34			X		X			X		X			
36	X		X		X			X					
38			X		X			X					
40			X		X			X					
42			X		X			X					
	6	0	0	0	29	0	0	31	1	2	0	0	0

CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	ANTEPECHOS: FORJA	ANTEPECHOS: HIERRO	ANTEPECHOS: MADERA	ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO
1			X		X													
2	X				X					X								
3	X	X			X					X								
4			X		X					X								
5	X		X		X								X					
6			X			X												
7			X		X					X								X
8	X				X													
9			X		X					X								X
10			X			X	X			X			X				X	X
11		X			X					X							X	
12	X				X					X			X					
14	X				X					X								
16	X				X					X								
18	X				X					X						X		
20	X				X					X						X		
21	X		X		X					X			X					X
22	X		X		X					X								
23			X		X											X		X
24	X				X													
25			X		X											X		X
26	X				X													
27		X			X					X								X
28	X				X													
29	X				X					X								
30	X		X		X					X								
31			X		X					X							X	
32			X		X					X								X
34	X		X		X					X								
36	X		X		X					X								
38			X		X					X								
40	X				X					X								
42			X		X													
	19	3	18	0	31	2	1	0	0	23	0	0	4	0	0	4	2	8

CARACT. URBANIST. / OTRAS

CALLE Nº	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADO PROXIMO	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1		X	X				X						X	
2		X	X				X						X	
3		X	X				X						X	
4		X	X				X					X		
5		X	X				X						X	
6		X	X				X					X		Cochera
7		X	X				X						X	
8		X	X				X						X	Cuadra
9		X	X				X						X	
10		X	X				X						X	
11		X	X				X						X	
12		X	X				X					X		
14		X	X				X					X		
16		X	X				X					X		
18		X	X				X					X		
20		X	X				X					X		
21		X	X				X					X		
22		X	X				X					X		
23		X	X				X					X		
24		X	X				X						X	
25		X	X				X					X		
26		X	X				X						X	
27		X	X				X						X	
28		X	X				X						X	
29		X	X				X						X	
30		X	X				X						X	
31		X	X				X						X	
32		X	X				X					X		
34		X	X				X			X				
36		X	X				X					X		
38		X	X				X						X	
40		X	X				X					X		
42		X	X				X						X	
	0	33	33	0	0	0	33	0	0	1	0	14	18	

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O.P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES					CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																								CARACT. URBANIST.			OTRAS		
C/TRAVESIA DE LLANOS.- CALLE Nº	USO			ESTADO			ESTADO			Nº PLANTAS			VULNERAB.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS			ANTEPECHOS			SALIENTES BALCONES			EDIFIC			SITUACION AL CASCO			RECORES ESTETICOS			OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINOSA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	PRECONIZ	ESCASAS VISIBLES	NULAS	BUENA	MEDIA	MALA	RUINA	PUNTUALES	GENERAL	ESTRUC. HORIZONTAL	ESTRUC. VERTICAL	MADERA	ALUMINIO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	FABRICA VISTEADA	OTROS	MADERA	METAL	OTROS	FABRICA	MADERA	ALUMINIO	PIEDRA	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	INTEG. MEDIANERAS	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DESARMONIA PROBLEM	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	ACEPTABLES	RUIN	
2	X			X						X		X			X		X					X						X	X			X			X					X	X			X			X	
4	X			X						X		X			X		X					X					X	X	X	X			X			X					X	X			X			X	
5	X			X						X		X			X		X					X					X	X	X	X			X			X					X	X			X			X	
8	X			X						X		X			X		X					X					X	X	X	X			X			X					X	X			X			X	

4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 3

Comisión Provincial de Urbanismo de Cáceres
Secretaría

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.						OTRAS			
	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS					VOLUMEN			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS			CUBIERTAS			CERRAJERIAS VENTANAS Y BARBACANAS						BALCONES CANALONES			EDIFICIO			EDIFICACION			SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
C/ = CRISTINA CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	RUINOSO	REGULAR	BUEN	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	MEDIANERAS	CUERPOS VOLADOS	AISLADO	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	MORTERO REVOCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FUNDA	HIERRO	OTROS	MADERA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	PVC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	FUERTE	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	CHALET	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROPIA	MUY NOTABLES	NOTABLES	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X					X	X				X					X		X			X						X			X				X										X	X			X				X	
2		X				X	X			X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	Cuadra
3	X			X					X		X							X			X							X			X				X									X	X			X				X	
4	X				X		X			X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	
5	X					X	X			X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	
6	X			X					X		X							X			X							X		X														X	X			X				X	
7	X			X					X	X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	
8	X				X			X		X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	
9	X					X	X			X						X		X			X						X		X	X														X	X			X				X	
10	X			X					X			X						X			X							X		X														X	X			X				X	
11	X			X					X		X							X			X							X		X														X	X			X				X	
12	X			X					X		X			X				X			X									X														X	X			X				X	
13		X				X	X			X						X		X					X				X			X														X	X			X				X	
14		X		X			X			X						X		X			X						X			X														X	X			X				X	
16																																																										Corral.
18		X			X		X			X								X					X				X			X														X	X			X				X	Establo
20		X			X		X			X								X					X				X			X														X	X			X				X	
	1	0	5	7	2		7	0	9	1	6	10	5	1	0	1	0	9	0	16	0	0	130	3	0	0	0	11	1	4	0	15	10	0	0	9	2	0	2	0	0	0	1	2	0	6	16	0	0	0	16	0	0	0	2	9	5	

Excma. Diputación Provincial de Cáceres - Area de Urbanismo

Excma. Junta de Prov. de Urbanismo - C.A.P. Urbanismo - Consejería

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	CARACT. URBANIST.	OTRAS

C/MESONES CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL · PUBLICO · OTROS	ESTADO: RUINOSO · REGULAR · BUENO · NUEVA	EDAD: ANTIGUA · MEDIA · MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA · 2 PLANTAS · 3 PLANTAS · MAS DE 3 PLANTAS	VOLUMET.: BALCONES · CUERPOS VOLADOS · ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA · MURO DE CARGA · ESTRUC. HORMIGON · ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENTRECORTADO · LADRILLO VISTO · PIEDRA · ENFOSCADOS · REVOCADOS · OTROS	CARPINTERIAS: MADERA · ALUMINIO · HIERRO · OTROS	CUBIERTAS: TEJA · FIBROCEMENTO · TERRAZA VISITABLE · OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA · HIERRO · OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA · HIERRO · MADERA · ALUMINIO	SALIENTES CUBIERTAS: CINC · PLASTICOS (PVC) · FIBROCEMENTO	EDIFIC: TIPICO · ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA · MANZANA ABIERTA · LINEAL · AISLADA	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO · ENSANCHE · DISEMINADO PERIFERIA	VALORES ESTETICOS: NOTABLES · BUENOS · ACEPTABLES · MALOS	OBSERVACIONES
4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X			X	Cuadra
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
22																			Cochera
24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
	17	0 1	4	11	3	9	6	8	4	3	15	0 0	4	0	15	0	12	1	0	17	2	0 0	0	0	13	1	8	0	12	0	1	0	0	10	0	0	8	0	0	1	1	5	0	18	18	0	0	0	18	0	0	0	0	8	3	0	

Comisión Provincial de Urbanismo
Junta de Extremadura
C.P.U. Urbanismo
CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION | CARACTERISTICAS GENERALES | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS | CARACT. URBANIST. | OTRAS

CALLE Nº	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				OBSERVACIONES
	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADO PROXIMO	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	
C/M LITA	CORRALES, ESTABLOS Y EL CENTRO DE TRANSFORMACION.-																																																										

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES									CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																														CARACT. URBANIST.								OTRAS					
	USO			ESTADO			EDAD			ALTURAS				VOLADOS			ESTRUCTURA			ACT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS			CERRAJERIAS CANALONES			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			ACCESO			TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
PLAZA DE ORIENTE.- CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	NECESITA	MALO	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	MEDIANEROS	CON PROY. VOLADOS	AISLADO	MUROS DE CARGA	MIXTA	OTROS	ARCOS ENTIBADOS	LADRILLO VISTO	PIZARRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FUNDICION	HIERRO	OTROS	FUNDICION	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	DIRECTO	ESCALERA TIERRA	OTROS	MADERA	FABRICA	HORMIGON	METALICA	ASFALTADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	PERIFERIA	MUY BUENOS	BUENOS	REGULARES	MALOS	OBSERVACIONES
1	X			X					X		X					X		X		X					X				X					X						X			X	X			X				X			
2		X			X		X			X					X			X			X				X				X						X						X			X	X			X				X			Cuadra
3		X			X		X			X					X			X			X				X				X						X						X			X	X			X				X			Cuadra
	1	0	2	1	0	2	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	

Junta de Extremadura - Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes - Dirección General de Urbanismo - Comisión Provincial de Urbanismo - CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION: C/P ARRO / CALLE Nº	CARACTERISTICAS GENERALES – USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS – VUELOS: BALCONES	VUELOS: CUERPOS VOLADOS	VUELOS: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: ADOBE ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	CARACT. URBANIST. – EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADO PROXIMO	OTRAS – VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1	X			X					X				X		X		X		X			X						X				X					X		X	X			X				X	X				X					X		
2	X				X				X				X		X		X		X			X						X				X								X							X	X				X						X	
4	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X								X							X	X				X						X	
6	X				X				X			X			X		X		X			X		X				X				X					X			X					X		X	X				X						X	
8	X				X				X			X			X		X		X			X						X				X					X			X			X				X	X				X						X	
A	X			X					X			X					X		X			X						X				X								X					X		X	X				X					X		
	6	0	0	2	4	0	0	0	6	0	0	4	2	0	5	0	6	0	6	0	0	6	0	1	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	1	6	0	0	2	0	3	0	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0	2	4	

Junta de Extremadura – Consejería D. P. Urbanismo – Comisión Prov. de Urbanismo – CACERES

Consejería D. P. Urbanismo – CACERES

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION · CARACTERISTICAS GENERALES · CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS	VOLADIZ.: BALCONES	VOLADIZ.: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZ.: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA
C/REJAS 1	X			X					X			X			X		X		X		
2			X			X		X			X								X		
3	X				X				X			X					X		X		
4	X					X		X			X						X		X		
5	X				X				X			X			X		X		X		
6	X						X	X			X								X		
7	X				X				X			X			X		X		X		
8	X				X				X			X					X		X		
9	X			X					X			X			X		X		X		
10	X				X					X		X					X		X		
11	X					X		X				X					X		X		
12	X					X		X				X					X		X		
13	X			X					X			X			X		X		X		
14	X					X		X				X					X		X		
15	X				X				X			X			X		X		X		
16	X			X						X		X			X		X		X		
17	X				X				X			X			X		X		X		
18	X			X					X			X					X		X		
19	X			X	X			X			X						X		X		
20	X			X					X		X						X		X		
21			X			X		X			X						X		X		
22	X		X				X	X			X						X		X		
23	X		X	X						X	X						X		X		
24	X				X				X			X			X		X		X		
25			X			X		X			X								X		
26	X				X				X			X					X		X		
28	X				X				X			X					X		X		
30	X			X					X			X			X		X		X		
32	X			X						X		X							X		
	27	0	5	9	11	7	2	10	15	4	9	20	0	0	10	0	25	0	29	0	0

CALLE Nº	MAT. FACHADA: REVOCO ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO
C/REJAS 1	X								X		X								X		
2			X				X				X										
3	X						X				X										
4	X						X		X		X					X					
5	X							X		X	X								X		
6	X										X										
7	X							X		X	X								X		
8	X						X				X										
9	X						X				X					X			X		
10	X								X		X					X					
11	X						X				X										
12	X						X				X										
13	X								X		X					X			X		
14	X						X				X										
15	X						X			X	X					X			X		
16	X						X			X	X					X			X		
17	X						X		X		X					X			X		
18	X						X			X	X						X				
19	X						X				X					X					
20	X						X				X						X				
21			X				X				X										
22	X						X				X										
23	X								X			X									
24	X						X				X										
25	X		X				X				X										
26	X						X		X		X					X					
28	X						X				X					X					
30	X								X		X					X			X		
32	X							X			X						X				
	27	0	3	0	0	0	20	3	8	5	28	1	0	0	0	15	3	0	9	0	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS · CARACT. URBANIST. · OTRAS

CALLE Nº	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
C/REJAS 1			X		X	X				X					X		Cuadra
2					X	X				X						X	
3					X	X				X					X		
4					X	X				X						X	Cuadra
5		X			X	X				X				X			
6					X	X				X						X	
7		X			X	X				X				X			
8					X	X				X					X		
9			X		X	X				X					X		
10					X	X				X					X		
11					X	X				X						X	
12					X	X				X						X	
13					X	X				X					X		
14					X	X				X						X	
15			X		X	X				X						X	
16			X		X	X				X						X	
17					X	X				X					X		
18			X		X	X				X					X		
19					X	X				X					X		
20		X			X	X				X					X		
21					X	X				X						X	
22					X	X				X						X	
23					X	X				X						X	
24					X	X				X						X	
25					X	X				X					X		
26			X		X	X				X					X		
28	X				X	X				X					X		
30					X	X				X					X		
32		X			X	X				X						X	
	1	4	6	0	29	29	0	0	0	29	0	0	0	2	14	13	

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo - CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

C/DEL REY

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																																	CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALOS	OBSERVACIONES
1			X			X		X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
2	X		X	X					X			X			X				X			X							X			X															X	X				X						X	Bar
3			X			X		X			X						X		X					X				X				X															X	X				X					X		
4	X			X					X			X							X			X							X				X				X										X	X				X						X	
5	X						X	X				X							X									X																			X	X				X							En construc.
6	X				X				X			X					X		X			X								X		X													X		X	X				X						X	
7	X			X					X		X						X		X			X						X				X													X		X	X				X					X		
8	X				X				X			X					X		X			X						X		X		X															X	X				X						X	
9	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X					X										X	X				X				X			
10			X		X				X		X								X			X								X		X															X	X				X							Cochera.
11	X			X						X		X			X				X			X							X				X											X			X	X				X					X		
12	X			X						X		X			X		X		X			X								X		X					X			X				X			X	X				X						X	
13	X			X					X			X			X		X		X			X							X			X					X		X	X							X	X				X					X		
14	X				X				X		X								X			X								X		X					X						X				X	X				X						X	
15			X	X						X		X							X			X						X				X															X	X				X						X	
16	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X					X			X			X				X	X				X					X		
17	X				X				X			X							X			X								X		X															X	X				X						X	
18	X				X			X				X			X		X		X			X						X				X															X	X				X					X		
20	X				X				X			X			X		X		X			X								X		X					X			X							X	X				X					X		
22	X			X					X			X			X		X		X			X								X		X					X			X					X		X	X				X				X			
24	X				X				X			X					X		X			X							X		X					X				X							X	X				X					X		
26	X			X						X		X							X			X							X			X					X							X			X	X				X					X		
28	X					X		X				X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
30	X				X				X			X					X		X			X						X				X					X										X	X				X					X		
32	X				X				X			X					X		X			X						X				X					X			X							X	X				X					X		
34	X				X				X			X					X		X			X						X				X															X	X				X					X		
36	X				X				X			X			X		X		X			X								X		X					X			X							X	X				X					X		
38	X			X					X			X					X		X			X								X		X					X										X	X				X					X		
40	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X					X			X							X	X				X					X		
41	X			X						X	X				X		X		X			X							X			X												X			X	X				X					X		...En construc.
44	X				X				X			X			X		X		X			X						X		X		X					X			X					X		X	X				X						X	
46	X			X					X			X					X		X			X								X		X					X								X		X	X				X					X		
	28	0	5	12	13	3	1	6	21	5	6	26	0	0	13	0	23	0	32	0	0	29	0	2	0	0	0	15	7	14	0	25	2	0	0	1	11	0	1	10	0	0	2	4	5	0	32	32	0	0	0	32	0	0	0	2	19	9	

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería ... Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION INICIAL · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION · CARACTERISTICAS GENERALES

C/RUA CALLE Nº	USO: RESIDENCIAL	USO: PUBLICO	USO: OTROS	ESTADO: BUENO	ESTADO: REGULAR	ESTADO: MALO	ESTADO: RUINA	EDAD: ANTIGUA	EDAD: MEDIA	EDAD: MODERNA	ALTURAS: 1 PLANTA	ALTURAS: 2 PLANTAS	ALTURAS: 3 PLANTAS	ALTURAS: MAS DE 3 PLANTAS
1	X			X						X		X		
2	X			X					X			X		
3	X			X						X		X		
4	X			X					X			X		
5	X				X				X			X		
6	X			X						X		X		
7	X			X					X			X		
8	X			X						X			X	
9	X				X				X			X		
10	X			X					X			X		
11	X				X				X			X		
12	X				X				X			X		
13	X			X						X		X		
14	X				X				X			X		
15	X			X						X		X		
16		X			X				X		X			
17	X				X				X			X		
18			X		X			X			X			
20			X			X		X			X			
21			X			X		X			X			
25			X			X		X			X			
27			X			X		X			X			
	16	1	5	10	8	4	0	5	11	6	6	15	1	0

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

C/RUA CALLE Nº	VOLADIZ.: BALCONES	VOLADIZ.: CUERPOS VOLADOS	VOLADIZ.: ALEROS	ESTRUCTURA: MADERA	ESTRUCTURA: MURO DE CARGA	ESTRUCTURA: ESTRUC. HORMIGON	ESTRUCTURA: ESTRUC. METALICA	MAT. FACHADA: MUROS ENFOSCADO	MAT. FACHADA: LADRILLO VISTO	MAT. FACHADA: PIEDRA	MAT. FACHADA: CHAPADOS	MAT. FACHADA: ALICATADOS	MAT. FACHADA: OTROS
1	X		X		X			X					
2			X		X			X					
3					X			X					
4			X		X			X					
5	X		X		X			X					
6	X		X		X			X			X		
7	X				X			X					
8	X		X		X			X	X		X		
9	X		X		X			X					
10	X		X		X			X					
11	X		X		X			X					
12			X		X			X					
13	X				X			X					
14			X		X			X					
15	X				X			X					
16					X			X					
17	X		X		X			X					
18					X			X	X	X			
20					X					X			
21					X					X			
25					X					X			
27					X					X			
	11	0	12	0	22	0	0	18	2	5	2	0	0

C/RUA CALLE Nº	CARPINTERIAS: MADERA	CARPINTERIAS: ALUMINIO	CARPINTERIAS: HIERRO	CARPINTERIAS: OTROS	CUBIERTAS: TEJA	CUBIERTAS: FIBROCEMENTO	CUBIERTAS: TERRAZA VISITABLE	CUBIERTAS: OTROS	CERRAJERIAS VENTANAS: FORJA	CERRAJERIAS VENTANAS: HIERRO	CERRAJERIAS VENTANAS: OTROS	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: FORJA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: HIERRO	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: MADERA	CERRAJERIAS ANTEPECHOS: ALUMINIO	BAJANTES CANALONES: ZINC	BAJANTES CANALONES: PLASTICO (PVC)	BAJANTES CANALONES: FIBROCEMENTO
1		X			X					X							X	
2			X		X					X							X	
3		X			X					X							X	
4			X		X						X			X				X
5			X		X								X			X		
6	X		X		X					X			X					
7	X												X			X		
8		X				X							X		X		X	
9	X				X								X			X		
10	X				X								X					X
11	X				X								X			X		
12			X		X					X	X					X		
13		X			X					X			X				X	
14			X		X					X	X					X		
15		X			X					X			X				X	
16			X			X												
17	X				X								X					X
18	X				X													X
20	X				X													
21	X				X													
25	X				X													
27	X				X													
	1	5	7	0	19	2	0	0	0	8	3	0	10	1	1	6	6	4

CARACT. URBANIST. · OTRAS

C/RUA CALLE Nº	EDIFIC.: EXENTO	EDIFIC.: ENTRE MEDIANERAS	TIPOLOGIA: MANZANA CERRADA	TIPOLOGIA: MANZANA ABIERTA	TIPOLOGIA: LINEAL	TIPOLOGIA: AISLADO	SITUACION AL CASCO: CASCO ANTIGUO	SITUACION AL CASCO: ENSANCHE	SITUACION AL CASCO: DISEMINADA PROXIMA	VALORES ESTETICOS: MUY BUENOS	VALORES ESTETICOS: BUENOS	VALORES ESTETICOS: ACEPTABLES	VALORES ESTETICOS: MALO	OBSERVACIONES
1		X	X				X					X		
2		X	X				X					X		
3		X	X				X					X		
4		X	X				X						X	
5		X	X				X					X		
6		X	X				X				X			
7		X	X				X				X			
8		X	X				X						X	
9		X	X				X					X		
10		X	X				X				X			
11		X	X				X					X		
12		X	X				X					X		
13		X	X				X						X	
14		X	X				X					X		
15		X	X				X						X	
16		X	X				X						X	Cine
17		X	X				X					X		
18		X	X				X						X	
20		X	X				X				X			Cobertijo
21		X	X				X					X		Cuadras
25		X	X				X					X		
27		X	X				X					X		
	0	22	22	0	0	0	22	0	0	0	4	12	6	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

C/SAN SEBASTIAN

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES																
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.		
CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS
2	X				X				X			X			X		X
4			X		X			X			X						X
6	X				X			X				X			X		X
8			X		X			X			X						
9	X			X						X			X				X
10	X			X					X			X			X		X
11			X				X	X			X						
12	X			X					X			X					X
13	X			X					X		X						X
14																	
15			X		X				X		X						X
16			X	X					X		X						
17	X			X					X			X			X		X
19	X			X						X		X					X
21			X		X				X			X					
22	X			X					X			X			X		X
23	X			X						X		X					
24	X				X				X			X					
25	X			X						X			X			X	
26	X				X				X			X					X
27		X		X					X		X						X
28			X		X			X			X						
30	X			X					X			X			X		X
	14	1	7	12	9	0	1	5	13	4	8	12	2	0	6	1	14

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																	
	ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS			
CALLE Nº	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS
2		X			X						X				X			
4		X			X								X		X			
6		X			X						X				X			
8		X					X				X		X		X			
9			X			X					X		X		X			
10		X			X						X		X		X			
11		X			X						X				X			
12		X			X								X		X			
13		X			X						X				X			
14																		
15		X			X								X					
16		X			X								X			X		
17		X			X								X		X			
19		X				X							X			X		
21		X			X	X							X			X		
22		X			X	X					X	X			X		X	
23		X			X	X						X	X			X	X	
24		X			X						X							
25		X			X						X		X				X	
26		X			X						X				X			
27		X			X			X					X		X			
28		X			X						X		X		X			
30		X			X						X		X		X			
	0	21	1	0	19	5	1	1	0	0	13	2	15	0	15	4	3	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS										CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION EN CASCO			VALORES ESTETICOS				
CALLE Nº	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADA	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PERIFERIA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
2		X			X					X		X	X				X					X		
4												X	X				X					X		X Cochera
6		X										X	X				X					X		
8												X	X				X					X		Corral
9		X							X			X	X				X					X		
10		X			X			X				X	X				X						X	
11												X	X				X						X	
12		X										X	X				X					X		
13		X										X	X				X					X		
14																								Corral
15												X	X				X					X		Cochera
16												X	X				X					X		Cochera
17		X			X							X	X				X				X			
19		X								X		X	X				X					X		
21		X							X			X	X				X						X	Cochera
22		X		X						X		X	X				X					X		
23		X							X			X	X				X						X	
24		X								X		X	X				X				X			
25					X							X	X				X					X		
26										X		X	X				X					X		
27		X										X				X	X				X			Escuelas
28												X	X				X					X		
30		X		X				X				X	X				X				X			
	0	14	0	2	4	0	0	2	3	5	0	22	21	0	0	1	22	0	0	0	4	14	4	

Comisión Prov. de Urbanismo
Junta de Extremadura
CACERES
Consejería O. P. Urbanismo

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería O. P. Urbanismo
Nº 40

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES														CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS																															CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS				VOLADIZ.			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA						CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS				BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
C/TRAVESIA DEL SANTO CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	OTROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	AGUADO ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1	X			X						X		X			X				X								X		X	X				X						X			X				X	X				X					X		
2	X					X		X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
4	X			X						X			X						X			X	X						X					X						X				X			X	X				X						X	
6	X					X		X				X			X		X		X			X						X		X		X					X			X							X	X				X						X	
7	X					X		X			X						X		X			X		X				X				X															X	X				X						X	
8	X					X		X				X			X		X		X			X						X				X					X			X							X	X				X						X	
9	X				X					X		X					X		X			X								X		X					X								X		X	X				X					X		
10	X					X		X			X						X		X			X						X				X															X	X				X						X	
11	X			X						X		X					X				X	X	X					X		X		X					X			X				X		X					X	X					X		Chalet
12	X			X						X		X					X		X				X							X		X						X						X			X	X				X						X	
13	X			X						X		X					X		X				X					X				X					X							X			X	X				X					X		
15	X			X						X	X						X		X			X						X		X		X					X							X			X	X				X					X		
17	X			X					X			X					X		X			X								X		X					X							X			X	X				X					X		
19	X				X				X			X					X		X			X						X				X						X									X	X				X					X		
21	X				X			X			X								X			X						X				X															X	X				X					X		
	15	0	0	7	3	5	0	6	2	7	5	9	1	0	3	0	12	0	14	0	1	12	4	1	0	0	1	10	2	7	0	13	0	2	0	0	7	2	0	5	0	0	1	6	1	1	14	14	0	0	1	15	0	0	0	0	8	7	

CUADRO GENERAL DEL ESTADO DE LA EDIFICACION

SITUACION	CARACTERISTICAS GENERALES													
	USO			ESTADO				EDAD			ALTURAS			
C/TOCORES CALLE Nº	RESIDENCIAL	PUBLICO	OTROS	BUENO	REGULAR	MALO	RUINA	ANTIGUA	MEDIA	MODERNA	1 PLANTA	2 PLANTAS	3 PLANTAS	MAS DE 3 PLANTAS
1	X			X						X		X		
2	X					X			X			X		
3	X					X		X			X			
5	X			X						X		X		
6	X				X				X			X		
8	X					X		X				X		
10	X					X		X				X		
	7	0	0	2	1	4	0	3	2	2	1	6	0	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS												
	VUELOS			ESTRUCTURA				MAT. FACHADA					
C/TOCORES CALLE Nº	BALCONES	CUERPOS VOLADOS	ALEROS	MADERA	MURO DE CARGA	ESTRUC. HORMIGON	ESTRUC. METALICA	ADOBE ENFOSCADO	LADRILLO VISTO	PIEDRA	CHAPADOS	ALICATADOS	OTROS
1			X		X			X					
2			X		X			X					
3					X			X					
5					X			X					
6			X		X			X					
8			X		X			X					
10			X		X			X					
	0	0	5	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0

SITUACION	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS														
	CARPINTERIAS				CUBIERTAS				CERRAJERIAS VENTANAS			CERRAJERIAS ANTEPECHOS			
C/TOCORES CALLE Nº	MADERA	ALUMINIO	HIERRO	OTROS	TEJA	FIBROCEMENTO	TERRAZA VISITABLE	OTROS	FORJA	HIERRO	OTROS	FORJA	HIERRO	MADERA	ALUMINIO
1			X		X					X					
2	X		X		X										
3	X	X			X										
5	X		X			X				X					
6	X				X					X			X		
8	X		X		X										
10	X		X		X										
	6	1	5	0	6	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0

SITUACION	CARACT. CONSTRUCTIVAS			CARACT. URBANIST.									OTRAS				
	BAJANTES CANALONES			EDIFIC.		TIPOLOGIA				SITUACION AL CASCO			VALORES ESTETICOS				
C/TOCORES CALLE Nº	ZINC	PLASTICO (PVC)	FIBROCEMENTO	EXENTO	ENTRE MEDIANERAS	MANZANA CERRADA	MANZANA ABIERTA	LINEAL	AISLADO	CASCO ANTIGUO	ENSANCHE	DISEMINADA PROXIMA	MUY BUENOS	BUENOS	ACEPTABLES	MALO	OBSERVACIONES
1		X			X	X				X					X		
2					X	X				X						X	
3					X	X				X						X	
5					X	X				X						X	
6			X		X	X				X					X		
8					X	X				X						X	
10					X	X				X						X	
	0	1	1	0	7	7	0	0	0	7	0	0	0	0	2	5	

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura - CACERES - Consejería de Política Territorial

5. - SERVICIOS URBANOS

En los cuadros siguientes se recogen las características de las distintas infraestructuras:

5.1.- DATOS GENERALES

5.1.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

TOMA PROCEDENTE DE:

- POZO A NIVEL FREATICO .....
- " ARTESIANO .....
- RIO ..... *
- MANANTIAL Y POZOS .....

IMPULSION POR:

- BOMBA SUMERGIDA .....
- HIDROCOMPRESOR ..... *

EXISTE DEPOSITO:

- SUPERFICIAL ..... *
- AEREO .....
- ENTERRADO .....
- NO EXISTE .....

EMPLAZAMIENTO DE LA TOMA RESPECTO AL NUCLEO:

- ORIENTACION ..... *
- DISTANCIA ..... 4.600 m.
- ALTURA TOPOGRAFICA ..... 246 m.

EMPLAZAMIENTO DEL DEPOSITO RESPECTO AL NUCLEO:

- ORIENTACION ..... NO
- DISTANCIA ..... 600 m.
- ALTURA TOPOGRAFICA ..... 912,76 m.

DISTRIBUCION DEL SERVICIO POR:

- GRAVEDAD ..... *
- FORZADA .....

CONDUCCION GENERAL POR TUBERIA DE:

- HIERRO GALVANIZADO .....
- FIBROCEMENTO DE PRESION ..... *
- PVC .....

FUNCIONAMIENTO:

- BUENO ..... *
- REGULAR .....
- MALO .....

ABASTECIMIENTO:

- SUFICIENTE ..... *
- INSUFICIENTE .....

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION .....
- AYUNTAMIENTO .....
- EMPRESA PRIVADA .....
- IRYDA ..... *

5.1.2.- ALCANTARILLADO

DESAGUA EN:

- DEPURADORA .....
- POZOS FILTRANTES .....
- FOSA SEPTICA ..... *
- RIO .....
- OTROS .....

TUBERIA DE :

- FIBROCEMENTO .....
- CEMENTO CENTRIFUGADO ..... *
- OTROS .....

CONDUCCION:

- CIRCULAR ..... *
- OVOIDE .....

FUNCIONAMIENTO:

- BIEN .....
- REGULAR ..... *
- MAL .....

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION .....
- AYUNTAMIENTO ..... *
- EMPRESA PRIVADA .....
- IRYDA ..... *

Comisión Prov. de Urbanismo - Junta de Extremadura CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

5.1.3.- ENERGIA ELECTRICA

SUMINISTRADOR: ELECTRICA DEL OESTE.-

EXISTE LINEA DE ALTA TENSION:

- SI ..... *
- NO .....

PROVIENE LA CONDUCCION DE: CORIA

Nº DE TRANSFORMADORES EN EL NUCLEO: 1

ABASTECIMIENTO A PARTICULARES:

- 125 V. ..... *
- 220 V ..... *
- 125/220 V. .....

SE CONSIDERA LA RED COMO:

- SUFICIENTE ..... *
- INSUFICIENTE .....

Comis... de Urbanismo - ADAPTACION UNIDAD CACERES - Consejería O. P. Urbanismo

5.1.4.- ALUMBRADO PUBLICO

ALUMBRADO POR:

- LAMPARAS INCANDESCENTES CON SOMBRERETE PROTECTOR .....
- FAROLAS CON LAMPARAS INCANDESCENTES .....
- FAROLAS CON LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO ..... *

DISPOSICION:

- ANILLO UNICO Y RAMIFICACIONES .....
- VARIOS ANILLOS Y RAMIFICACIONES ..... *
- RED ABIERTA .....

SE CONSIDERA EL ALUMBRADO COMO:

- INSUFICIENTE .....
- SUFICIENTE ..... *

5.1.5.- PAVIMENTACION DE CALLES

EXISTE:

	CALZADA	ACERA
- EN LA TOTALIDAD	96,30%	
- EN PARTE %	0,00%	
- NO	3,70%	

HAY PROYECTO DE COMPLETAR:

- SI .....
- NO ..... *

ACABADO DEL PAVIMENTO:

- HORMIGON 96,30%
- ASFALTO 3,70%
- PIEDRA 0,00%
- OTROS 0,00%

SERVICIO REALIZADO POR:

- DIPUTACION .....
- AYUNTAMIENTO ..... *
- EMPRESA PRIVADA .....

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA ϕ				SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HIERRO	HIERRO GALVANIZ.	FIBROC. PRESION	PVC.	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
AMARGURA		*							*	*			*	
CARCEL	*								*	*		*		
CONSTITUCION, PZA.	*								80 y 60	*		*		
CRISTO.	*								ϕ 80	*		*		
CRUCES	*								ø 80 60	*		*		
DEHESA	*								ø 60	*		*		
ERAS	*								60	*		*		
FRAGUA	*								60	*		*		
GABRIEL Y GALAN	*								60	*		*		
GRANADO	*								60	*		*		
IGLESIA	*								60	*		*		
J. ANTONIO, PZA.	*								80	*		*		
LAGUNA	*								60	*		*		
LAGUNA Bº	*								60	*		*		
LLANOS	*								60	*		*		
LLANOS, TRAVESIA	*								60	*		*		
Mª CRISTINA		*							60		*	*		

ABASTECIMIENTO DE AGUA

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA ϕ				SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HIERRO	HIERRO GALVANIZ.	FIBROC. PRESION	PVC.	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
MESONES	*								80	*		*		
MULITA		*							60		*	*		
ORIENTE, PZA.	*								60	*		*		
PIZARRO.	*								80	*		*		
REJAS	*								60	*		*		
REY	*								60	*		*		
RUA	*								60	*		*		
S. SEBASTIAN	*								100	*		*		
SANTO, TRAV.	*								60	*		*		
TOCONES	*								60	*		*		

Comisión Prov. de Urbanismo - Cáceres
Junta de Extremadura
C.O.T.U. Urbanismo - Cáceres

ALCANTARILLADO

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA Ø			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	FIBROCEMENTO	CEMENTO CENTRIFUGADO	OTROS	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
AMARGURA	*						200		*		*		
CARCEL	*						200		*		*		
CONSTITUCION, PZA.	*						200			*			*
CRISTO	*						200		*		*		
CRUZES	*						200		*		*		
DEHESA	*						200		*		*		
ERAS	*						200		*		*		
FRAGUA	*						200		*		*		
GABRIEL Y GALAN	*						200		*		*		
GRANADO	*						200		*		*		
IGLESIA		*					200			*			*
J. ANTONIO, PZA.	*						200		*		*		
LAGUNA	*						200		*		*		
LAGUNA, Bº	*						200		*		*		
LLANOS	*						200		*				*
LLANOS, TRAV.	*						200		*		*		
Mª CRISTINA		*					200			*	*		

ALCANTARILLADO

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		TUBERIA Ø			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	FIBROCEMENTO	CEMENTO CENTRIFUGADO	OTROS	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
MESONES	*						200		*		*		
MULITA			*		*					*			
ORIENTE, PZA.	*						200		*		*		
PIZARRO	*						300		*			*	
REJAS	*						200		*		*		
REY	*						200		*		*		
RUA	*						200		*			*	
S. SEBASTIAN	*						200		*		*		
SANTO, TRAV. DEL	*						200		*				*
TOCONES	*						200		*		*		

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ALUMBRADO POR LAMPARA			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	INCANDESCENTE CON SOMBRERETE	INCANDESCENTE CON FAROLA	VAPOR MERCURIO CON FAROLA	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
AMARGURA	*							*	*		*		
CARCEL	*							*	*		*		
CONSTITUCION, PZ.	*							*	*		*		
CRISTO	*							*	*		*		
CRUCES	*							*	*		*		
DEHESA	*							*	*		*		
ERAS	*							*	*		*		
FRAGUA	*							*	*		*		
GABRIEL Y GALAN	*							*	*		*		
GRANADO		*						*		*	*		
IGLESIA	*							*		*	*		
J. ANTONIO, PZ.	*							*	*		*		
LAGUNA		*						*		*	*		
LAGUNA, Bº			*		*					*	*		
LLANOS	*							*	*		*		
LLANOS, TRAV.	*							*	*		*		
Mª CRISTINA		*						*		*	*		

ALUMBRADO

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ALUMBRADO POR LAMPARA			SERVICIO		FUNCIONAMIENTO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	INCANDESCENTE CON SOMBRERETE	INCANDESCENTE CON FAROLA	VAPOR MERCURIO CON FAROLA	SUFIC.	INSUF.	BUENO	REGULAR	MAL
MESONES	*							*	*		*		
MULITA		*						*		*	*		
ORIENTE, PZA.	*							*	*		*		
PIZARRO	*							*	*		*		
REJAS	*							*	*		*		
REY	*							*	*		*		
RUA	*							*	*		*		
S. SEBASTIAN	*							*	*		*		
SANTO, TRAV. DEL	*							*	*		*		
TOCONES	*							*	*		*		

PAVIMENTACION

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ACABADO PAVIMENTACION				ACERADO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HORMIGON	ASFALTO	PIEDRA	OTROS	TOTAL	PARCIAL	NO
AMARGURA	*					*						*
CARCEL	*					*					*	
CONSTITUCION, PZA.	*					*				*		
CRISTO	*					*					*	
CRUZES	*					*					*	
DEHESA	*					*						*
ERAS	*					*						*
FRAGUA	*					*					*	
GABRIEL Y GALAN	*					*					*	
GRANADO	*					*						*
IGLESIA	*					*						*
J. ANTONIO, PZA.	*					*				*		
LAGUNA	*					*	*				*	
LAGUNA, Bº			*		*							
LLANOS	*					*						*
LLANOS, TRAV.	*					*						*
Mª CRISTINA	*					*						*

PAVIMENTACION

CALLE	EXISTE			EN PROYECTO		ACABADO PAVIMENTACION				ACERADO		
	TOTAL	PARCIAL	NO	SI	NO	HORMIGON	ASFALTO	PIEDRA	OTROS	TOTAL	PARCIAL	NO
MESONES	*					*						*
MULITA	*					*						*
ORIENTE, PZA.	*					*						*
PIZARRO	*					*				*		
REJAS	*					*						*
REY	*					*						*
RUA	*					*				*		
S. SEBASTIAN	*					*					*	
SANTO, TRAV. DEL	*					*						*
TOCONES	*					*						*

6.-EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ADMINISTRATIVO	AYUNTAMIENTO	SI	1
	JUZGADO	SI	1
	CUARTEL GUARDIA CIVIL	NO	
	CAMARA AGRARIA	SI	1
	CARCEL	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
CULTURAL	BIBLIOTECA	NO	
	CASA DE CULTURA	NO	
	CENTRO SOCIAL	NO	
	TELE-CLUB	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RELIGIOSO	IGLESIA PARROQUIAL	SI	1
	ERMITA	SI	3
	CONVENTO	NO	
	CASA DE CARITAS	NO	

EQUIPO	ENSEÑANZA	PUESTOS	UDS.	CENTROS	PREVISIONES
ESCOLAR	PREESCOLAR	52	3	1	-
	E.G.B.				
	B.U.P.				
	F. PROFESIONAL				

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
ASISTENCIAL	GUARDERIA	NO	
	HOGAR DEL PENSIONISTA	NO	
	ASILO DE ANCIANOS	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
SANITARIO	MEDICO	SI	1
	CONSULTORIO	SI	1
	CENTRO DE URGENCIA	NO	
	CLINICA	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMERCIAL	PANADERIAS	SI	2
	PESCADERIAS	NO	
	ESTANCOS	SI	1
	CARNICERIAS	SI	1
	CAFES Y BARES	SI	7
	ELECTRODOMESTICOS	NO	
	TEJIDOS	NO	
	MERCADO DE ABASTOS	NO	
	MUEBLES	NO	
	FARMACIAS (BOTIQUIN)	NO	
	BANCOS (CORRESPONSALIAS)	NO	
	CAJAS DE AHORROS (CORRESPONSALIAS)	SI	2
	HOTELES, PENSIONES Y HOSTALES	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
RECREATIVOS	CASINOS	NO	
	CINES	NO	
	PISCINA MUNICIPAL	NO	
	DISCOTECA	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
DEPORTIVO ZONAS VERDES	PISTAS POLIDEPORTIVAS (En proyec	NO	6.000m2
	CAMPO DE FUTBOL	NO	
	ZONAS VERDES	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
COMUNICACIONES	CORREOS (CARTERIA)	SI	1
	TELEGRAFOS	NO	
	TELEFONOS (CENTRALITA)	SI	1

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
TRANSPORTES	PARADA AUTOBUS	SI	1
	PARADA TAXIS	SI	2
	ESTACION SERVICIOS	NO	
	ESTACION FERROCARRIL	NO	

EQUIPO	TIPO	EXISTENCIA	NUMERO
VARIOS	RECOGIDA BASURAS	SI	
	MATADERO MUNICIPAL	NO	
	CEMENTERIO	SI	1

7.- ESTRUCTURA URBANISTICA DEL NUCLEO URBANO

El trazado urbano responde a un desarrollo del nucleo primitivo que se ha ido extendiendo sin ningun tipo de ordenación. Dicho desarrollo se ha realizado en grandes manzanas cerradas, con la edificación a linea de fachada, albergando dentro de cada parcela las construcciones y espacios para corrales.

La trama urbana no ha variado el trazado primitivo, aunque ultimamente y como consecuencia de la escasa oferta de suelo dentro del casco urbano, se están produciendo actuaciones puntuales en la periferia.

8.- VALORES ESTETICOS DE LAS EDIFICACIONES O CONJUNTOS URBANOS

Las edificaciones por lo general han mantenido las invariantes típicos de la construcción de la zona. Son construcciones sencillas, acordes con las condiciones socio-económicas de estos asentamientos. En general y como queda detallado en los cuadros del punto nº 4, los materiales preponderantes son los muros de tapial enfoscados en fachada, carpintería de madera de escasa calidad y cerrajería de escaso valor en general. Ultimamente se está produciendo una transformación en los materiales de las construcciones, en las que empieza a parecer el aluminio, el plástico, los revestimientos, y como consecuencia de la aportación del hormigón armado y los perfiles de acero laminado, está dando lugar a la elevación de las edificaciones en altura, con el consiguiente aumento del volumen general, que altera escalas perpectivas y entornos urbanos.

La trama urbana presenta trazados irregulares de su red viaria, con encuentros de calles insospechadas que dan lugar a la aparición de plazas y plazuelas de gran belleza urbanística.

Comisión Prov. de Urbanismo · Junta de Extremadura · CACERES · Consejería de Urbanismo
Comisión Prov. de Urbanismo · APROBACION INICIAL · CACERES · Consejería de Urbanismo